

Nr zlecenia: 83/01/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 7.09.2026

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] IX-2026 |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:              | T M B J G 7 N X 5 M Y 0 5 1 9 6 7 |
| Marka:                                              | SKODA                                     | Nr rejestracyjny: | PGN521JW                          |
| Model pojazdu:                                      | Octavia IV 2.0 TDI MR`20 E6d              | Nr Info-Ekspert:  | 034-04401                         |
| Wersja:                                             | Ambition                                  | Rok produkcji:    | 2020                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 204393 km                                 |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 10.11.2020                                |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 6.11.2026                                 |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |                   |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1950 kg                                   |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                    |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1968 ccm / 85kW (116KM)                   |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                         |      |                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                              | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                             |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół               | 29   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |
| 2                       | Blokada mechanizmu różnicowego EDS                      | 30   | Sygnalizacja otwartych drzwi                                           |
| 3                       | Bluetooth                                               | 31   | Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł                          |
| 4                       | Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 32   | Sygnalizacja zmęczenia kierowcy                                        |
| 5                       | Czujniki parkowania - tył z MANOEUVRE ASSIST            | 33   | System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go                   |

|    |                                                           |    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Funkcja SMART LINK                                        | 34 | System DSR                                                                  |
| 7  | Głośniki 8 szt.                                           | 35 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV                         |
| 8  | Gniazdo 12V w bagażniku                                   | 36 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                               |
| 9  | Hamulec postojowy elektromechaniczny                      | 37 | System Front Assist                                                         |
| 10 | Immobilizer                                               | 38 | System kontroli ciśnienia w oponach                                         |
| 11 | Kamera cofania                                            | 39 | System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu                           |
| 12 | Kierownica 2-ramienna                                     | 40 | System pokolizyjny ACS                                                      |
| 13 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa          | 41 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                                |
| 14 | Komputer pokładowy                                        | 42 | System Start/Stop                                                           |
| 15 | Kurtyny powietrzne boczne                                 | 43 | System wspomagający hamowanie w zakrętach                                   |
| 16 | Lusterko wewnętrzne z czujnikiem wilgotności              | 44 | System wspomagania ruszania pod górę                                        |
| 17 | Miotelka w schowku drzwi kierowcy                         | 45 | Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylne |
| 18 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu | 46 | Światła do jazdy dziennej                                                   |
| 19 | Poduszka powietrzna kierowcy                              | 47 | Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków LED                        |
| 20 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                     | 48 | Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami                           |
| 21 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia     | 49 | Tarcze kół aluminiowe 17" "Rotare Aero"                                     |
| 22 | Poduszki powietrzne boczne przednie                       | 50 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                   |
| 23 | Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3                 | 51 | Usługa Care Connect                                                         |
| 24 | Reflektory LED Basic                                      | 52 | Wspomaganie układu kierowniczego                                            |
| 25 | Relingi dachowe czarne                                    | 53 | Wycieraczka szyby tylnej                                                    |
| 26 | Roleta do bagażnika                                       | 54 | Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy                                               |
| 27 | Schówek na okulary                                        | 55 | Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane                     |
| 28 | Siatki mocujące bagaż 3 szt.                              |    |                                                                             |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Podłokietniki centralne: przedni i tylny  
Podłokietnik centralny przedni  
Podłokietnik siedzeń tylnych
- System kontroli poślizgu ASR/MSR  
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System p/poślizgowy MSR
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Kierownica podgrzewana pokryta skórą (dopłata)  
Kierownica podgrzewana  
Kierownica pokryta skórą
- Koło zapasowe dojazdowe 16"
- Pakiet COMFORT BASIC  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany  
Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie  
Blokada elektryczna otwarcia tylnych drzwi
- System nawigacji satelitarnej Columbus
- System parkowania Park Assist (dopłata)

Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ  |        |     |     |                  | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------|--------|-----|-----|------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL | 205/55 | R17 | 91V | ECO CONTACT 6 TL | 4,0          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL | 205/55 | R17 | 91V | ECO CONTACT 6 TL | 4,0          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL | 205/55 | R17 | 91V | ECO CONTACT 6 TL | 4,0          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL | 205/55 | R17 | 91V | ECO CONTACT 6 TL | 4,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Maksymilian Horyd

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

| <div> <b>NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne</b></div> |                       |       |                                                        |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| L.p.                                                                                                                                           | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
| 1                                                                                                                                              | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 2                                                                                                                                              | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 3                                                                                                                                              | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 4                                                                                                                                              | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 5                                                                                                                                              | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 6                                                                                                                                              | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 7                                                                                                                                              | Wnęka drzwi tylna     | L     | Wgniecenia                                             |      |         |
| 8                                                                                                                                              | Wnęka drzwi przednia  | P     | Zarysowania                                            |      |         |
| 9                                                                                                                                              | Wnęka drzwi przednia  | L     | Zarysowana                                             |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki<br>[μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 118                     |      |
| 2    | Dach                          |       | 120                     |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 117                     |      |
| 4    | Próg                          | L     | 79                      |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 122                     |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 118                     |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 109                     |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 176                     |      |
| 9    | Próg                          | P     | 82                      |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 119                     |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 120                     |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 120                     |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 137                     |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                 | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Pęknięty                                           |      |         |
| 2    | Reflektor                 | L     | Zarysowania                                        |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowana            |      |         |
| 4    | Zderzak tylny             |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania, pęknięty |      |         |
| 5    | Szyba przednia            |       | Odpryski warstwy zewnętrznej                       |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.  | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Kanapa tylna        |       | Zabrudzona         |      |         |
| 3    | Przycisk start-stop |       | Pęknięty           |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Na zestawie wskaźników widnieje żółta kontrolka ostrzegawcza silnika oraz komunikat o konieczności wymiany oleju silnikowego.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |      |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK  |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK  |
| 4 | Instrukcja obsługi          | TAK  |
| 5 | Gaśnica                     | TAK  |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK  |
| 7 | Apteczka                    | TAK  |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*