

Nr zlecenia: 136/07/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/07

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [N] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Naczepa	VIN:	WSM0000005130230
Marka:	SCHMITZ	Nr rejestracyjny:	WZ9904P
Model pojazdu:	SKO 24 35.0t	Nr Info-Ekspert:	181-00064
Wersja:	FP45 COOL/13.4	Rok produkcji:	2014
Data pierwszej rejestracji	2014/10/13		
Data ważności badania technicznego	2027/03/09		
Rodzaj naczepy	chłodnia z agregatem		
Dop. masa całkow. / Masa własna	36000 kg / 8666 kg*		
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	poduszki / 1310 mm		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Agregat chłodniczy Thermo King SLX 300	13	Skrzynia na 36 Europalet
2	Belka zaciskowa obustronnie, teleskopowa z stopką gumową	14	Skrzynia narzędziowa z tworzywa sztucznego
3	Drabinka wysuwana z tyłu naczepy	15	Sworzeń sprzęgający 2"
4	Kosz na 2 koła zapasowe	16	System hamulcowy elektroniczny EBS
5	Listwa odbojowa poprzeczna z tyłu	17	Światła obrysowe LED
6	Nośność płyty podłogowej 5,5t	18	Światła pozycyjne LED
7	Odboje gumowe na uchwycie lamp 2 szt.	19	Tarcze kół stalowe
8	Odboje gumowe narożne z tyłu pojazdu 2 szt.	20	Urządzenie do podnoszenia/opuszczania podwozia z funkcją AUTO-RESET
9	Osie bezobsługowe SAF	21	Wanna podłogowa alum, listwa cokołowa 300mm
10	Podłoga aluminiowa	22	Zabezpieczenia boczne przeciwjazdowe
11	Podłoga wzmocniona w części tylnej	23	Zawieszenie pneumatyczne MRH
12	Podpory postojowe Jost		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 +Agregat chłodniczy Carrier

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXT TREAD NT RHT II 385/65 R22.5 164K	11,0
Przednie prawe:	*NEXT TREAD NT RHT II 385/65 R22.5 164K	12,0
II Osi lewe:	*NEXT TREAD NT RHT II 385/65 R22.5 164K	16,0
II Osi prawe:	*NEXT TREAD NT RHT II 385/65 R22.5 164K	15,0
III Osi lewe:	*NEXT TREAD NT RHT II 385/65 R22.5 164K	13,0
III Osi prawe:	*NEXT TREAD NT RHT II 385/65 R22.5 164K	13,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Adam Rozborski

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Podczas oględzin brak dostępu do agregatu chłodniczego, brak możliwości sprawdzenia w działaniu oraz odczytania przebiegu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Wgnieciony, ogniska korozji		
2	Odboje gumowe tylne		Rozdarte		
3	Uszczelka drzwi tylnych		Rozdarta		
4	Listwa narożna przednia dolna zabudowy		Ogniska korozji		
5	Lampa tylna	P	Pęknięta, ślady napraw		
6	Listwa dolna narożna	L	Ogniska korozji		
7	Ściana boczna zabudowy	L	Wgniecenia		
8	Ściana wewnętrzna zabudowy	L	Wgniecenia, pęknięcia, zarysowania	Deformacje listwy dolnej, ślady napraw	
9	Ściana wewnętrzna zabudowy	P	Wgniecenia, pęknięcia, zarysowania	Deformacje listwy dolnej, ślady napraw	
10	Podłoga przestrzeni ładunkowej		Pęknięcia, rozdarcia, deformacje		
11	Ściana wnętrza przesuwna		Wgniecenia, zarysowania		

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55





Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu