

Nr zlecenia: 153/07/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/07

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M A H 2 5 1 A A M J 1 3 8 0 3 8
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	CB532LL
Model pojazdu:	i30 1.6 CRDi MR`20 E6	Nr Info-Ekspert:	016-01899
Wersja:	Classic Plus	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	193201 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/07/30		
Data ważności badania technicznego	2027/07/14		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1890 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 85kW (116KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent zapobiegania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych FCA
- 3 Autoalarm
- 4 Czujniki ciśnienia w oponach
- 5 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 6 Głośniki 4 szt.
- 7 Gniazdo 12V

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 28 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 29 Półka nad przestrzenią bagażową
- 30 Radio cyfrowe DAB
- 31 Schowek na okulary
- 32 Spoiler dachowy
- 33 Sterowanie systemem audio w kierownicy
- 34 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

8	Gniazdo 12V w bagażniku	35	System Bluetooth
9	Immobilizer	36	System doświetlania zakrętów statyczny
10	Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem	37	System kontroli podjazdu HAC
11	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	38	System kontroli trakcji VSM
12	Klimatyzacja	39	System kontroli uwagi kierowcy DAW
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	40	System stabilizacji toru jazdy ESC
14	Koło zapasowe dojazdowe	41	System utrzymania pasa ruchu LKA
15	Krata wlotu powietrza czarna	42	Światła automatyczne
16	Kurtyny powietrzne boczne	43	Światła do jazdy dziennej LED
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	44	Światła drogowe inteligentne
18	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	45	Światła mijania projekcyjne
19	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	46	Światła p/mgienne przednie
20	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	47	Tapicerka tekstylna
21	Opony 195/65 R15	48	Tarcze kół stalowe 15"
22	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	49	Tempomat
23	Oświetlenie do czytania (przód)	50	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
24	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	51	Wyświetlacz 3,5" monochromatyczny
25	Podłokietnik centralny przedni	52	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
26	Poduszka powietrzna kierowcy	53	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	54	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 K435	5,0
Przednie prawe:	HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 K435	4,3
Tylne lewe:	HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 K435	6,3
Tylne prawe:	HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 K435	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Krzysztof Gryszka

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Łotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		64	
2	Dach		73	
3	Łotnik przedni	L	84	
4	Próg	L	61	
5	Drzwi przednie	L	70	
6	Drzwi tylne	L	54	
7	Łotnik tylny	L	72-127	
8	Łotnik przedni	P	64	

9	Próg	P	48	
10	Drzwi przednie	P	80	
11	Drzwi tylne	P	66	
12	Łotnik tylny	P	120	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		116-189	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Ogniska korozji		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67




Fot. nr 68




Fot. nr 69




Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74

TERMINY PIERWSZYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Data sprzedaży 21-07-2020 Model 130 Silnik benzynowy ☐ wysokoprężny ☒

PRZEGLĄD OKRESOWY

Po 24 miesiącach od daty zakupu

Data 21-07-2022

lub przebieg (km)* 30 000

PRZEGLĄD NADWOZIA

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data 21-07-2022

Przebieg (km) 30556

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax +48 (52) 342 97 40

Data: 21.07.2022 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax +48 (52) 342 97 40

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 60000 KM LUB DD-MM-RRRR

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 75

PRZEGLĄD OKRESOWYCH

Silnik benzynowy ☐ wysokoprężny ☒

PRZEGLĄD OKRESOWY

Po 24 miesiącach od daty zakupu

Data 21-07-2022

lub przebieg (km)* 30 000

PRZEGLĄD NADWOZIA

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data 21-07-2022

Przebieg (km) 30556

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax +48 (52) 342 97 40

Data: 21.07.2022 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax +48 (52) 342 97 40

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 60000 KM LUB DD-MM-RRRR

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD OKRESOWYCH

Silnik benzynowy ☐ wysokoprężny ☒

PRZEGLĄD OKRESOWY

Po 24 miesiącach od daty zakupu

Data 21-07-2022

lub przebieg (km)* 30 000

PRZEGLĄD NADWOZIA

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data 21-07-2022

Przebieg (km) 61123

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax +48 (52) 342 97 40

Data: 21.07.2022 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax +48 (52) 342 97 40

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 90000 KM LUB DD-MM-RRRR

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 76

Rejestr przeglądów okresowych

PRZEGŁĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 91300

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
SMH TORUŃ
Pieczeń ASO Hyundai
87-100 Toruń ul. Szosa Łubicka 15
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-09-17

Data: 6.07.23 Podpis: Cw.4

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI
SMH TORUŃ
Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi
87-100 Toruń ul. Szosa Łubicka 15
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-09-17

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

121300 KM LUB 06-07-2024

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

36

PRZEGŁĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 12000

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREK AUTY
85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 305
REGION 0904446608 NIP 879-157-09-17
tel./fax +48 (52) 342 10 00

Data: 15.05.2023 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

15000 KM LUB 15-05-2023

Przebieg Data

PRZEGŁĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 119056

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Fortis Auto Jacek Myśliński Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 4, 87-100 Toruń
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-09-17

Data: 31.03.2025 Podpis: R

Uwagi oraz zalecenia serwisu

Fortis Auto Jacek Myśliński Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 4, 87-100 Toruń
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-09-17

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

150000 KM LUB 31-03-2025

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 77

Rejestr przeglądów okresowych

PRZEGŁĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 119056

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Fortis Auto Jacek Myśliński Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 4, 87-100 Toruń
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-09-17

Data: 31.03.2025 Podpis: R

Uwagi oraz zalecenia serwisu

Fortis Auto Jacek Myśliński Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 4, 87-100 Toruń
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-09-17

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

150000 KM LUB 31-03-2025

Przebieg Data

PRZEGŁĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 179043

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

DYLEWSKI Marusz Dylewski
Pieczeń ASO MIA 1/3
87-800 Włocławek
ul. Mł. 1/3
tel. 54 420 11 88
NIP 476-010-21-28

Data: 29.03.2026 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

DYLEWSKI Marusz Dylewski
ul. Mł. 1/3
87-800 Włocławek
tel. 54 420 11 88
NIP 476-010-21-28

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

210000 KM LUB 29-03-2026

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

37

Fot. nr 78

Rejestr przeglądów okresowych

PRZEGLĄD KM LUB MIESIĘCY*

Przebieg (km)

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Pieczęć ASO Hyundai

Data: Podpis:

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

KM LUB DD-MM-RRRR

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

38

Fot. nr 79

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu