

Nr zlecenia: 152/07/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/07

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	N L H B 2 5 1 B A L Z 6 3 1 6 8 8
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	CB403LE
Model pojazdu:	i20 1.2 LPG MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	016-01909
Wersja:	Classic Plus	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	176251 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/04/22		
Data ważności badania technicznego	2027/04/22		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1580 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (benzyna/LPG)		
Pojemność / Moc silnika	1248 ccm / 62kW (84KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
2	Asystent ruszania pod górę HAC	20	Oświetlenie do czytania (przód)
3	Autoalarm	21	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Funkcja Follow-Me-Home	23	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Głośniki 2 szt.	24	Półka bagażnika
7	Gniazdo 12V	25	Sterowanie systemem audio w kierownicy
8	Instalacja gazowa LPG	26	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
9	Kieszka w oparciu fotela pasażera	27	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i

10	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	28	tylnych Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
11	Klimatyzacja	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Kluczyk składany	30	Szyby przyciemniane
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	31	Światła do jazdy dziennej
14	Koło zapasowe dojazdowe	32	Tapicerka tekstylna
15	Komputer pokładowy	33	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
16	Kurtyny powietrzne boczne	34	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
17	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	35	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	Nawiew powietrza na siedzenia tylne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radio z ekranem 3,8" + USB
Złącze "USB"
Radio
Wyświetlacz radia 3,8"
- System kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu VDC (ESC/VSM)
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
System kontroli trakcji ESC

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA 185/65 R15 88H PRESTO HP 2	7,3
Przednie prawe:	DĘBICA 185/65 R15 88H PRESTO HP 2	6,8
Tylne lewe:	DĘBICA 185/65 R15 88H PRESTO HP 2	7,7
Tylne prawe:	DĘBICA 185/65 R15 88H PRESTO HP 2	7,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Krzysztof Gryszka

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, odkształcone		
2	Błotnik tylny	L	Wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		67	
2	Dach		91	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Próg	L	56	
5	Drzwi przednie	L	108	
6	Drzwi tylne	L	104	
7	Błotnik tylny	L	96	
8	Błotnik przedni	P	81	
9	Próg	P	65	
10	Drzwi przednie	P	80	
11	Drzwi tylne	P	140	
12	Błotnik tylny	P	209-876	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		96	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, odkształcenia		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Ogniska korozji	Kołpak - pęknięty	
3	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Ogniska korozji		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Sprzęgło wyeksloatowane. Dzwignia sprzęgła w dolnym położeniu. Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Układ hamulcowy wyeksloatowany (Wyczuwalne picie tarcz). Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 5 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | Klimatyzacja - niesprawna. Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceńodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceńodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80


DRP0L1261<<<BAU2034552356366975<<<<<<< NLHB251BALZ631688<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< CB403LE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<	RODZAJ POJAZDU SAMOCHÓD OSOBOWY		C.1.1. HYUNDAI C.1.1.1. BAU2034552356366975 C.1.1.1.1. NLHB251BALZ631688		KA	7NA
	PRZEZNACZENIE ---		C.2.1.1. SP C.2.1.1.1. SP		EC	
	ROK PRODUKCJI 2020		C.2.2.1.1. SP AK			
	DOPIWUŻALNA LADOWNOŚĆ ---		C.2.2.1.1.1. SP AK			
	NATWIĘSZY DOP. NAČSK OSI 9,02 KN		C.2.2.1.1.1.1. SP AK			
NR KARTY POJAZDU ---						
SERIA DR/BAU 2034552		SERIA DR/BAU 2034552				

PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT MIASTA KRAKÓWA PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 31-004 KRAKÓW	
ORGAN WYDAJĄCY	
A	CB 403LE
D	e5*2007/46*1087*00
E	NLHB251BALZ631688
B	22.04.2020 06.05.2024 H ---


Fot. nr 81

[illegible]


Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

TERMINY PIERWSZYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Data sprzedaży 23-04-2020 Model 120 Silnik benzynowy ☒ wysokoprężny ☐

Przebieg (km) 14905

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax +48 (52) 342 97 40

Data: 23.04.2020 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

OK **HYUNDAI ASO**
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax +48 (52) 342 97 40

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 15000 KM LUB DD-MM-RRRR

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 87

KRESOWYCH

Przebieg (km) 14905

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax +48 (52) 342 97 40

Data: 23.04.2020 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

OK **HYUNDAI ASO**
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax +48 (52) 342 97 40

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 15000 KM LUB DD-MM-RRRR

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 88

ce

PRZEGLĄD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ KM LUB ☐ ☐ ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 44 885

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
65-735 Bydgoszcz, ul. Toruńska 185-187
REGON 341237028 NIP 888-31-15-408
tel./fax +48 (52) 342 97 40

Data: 30.03.2023 Podpis: *[Signature]*

Uwagi oraz zalecenia serwisu

do-

NASTĘPNY PRZEGLĄD

60 000 KM LUB DD-MM-RRRR

Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ KM LUB ☐ ☐ ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 60 630

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Autoryzowany Dealer Hyundai
87-800 Włocławek, ul. Jana Pawła II 15a
tel. (54) 412 55 70
Auto Strefa Sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85
NIP: 888-31-15-408 KRS 408433 REGON 341237028
NIP: 888-31-15-408

Data: 10.01.23 Podpis: *[Signature]*

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

75 630 KM LUB DD-MM-RRRR

Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ KM LUB ☐ ☐ ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 75 820

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Autoryzowany Dealer Hyundai
87-800 Włocławek, ul. Jana Pawła II 15a
tel. (54) 412 55 70 NIP: 888-31-15-408
Auto Strefa Sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85
NIP: 888-31-15-408 KRS 408433 REGON 341237028

Data: 30.03.23 Podpis: *[Signature]*

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

100 820 KM LUB DD-MM-RRRR

Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 89

LUB ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ MIESIĘCY*

PRZEGLĄD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ KM LUB ☐ ☐ ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 75 820

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Autoryzowany Dealer Hyundai
87-800 Włocławek, ul. Jana Pawła II 15a
tel. (54) 412 55 70 NIP: 888-31-15-408
Auto Strefa Sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85
NIP: 888-31-15-408 KRS 408433 REGON 341237028

Data: 30.03.23 Podpis: *[Signature]*

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

100 820 KM LUB DD-MM-RRRR

Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ KM LUB ☐ ☐ ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) - 89.880 -

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Autoryzowany Dealer Hyundai
87-800 Włocławek, ul. Jana Pawła II 15a
tel. (54) 412 55 70 NIP: 888-31-15-408
Auto Strefa Sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85
NIP: 888-31-15-408 KRS 408433 REGON 341237028

Data: 01.12.2023 Podpis: *[Signature]*

Uwagi oraz zalecenia serwisu

OK

NASTĘPNY PRZEGLĄD

105 000 KM LUB DD-MM-RRRR

Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 90

ssistance

PRZEGLĄD KM LUB MIESIĘCY*

Przebieg (km) 104 643

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Pieczeń ASO Hyundai

Autoryzowany Dealer Hyundai
87-800 Włocławek, ul. Jana Pawła II 10
tel. (54) 412 55 70 NIP: 888-31-15-408
NIP: 888-31-15-408 KRS 408433 REGON 34123702

Data: 12.06.2024 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

111 9600 KM LUB 12-06-2025

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD KM LUB MIESIĘCY*

Przebieg (km) 120 187

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Pieczeń ASO Hyundai

Autoryzowany Dealer Hyundai
87-800 Włocławek, ul. Jana Pawła II 10
tel. (54) 412 55 70 NIP: 888-31-15-408
NIP: 888-31-15-408 KRS 408433 REGON 34123702

Data: 02.01.2025 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

KM LUB

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 91

PRZEGLĄD KM LUB MIESIĘCY*

Przebieg (km)

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Pieczeń ASO Hyundai

Data: Podpis:

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

KM LUB

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD KM LUB MIESIĘCY*

Przebieg (km)

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Pieczeń ASO Hyundai

Data: Podpis:

Uwagi oraz zalecenia serwisu

NASTĘPNY PRZEGLĄD

KM LUB


Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94

WYMIA

029348A27657120

DANE POJAZDU

Nr rejestracyjny: 597605

Marka pojazdu: HUNDAI

Model: A5 BH

Pojemność silnika: 2000 cm³

Ilość cylindrów: 4

Rok produkcji: 2000

Szan licznika: 10 km

Nr nadwozia (VIN): CB403LF

Nr rejestracyjny pojazdu: CB403LF

DANE INSTALACJI LPG

Kod rejestrujący (Registration Code): 029348A27657120

Typ instalacji: SERVIS

Reduktor BRC typ: BFC11C

Numer seryjny wtryskiwaczy BRC:

Numer	1	2	3	4	5	6	7	8
Numer	10595	10595	10595	10595	10595	10595	10595	10595

Centrala sterująca typ: 200/30

Wełozawot typ: 013116

Zbiornik typ: 200/30

Waga: -

Instalacja LPG: 200/30

Data montażu: 20-04-2000

Fot. nr 95



Fot. nr 96

KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ **CZAKRAM**

0 km (bezpłatny)

Numer gwarancji: 597605

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

Data przeglądu: [signature]

Stan licznika: [signature]

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☐	nie ☐
Analiza składu mieszanki	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☐	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☐	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☐	nie ☐	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☐

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐
Wymiana świec	tak ☐	nie ☐	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana cewek zapłonowych	tak ☐	nie ☐	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 97

KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ **CZAKRAM**

po 15 000 km (płatny)

Numer gwarancji: 597605

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

Data przeglądu: 24.02.2021

Stan licznika: 14905

BYDGOSZ
MOTO-BUDOWNICTWO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 165-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16 287
tel./fax +48 (52) 342 97 40

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrozaworu	tak ☐	nie ☒	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszanki	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☐	nie ☒	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒
Wymiana świec	tak ☐	nie ☒	Wymiana oleju	tak ☒	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☒	Wymiana filtra oleju	tak ☒	nie ☐
Wymiana cewek zapłonowych	tak ☐	nie ☒	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☒
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☒	Inne	tak ☐	nie ☒

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 98

KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ **CZAKRAM**

BRC **GAS EQUIPMENT**

po 30 000 km (płatny)

Numer gwarancji: 597605

Data przeglądu: 14.11.2011

Stan licznika: 30 916

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax: +48 (52) 421 42 97 40

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrozaworu	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszanki	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☐	nie ☒	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒
Wymiana świece	tak ☐	nie ☒	Wymiana oleju	tak ☒	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☒	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana cewek zapłonowych	tak ☐	nie ☒	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☒
Wymiana filtra powietrza	tak ☒	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 99

KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ **CZAKRAM**

BRC **GAS EQUIPMENT**

po 45 000 km (płatny)

Numer gwarancji: 597605

Data przeglądu: 29.09.2012

Stan licznika: 44 985

HYUNDAI ASO
BYDGOSZCZ
MOTO-BUDREX-AUTO Spółka z o.o.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187
REGON 0904446898 NIP 554-03-16-287
tel./fax: +48 (52) 421 42 97 40

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrozaworu	tak ☐	nie ☒	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszanki	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☐	nie ☐	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒
Wymiana świece	tak ☐	nie ☒	Wymiana oleju	tak ☒	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☒	Wymiana filtra oleju	tak ☒	nie ☐
Wymiana cewek zapłonowych	tak ☐	nie ☒	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☒
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☒	Inne	tak ☐	nie ☒

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 100

KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ **CZAKRAM**

po 60 000 km (płatny)

Numer gwarancji: 597605

Data przeglądu: 19.02.2023

Stan licznika: 60650

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrozaworu	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☐	nie ☒	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszanki	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☒	nie ☐	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒
Wymiana świece	tak ☐	nie ☒	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☒
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☒	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☒
Wymiana cewek zapłonowych	tak ☐	nie ☒	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☒
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☒	Inne	tak ☐	nie ☒

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 101

KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ **CZAKRAM**

po 75 000 km (płatny)

Numer gwarancji: 597605

Data przeglądu: 30.03.2023

Stan licznika: 75820

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrozaworu	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszanki	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☐	nie ☒
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☒	nie ☐	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☒

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☒
Wymiana świece	tak ☐	nie ☒	Wymiana oleju	tak ☒	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☒	Wymiana filtra oleju	tak ☒	nie ☐
Wymiana cewek zapłonowych	tak ☐	nie ☒	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☒
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☒	Inne	tak ☐	nie ☒

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 102

KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ **CZAKRAM**

po 90 000 km (płatny)

Numer gwarancji: 597605

Data przeglądu: 01.12.2025

Stan licznika: 89.880 KM

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd: Paweł Kłuszkowski, ul. Dobrzyńska 60, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-24-89-340, tel. 54/ 232 01 99

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrozaworu	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☐	nie ☐
Analiza składu mieszanek	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☐	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☐	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☐	nie ☐	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☐
Wymiana membrany reduktora wraz z zaworem bezpieczeństwa w reduktorze	tak ☐	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐
Wymiana świec	tak ☐	nie ☐	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☐
Sprawdzenie przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Sprawdzenie cewek zapłonowych	tak ☐	nie ☐	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 103

KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ **CZAKRAM**

po 105 000 km (płatny)

Numer gwarancji: 597605

Data przeglądu: 10.06.2025

Stan licznika: 133 407 km

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd: MOTO GAZ, Paweł Kłuszkowski, ul. Dobrzyńska 60, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-24-89-340, tel. 54/ 232 01 99

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Wymiana filtra elektrozaworu	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☒	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☒	nie ☐
Analiza składu mieszanek	tak ☒	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie ilości płynu chłodniczego	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☒	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☐	nie ☐	Uzupełnienie płynu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☐

Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)

Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐
Wymiana świec	tak ☐	nie ☐	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☐
Sprawdzenie przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana cewek zapłonowych	tak ☐	nie ☐	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐

Adnotacje i uwagi:

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

Fot. nr 104

KARTA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ

CZAKRAM®

po km (płatny)	Numer gwarancji		Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd		
Data przeglądu	597605				
Stan licznika					
Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)					
Wymiana filtra elektrozaworu	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie szczelności instalacji	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra fazy lotnej	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie części mechanicznych	tak ☐	nie ☐
Analiza składu mieszanki	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	tak ☐	nie ☐
Sprawdzenie ilości gazu chłodniczego	tak ☐	nie ☐	Sprawdzenie ustawień sterownika	tak ☐	nie ☐
Sprawdzenie działania lubryfikacji	tak ☐	nie ☐	Uzupełnienie gazu lubryfikacji*	tak ☐	nie ☐
Czynności wykonywane w przeglądzie rozszerzonym* (zaznaczyć „tak” lub „nie”)					
Sprawdzenie luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐	Regulacja luzów zaworowych	tak ☐	nie ☐
Wymiana świec	tak ☐	nie ☐	Wymiana oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana przewodów wysokiego napięcia	tak ☐	nie ☐	Wymiana filtra oleju	tak ☐	nie ☐
Wymiana cewek zapłonowych	tak ☐	nie ☐	Wymiana sondy lambda	tak ☐	nie ☐
Wymiana filtra powietrza	tak ☐	nie ☐	Inne	tak ☐	nie ☐
Adnotacje i uwagi:					

* Dodatkowa usługa wykonywana odpłatnie na zlecenie Użytkownika

27

Fot. nr 105

[illegible]


Fot. nr 106

[illegible]

Fot. nr 107

[illegible]

Fot. nr 108



Fot. nr 109

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu