

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217691/1/26-11401	Data raportu	09-01-2026
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/100961/25/12/19	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZZ5F2R6511359
Marka, model	SEAT Ateca 20-
Typ, wersja	Ateca 2.0 TDI Style S&S DSG
Numer rejestracyjny	BIA6945A
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	105 587 km
Data 1. rej./rok prod.	27-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	27-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

4 uchwyty do zabezpieczania przedmiotów w bagażniku, ABS, ASR, Antena dachowa - pletwa rekina, Asystent podjazdu (Hill Hold Control), Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home, BAS - Asystent hamowania, Bluetooth, Chromowane obramowanie osłony chłodnicy, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu (automatyczne światła), Czujniki parkowania z tyłu, DAB (Digital Audio Broadcasting) – funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej, Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - System stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze chromu, Elementy ochronne nadkoli czarne, Felgi aluminiowe 17 Dynamic 36/1 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, Fotele przednie typu Comfort, Full link - system integracji smartphone-a z systemem multimedialnym pojazdu, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, Gniazdo 12V z przodu, Gwarancja SEAT 5 lat, HBA, Hamulec postojowy elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą, Kieszek w oparciu przednich foteli, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa Climatronic, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, Media System+ z 8,25-calowym ekranem/Radio/2xUSB przód/2xUSB tył/8 głośniki, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne ze schowkiem na karty po stronie kierowcy, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu, Poduszki powietrzne 7 sztuk - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa, Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną i wysokości ze schowkiem, wyloty wentylacji na tył, Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy, Relingi dachowe, czarne, SAET CONNECT dla Media System+ (bezpieczeństwo i serwis 10 lat/zdalny dostęp 1 rok), Schowek na okulary w podsufitce, Schowek w desce rozdzielczej z oświetleniem, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych, System bezkluczykowego uruchamiania samochodu KESSY GO, System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, System powiadamiania ratunkowego eCall, System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa przy przednich i tylnych fotelach, System rozpoznawania zmęczenia, Szyby boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyt na napoje z przodu, Wirtualny kokpit cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 8", Wnętrze Style szarymi elementami dekoracyjnymi konsoli środkowej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych), Zagłówki fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, Alarm z funkcją SAFE, Drzwi bagażnika elektrycznie otwierane, Hak holowniczy składany, odblokowywany elektrycznie, Kamera cofania, Lakier niemetalizowany bila white

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK	215/55 17 98V	5,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK	215/55 17 98V	5,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK	215/55 17 98V	3,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK	215/55 17 98V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna	pęknięcie	WY	2.3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Nakładka dolna drzwi przednich L	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.7
4	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Słupek przed.(A) część zewn. R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26


Spód pojazdu tył

[illegible]


Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 29**

Książka serwisowa – dane

**Fot. 30**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba boczna przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Fotel prz. praw. - Inne 1