

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217910/1/26-11401	Data raportu	21-01-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/01372/26/01/08	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1N9M0JB6PN046739
Marka, model	MERCEDES-BENZ EQB [243] ...
Typ, wersja	EQB 300 66.5kWh 4-Matic Pro...
Numer rejestracyjny	DW2WV12
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/ ccm/168 kW
Stan licznika	29 979 km
Data 1. rej./rok prod.	15-01-2024/2023
Data nast. bad. techn.	15-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/7
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Adaptacyjny asystent świateł drogowych, Alarm, Asystent hamowania - aktywny, Asystent ograniczeń prędkości, Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny, Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji, Czujnik deszczu, Dynamic Select - selektor trybu jazdy, Dywaniki welurowe, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotele przednie, komfortowe, Fotele tylne ze wzdłużną regulacją ustawienia, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy, elektryczny (komfortowy), Hill-Start Assist - system wspomagający ruszanie pod wzniesienie, Immobilizer, Kamera parkowania - tył, Kamizelka odblaskowa dla kierowcy, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana, Kłapa tylna EASY-PACK, Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa, Lampy LED High Performance, Listwy boczne - chromowane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Nawigacja na dysku twardym, Ochrona akustyczna otoczenia, Oparcie tylne składane, dzielone w proporcji 20-40-20, Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lustrem, Oświetlenie AMBIENTE, Pakiet oświetlenia wnętrza, Pakiet wyposażenia przestrzeni bagażowej, Panel dotykowy w konsoli środkowej, Podsufitka materiałowa, czarna, Poduszki powietrzne nadokienne, Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera plus poduszka powietrzna chroniąca kolana, Podłokietnik tylny, Port USB-C w półeczce na drobiazgi i 1 port USB-C z tyłu konsoli środkowej, Przewód do ładowania z domowych gniazdek elektrycznych (MODE2), Przewód do ładowania z publicznych stacji ładowania i stacji Wallbox (MODE3), Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information, Przygotowanie do usług zdalnych i nawigacyjnych, Radio cyfrowe, Relingi dachowe - aluminiowe, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z roletą, Siatki bagażowe na oparciach foteli przednich, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK), System ładowania prądem przemiennym (ładowanie AC), System ładowania prądem stałym (DC), Tapicerka łączona materiał/sztuczna skóra Artico, Telefon alarmowy Mercedes-Benz, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Uchwyt na kubek, podwójny, Wykończenie wnętrza - element ozdobny o spiralnym wyglądzie, Wyświetlacz multimedialny 7,25 cala, Wyświetlacz tablicy wskaźników 7,25 cala, Zawieszenie komfortowe, obniżone, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (97R), Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Lakier metalik, Oświetlenie otoczenia z z projekcją logo marki, Pakiet Advanced, Szyby atermiczne, przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SUV SNOW	235/55 18 104H	8,0 mm
	lewe	KORMORAN, SUV SNOW	235/55 18 104H	8,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SUV SNOW	235/55 18 104H	8,5 mm
	lewe	KORMORAN, SUV SNOW	235/55 18 104H	8,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Rama ozdobna dolna	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 34
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zdjęcie do protokołu



Fot. 50

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zdjęcie do protokołu



Fot. 52

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zdjęcie do protokołu



Fot. 54

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zdjęcie do protokołu



Fot. 56

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak przedni cz dolna() - Rysa/odprysk 3