

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	420942/2/26-9585	Data raportu	02-02-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (NEW) Marcin Wilga	Data oględzin	30-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02712/26/01/13	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1KAF0DB6PR141908
Marka, model	MERCEDES-BENZ C Klasa [...]
Typ, wersja	C 200 d mHEV AMG
Numer rejestracyjny	DW6XE84
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1993 ccm/120 kW
Stan licznika	53 906 km
Data 1. rej./rok prod.	10-01-2024/2023
Data nast. bad. techn.	10-01-2027
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

1 Wyposażenie standardowe i opcjonalne w trakcie edycji, Adaptacyjny układ świateł drogowych, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Czujnik deszczu, Czytnik linii papilarnych, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Deska rozdzielcza pokryta imitacją skóry ARTICO, Diamentowa osłona chłodnicy, Dysze nawiewu z elementami w kolorze srebrny chrom, Dywaniki welurowe AMG, Elementy okładziny drzwi w błyszczącej czerni z obramowaniem w kolorze srebrny chrom i szwami, Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi, Gaśnica, Gniazda USB-C (2x), Gwarancja 2 lata, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy, Kierownica skórzana Nappa, wielofunkcyjna, sportowa, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC, Konsola centralna w kolorze błyszczącej czerni, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane, Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki, Pedale sportowe AMG ze szczerkowanej stali szlachetnej z czarnymi gumowymi wypustkami, Podsuflita materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna centralna, Przygotowanie do Digital Vehicle Key, Przygotowanie do Live Traffic Information, Rozszerzone funkcje MBUX, Skrzynia automatyczna biegów 9G-TRONIC, Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi, Stylizacja nadwozia AMG, System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System połączenia alarmowego Mercedes-Benz, Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Tylnie oparcie składane, dzielone, Układ jezdný i kierowniczy, sportowy, Usługi Zdalne, Wykończenie wnętrza - struktura metalu, Wyświetlacz kierowcy (12.3"), Wyświetlacz multimedialny (11.9"), Zawieszenie sportowe, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów, Asystent martwego punktu, Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne (RSK), Konsola środkowa z wykończeniem o wyglądzie mieszanki tkanin z efektem, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet Night, System monitorowania ciśnienia w oponach, System nawigacji MBUX premium, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/45 18 95Y	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/45 18 95Y	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 18 97Y	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/40 18 97Y	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Listwa ozdobna zderzaka	pęknięcie	WY	0.7
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	WY	0.7
5	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
6	Spoiler zderzaka tylnego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła




Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 64

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 66

Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3