

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08046/10/25-15201	Data raportu	30-10-2025
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	29-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/76258/25/10/06	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1UZH4V9T1296981
Marka, model	VOLVO XC60 21-
Typ, wersja	XC60 T6 Plug-In Hybrid AWD ...
Numer rejestracyjny	DX68295
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1969 ccm/186 kW
Stan licznika	4 234 km
Data 1. rej./rok prod.	04-06-2025/2025
Data nast. bad. techn.	04-06-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto (przewodowy), Android Auto i Apple CarPlay mirror link, Apteczka samochodowa, Asystent prędkości, inteligentny, Asystent utrzymania pasa ruchu i ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa (domyślnie włączony), Asystent zjazdu i podjazdu, BLIS - system monitorowania martwego pola i ostrzegania o ruchu poprzecznym, Bak paliwa o poj. 71 litrów, Baza logiki alarmu, Blokada tylnych drzwi, elektryczna (Child lock), Czujnik deszczu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujniki zapięcia pasów, Dioda alarmu migająca w drzwiach przednich, Dywaniki tekstylne dla 1-go i 2-go rzędu siedzeń, Dźwignia zmiany biegów kryształowa, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, Felgi aluminiowe 19, 5-ramienne Diamond Cut Glossy Black z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele przednie z elektryczną 4-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z ochroną odcinka szyjnego kręgosłupa, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Funkcja rozpoznawania głosu, Gniazda USB-C szt. 2, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Grill Bright, Kabel ładujący, typ 2, tryb 2, 1P-10A, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa drugiego rzędu składana mechanicznie, Keyless entry - bezkluczkowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie klapy bagażnika ruchem, Kierownica skórzana, trójramienna Uni Deco, Kierownica z przyciskami do sterowania multimediami, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia z podświetleniem, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Kłapka wlewu paliwa otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kluczyk zdalny High Level, Lakier metalik standardowy, Limiter prędkości do 180 km/h, Listwy okienne, jasne, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, podświetlane, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Nakładki progowe, metalowe z napisem Volvo, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Ogrzewacz baterii i wnętrza pojazdu przy niskich temperaturach, Osłona otworu ładunkowego - metalowa, Oświetlenie wnętrza poziom High, Pedaly standardowe, Pilot Assist, Podgrzewany emblemat na kracie wlotu powietrza, Podsufitka standardowa, Podsufitka w kolorze Blond, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Podłokietnik tylny z uchwytyami na kubki i schowkiem, Progi boczne w kolorze nadwozia, Przycisk zmiany trybu jazdy, Przygotowanie pod akcesoryjny alkomat gen.2, Radio cyfrowe DAB+, Relingi dachowe - jasne, Roleta bagażnika, Siatka zabezpieczająca bagaż, Skrzynia biegów automatyczna 8-biegowa, Subwoofer, System Audio Harman Kardon Premium Sound, System Start/Stop, System inteligentnej informacji dla kierowcy (IDIS), System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System ostrzegania o śliskiej drodze i światłach awaryjnych - komunikacja pomiędzy pojazdami, System poprawy jakości powietrza z jonizacją, System rozpoznawania znaków drogowych (RSI), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby boczne i tylna z hartowanego szkła, Tapicerka pikowana Nordico w tonacji czerni, wnętrze w tonacji czerni, Tarcze hamulcowe przednie 18 cali, Tarcze hamulcowe tylne 17 cali, Tempomat aktywny, Trójkąt ostrzegawczy, Układ Collision Mitigation Support z funkcją automatycznego hamowania (przód), Układ Collision Mitigation Support z funkcją automatycznego hamowania (tył), Usługi Cyfrowe, Volvo On Call, Wspomaganie układu kierowniczego personalizowane (regulowane), Wycieraczki przedniej szyby z wbudowanymi spryskiwaczami, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 11,2 cala, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala gen.2, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zawieszenie Dynamic, Zderzaki w kolorze nadwozia, Bright, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Łączność Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED, Światła drogowe w technologii Full LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła przeciwmgielne wyłączają się, gdy przyczepa jest podłączona, działa tylko światło przyczepki, Światło tylne stop umieszczone wysoko, Lakier metalik, Pakiet Climate, Przyciemniane szyby tylne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMARCY E	235/55 R19 105Y	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMARCY E	235/55 R19 105Y	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMARCY E	235/55 R19 105Y	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMARCY E	235/55 R19 105Y	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150

5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
OC



Fot. 38
siatka przestrzeni ład.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

ładowarka - kabel



Fot. 40

gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
apteczka



Fot. 42
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3