

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13317/8/26-15201	Data raportu	26-08-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	21-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/75426/26/08/12	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXKUKZKXZNW042255
Marka, model	OPEL Mokka-e 20-24
Typ, wersja	Mokka-e 50kWh Elegance Bus...
Numer rejestracyjny	SK043WK
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/0 ccm/100 kW
Stan licznika	62 659 km
Data 1. rej./rok prod.	23-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	23-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujniki odległości przy parkowaniu - z boku pojazdu, Dodatkowe oświetlenie nastrojowe wnętrza LED, Felgi aluminiowe 17, srebrno-czarne, z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokość, pochylenia oparcia), Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokość, pochylenia oparcia), Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdo ładowania USB pod podłokietnikiem, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Interfejs Bluetooth, Kabel do ładowania tryb 2, 1,8kW (do gniazdka 230V), Kamera cofania - panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier metaliczny, zielona Matcha, Lampy tylne LED, Listwa boczna w linii dachu, srebrna, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowanie ISOFIX w oparciach tylnych zewnętrznych siedzeń, Podsufitka w kolorze szarym, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Przełącznik do zmiany trybów jazdy, Reflektory przeciwmieglne w technologii LED, Reflektory przednie LED, Spoiler dachowy lakierowany na czarno, System Multimedia Navi, USB, funkcja projekcji telefonu (Apple CarPlay, Android Auto), 6 głośników, System Multimedia, USB, funkcja projekcji telefonu (Apple CarPlay, Android Auto), 6 głośników, System Opel Connect, System Start & Stop, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System dodatkowego ogrzewania Quick Heat, System monitorowania ciśnienia w oponach, System przypominania o zapięciu pasów, przód oraz tył, System wykrywania zmczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa łączona ze skórą syntetyczną Dark Cinder, Tempomat adaptacyjny, Tuner radia cyfrowego DAB, Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterek zewnętrznych, Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Układ wykrywania pieszych i rowerzystów, zaawansowany, Układ zaawansowany utrzymania w linii pasa ruchu, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, kolorowy 7", Wyświetlacz kolorowy, dotykowy, 7-calowy, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Ładowarka pokładowa 7,4 kW, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Bagażnik z podłogą ruchomą Flex Floor, Lakier metaliczny, System Multimedia Navi Pro, ekran 10", wysł. wskaźników 12", USB, Apple CarPlay, Android Auto, 6 głośników, Ładowarka pokładowa 11 kW, 3-fazowa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, DUELER H/P SPORT	215/60 17 96H	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DUELER H/P SPORT	215/60 17 96H	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, DUELER H/P SPORT	215/60 17 96H	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DUELER H/P SPORT	215/60 17 96H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Dach	150 - 200
5	Drzwi przednie lewe	150 - 200
6	Drzwi przednie prawe	150 - 200

7	Drzwi tylne lewe	150 - 200
8	Drzwi tylne prawe	150 - 200
9	Ścianka tylna lewa/ściana boczna lewa	150 - 200
10	Ścianka tylna prawa/ściana boczna prawa	150 - 200
11	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	pęknięcie/rozerwanie	WY	2.7
3	Folia izolacyjna (drzwi tylnych) L		WY	
4	Nakładka zderzaka tylnego, góra	pęknięcie/rozerwanie, zarysowanie	WY	1.8
5	Szyba przednia barwiona	nieoryginalna naklejka	NA	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1.2
7	Nakładka regulatorów temperatury	nieoryginalna naklejka	NA	
8	Nakładka przestrzeni bagażowej	zabrudzenie	NA	
9	Nakładka zderzaka przedniego, góra	odpryski lakieru		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
11	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30


Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 34

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu
Model: OML769CQ1 MOXKA
Numer identyfikacyjny pojazdu: VXKUKZKXZNW04224
Typ silnika, numer silnika: 10TDN0012318
Skrzynia biegów: AUTOMATYCZNA
Kod koloru lakieru: GG
Kod wykończenia wnętrza: TAWD
Numer kluczyka: A0148

Przygotował
Autoryzowany Dealer marki Opel, MM Cars Sp. z o.o.
40-271 Katowice, ul. Łomosa 81
Tel. +48 32 787 33 00
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy
KRS nr 0000183947
NIP 954-24-61-983, REGON 278161893
Kapitał Zakładowy 10.182.000 PLN

Miejscowość, data: KATOWICE, 28.06.2022
Dane rejestrowe: PL92 Rew

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu MM Cars Sp. z o.o.
40-271 Katowice, ul. Łomosa 81
Tel. +48 32 787 33 00
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy
KRS nr 0000183947
NIP 954-24-61-983, REGON 278161893
Kapitał Zakładowy 10.182.000 PLN

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

Potwierdzenie czynności serwisowych 5

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.
Obsługę okresową należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi.
Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.
W przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym wymagany jest zatankowany zbiornik paliwa.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie
Tak = płyn lub element został wymieniony
Nie = wymiana nie była konieczna

Uwaga
Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data _____ km _____

Olej silnikowy
Jakość: _____
Lepkość: _____ W- _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący
☐ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data _____ km _____
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 38

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Instrukcje



Fot. 40
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Gniazdo ładowania / tankowania



Fot. 42

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 58

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 66

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1