

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217821/1/26-11401	Data raportu	19-01-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/102837/25/12/29	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	1C4JJXR6XPW649491
Marka, model	JEEP Wrangler 18-23
Typ, wersja	Wrangler Unlimited 2.0 Turbo ...
Numer rejestracyjny	KK8150C
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1995 ccm/200 kW
Stan licznika	28 106 km
Data 1. rej./rok prod.	29-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	29-12-2026
Nadwozie	S.T 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS System na wszystkich kołach, Bezkluczowy system uruchamiania pojazdu przyciskiem START/STOP, Boczne progi ochronne Rock Rails o zwiększonej wytrzymałości, czarne, Centrum multimedialne (USB & AUX), Czujnik odległości przy parkowaniu - przód, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dach materiałowy - Soft Top Sunrider Premium, Dźwignia zmiany biegów w skórze, ERM - system zapobiegający przed przewróceniem się pojazdu, ESC + BAS - układ stabilizacji toru jazdy ze wspomaganiam hamowania awaryjnego, Elektronicznie rozłączany stabilizator przedni, Elektroniczne podnoszenie szyb, przód z funkcją otwierania jednym przyciśnięciem, Elektronicznie blokowane drzwiczki wlewu paliwa, Felgi aluminiowe 17 x 7,5 z ogumieniem 255/75, Fotel kierowcy z manualną regulacją w 6 kierunkach, Fotel pasażera regulowany manualnie w 4-płaszczyznach, Fotele przednie, ogrzewane, Gniazdo 12V na konsoli centralnej, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, dodatkowe, Grill przedni - w kolorze nadwozia z ramką w kolorze Natural Grey Metallic, HSA - asystent ruszania pod górę, Immobilizer, Kabel do ładowania z gniazda elektrycznego Mode 2, Kamera przednia Off-road, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica obszyta winylem premium, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierownica, podgrzewana, Klimatyzacja automatyczna, Kolorowy 7 calowy wyświetlacz TFT w panelu wskaźników, Kompatybilność Carplay / Android Auto, Komputer pokładowy z kompasem i wskaźnikiem temperatury, Konfigurowalny alert o ciśnieniu w oponach, Lakier metalik, Lampy przeciwmigielne tylne, Lampy przednie LED, Lampy tylne w technologii LED, Lampy z systemem SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Moduł Mopar Connect, Nadkola w kolorze czarnym, Naklejka na masce z niebieskim wykończeniem i logo 4xe, Naklejki na pokrywie silnika, Nawigacja GPS, Niebieskie haki holownicze, Ogranicznik prędkości, aktywny, Opony LT255/75R17C M/T BF Goorich KM2 MT, Osłona skrzynki rozdzielczej, Osłona zbiornika paliwa, Oświetlenie wnętrza LED, Pakiet palacza, Panele drzwi Premium, Pałak przeciwkapotażowy, Pałak przedni z lampą oświetlenia wnętrza z włącznikiem, Podparcia leżadłowego regulowany ręcznie w 2 zakresach, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne, pełnowymiarowe, wielostopniowe dla kierowcy i pasażera, Pokrywa koła zapasowego, Poziomowania reflektorów, Programowane opóźnione wyłączenie reflektorów, Przednie i tylne maty podłogowe, Schowek pod podłogą bagażnika, System Selec-Speed - system kontroli prędkości podczas wjazdu/zjazdu ze wzniesienia, System bezkluczowy ENTER&GO, System kontroli trakcji, System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem, System monitorowania martwych pól widzenia / detektor obiektów przecinających drogę cofania, System multimedialny Uconnect 8,4 z nawigacją - 8,4 ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją Mirroring, System nagłośnienia Alpine - 9 głośników, subwoofer, wzmacniacz 552W, System powiadamiania o wypadkach drogowych eCall, Tapicerka skórzana Premium, Tryby jazdy EV; hybrydowy, elektryczny, eSave, Tylne kanapa składana, dzielona w proporcji 60/40, Tylne szyby dodatkowo przyciemniane, Uchwyty na kubki/butelki - przód (podświetlane), Wycieraczki przedniej szyby z płynną regulacją pracy, Zamek centralny z pilotem, Żasłony słoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi, Zderzak przedni czarny, Zderzak tylny lakierowany na czarno, Śruba zabezpieczająca koło zapasowe, Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmigielne LED, Światło centralne STOP, Dach Hard Top - czarny, Pakiet Safety, Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BFGOODRICH, MUD-TERRAIN T/A KM2	255/75 17 108Q	9,5 mm
	lewe	BFGOODRICH, MUD-TERRAIN T/A KM2	255/75 17 108Q	9,9 mm
tylna	prawe	BFGOODRICH, MUD-TERRAIN T/A KM2	255/75 17 108Q	9,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, MUD-TERRAIN T/A KM2	255/75 17 108Q	9,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek środkowy lewy	150 - 200
2	Śłupek środkowy prawy	150 - 200
3	Próg lewy	150 - 200
4	Próg prawy	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 500
2	Błotnik przedni lewy	300 - 500
3	Błotnik przedni prawy	300 - 500

4	Słupek przedni lewy	300 - 500
5	Słupek przedni prawy	300 - 500
6	Drzwi przednie lewe	200 - 500
7	Drzwi przednie prawe	300 - 500
8	Drzwi tylne lewe	300 - 500
9	Drzwi tylne prawe	300 - 500
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	300 - 500
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	300 - 500
12	Pokrywa bagażnika	300 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
3	Konsola środkowa	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1