

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218062/2/26-11401	Data raportu	02-02-2026
Rzeczoznawcy	Tomasz Karkocki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/06318/26/01/26	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1N4M8JB6PW335249
Marka, model	MERCEDES-BENZ GLB [247] ...
Typ, wersja	GLB 200 4-Matic AMG Line 8G...
Numer rejestracyjny	WD4969T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/120 kW
Stan licznika	69 863 km
Data 1. rej./rok prod.	16-01-2024/2023
Data nast. bad. techn.	16-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Alarm, Antena GPS, Asystent hamowania - aktywny, Asystent limitu prędkości, Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny, Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Czujnik deszczu, Dynamic Select - selektor trybu jazdy, Dywaniki AMG, Felgi aluminiowe 19, AMG 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RTF), Fotele przednie, sportowe, Fotele tylne z regulacją elektryczną, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Kamera parkowania - tył, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana Nappa, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna Thematic - 2 strefowa, Podsufitka materiałowa, czarna, Poduszka kolan kierowcy, Podłokietnik tylny, Podłokietnik tylny, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem, Przygotowanie do instalacji Mercedes Benz Link, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Relingi dachowe - aluminiowe, Schowek na okulary, Stylizacja AMG, System EASY-PACK kłapa tylna sterowana elektrycznie, System EASY-PACK zabezpieczenie załadunku, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK), System multimedialny MBUX, System ochrony pieszych, Tapicerka łączona materiał Dinamica mikrofibra/sztuczna skóra Artico, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Touchpad, Tuner radiowy - cyfrowy (DAB), Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyty na kubki z przodu, Wykończenie wnętrza o strukturze węgla, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie komfortowe, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Lakier uni, płatny, Lampy MULTIBEAM LED, Pakiet Advantage, Pakiet integracyjny smartphone, Pakiet lusterek, Pakiet parkowania, Pakiet z linią AMG, Rezygnacja z oznaczenia modelu na pokrywie bagażnika, Szyby atermiczne, przyciemniane, Wyświetlacz IC 10,25"

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	235/60 18 103V	4,8 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	235/60 18 103V	4,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	235/60 18 103V	4,6 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	235/60 18 103V	4,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zestaw naprawczy koła