

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07864/10/25-15201	Data raportu	22-10-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	20-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/78371/25/10/13	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1KZF0FB9PB151891
Marka, model	MERCEDES-BENZ E Klasa [...]
Typ, wersja	E 220 d 4-Matic AMG
Numer rejestracyjny	WD6852R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1993 ccm/147 kW
Stan licznika	44 241 km
Data 1. rej./rok prod.	13-06-2023/2023
Data nast. bad. techn.	13-06-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS i ASR, Adaptacyjne, migające światła hamowania, Adaptacyjny układ świateł drogowych, Aktywny asystent ruchu, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Android Auto, Antena GPS, Apple CarPlay, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych), Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Czujnik zapiecia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu, Dywaniki welurowe AMG, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gaśnica, Gniazdo USB (2x) z tyłu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Kierownica z galwanizowanymi manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna THERMATIC, Kontrola trakcji, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Listwy progowe AMG, podświetlane, MBUX multimedia system, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Narzędzia do zmiany koła, Ogranicznik prędkości - aktywny, Oparcie tylnej kanapy, składane, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet komfortowych siedzeń, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przygotowanie do Live Traffic Information, Radio Cyfrowe, Radio digital HD, Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi, Stylizacja AMG, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System PRE-SAFE, System Start/Stop, System active Lane Change Assist, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System dostosowujący prędkości do trasy, System monitorowania wewnętrzny, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji, Szyby sterowane elektrycznie, Tapicerka ARTICO/ DINAMICA w kolorze czarnym, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad, Uchwyt na kubki, podwójny, Wykończenie deski rozdzielczej i bocznych drzwi tapicerką ARTICO, Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym, Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion, czarny, Zagłówki przednie - komfortowe, Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji i obniżonym prześwitem, Felgi aluminiowe 19 AMG, 5 podwójnych ramion (RSW), HUD - wyświetlacz head-up, Kierownica, ogrzewana, Lakier metalik, Oświetlenie surround z logo Mercedes, Pakiet Night, Pakiet Pamięci, Pakiet Premium, Pakiet Wspomagania Jazdy, System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach, System nagłośnienia Burmester Surround, Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/40 R19 98Y	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/40 R19 98Y	6,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	275/35 R19 100Y	6,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	275/35 R19 10Y	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	0.7
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.7
3	Tapicerka drzwi, przód L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.4
4	Błotnik tylny R	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.5
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
6	Dach	odpryski lakieru		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
8	Rama drzwi, przód R	zarysowanie		
9	Próg R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Felga przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1