

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                             |                  |                                  |
|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 408460/9/25-9570            | Data raportu     | 30-09-2025                       |
| Rzeczoznawca  | Maciej Gruszczyński         | Data oględzin    | 25-09-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/71219/25/09/22 | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | TSMJYAH2S00A92867                 |
| Marka, model                | SUZUKI S-Cross 21-                |
| Typ, wersja                 | S-Cross 1.5 DualJet Hybrid Ele... |
| Numer rejestracyjny         | WD7653R                           |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1462 ccm/75 kW              |
| Stan licznika               | 48 426 km                         |
| Data 1. rej./rok prod.      | 04-07-2023/2023                   |
| Data nast. bad. techn.      | 04-07-2026                        |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                     |
| Lakier                      | czerwony/2-warstwowy              |
| Skrzynia biegów             | metalizowany                      |
|                             | automatyczna                      |



### Wposażenie pojazdu

ABS z funkcją EBD, Alarm fabryczny, Alarm włączonych świateł i pozostawionego kluczyka, Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów, BAS - wspomaganie hamowania awaryjnego, Bagażnik z systemem wyjmowanej podwójnej podłogi i oświetleniem, Blokada zamka w drzwiach tylnych, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DSBS (Układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym), Drzwi bagażnika, otwierane mechanizmem elektronicznym, Drzwi boczne z belkami wzmocniającymi, ESP - system stabilizacji toru jazdy, ESS (funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym), Felgi aluminiowe 17", polerowane, z ogumieniem 215/55, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie, ogrzewane, Funkcja automatycznego włączania wycieraczek, Funkcja automatycznego włączania świateł, Gałka skrzyni biegów, czarna ze wstawkami w kolorze srebrnym, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w podłokietniku, Gniazdo USB, Gwarancja na baterię wysokiego napięcia, 3 lata, Gwarancja na pojazd, 3 lata lub limit 100.000 km, Głośnik centralny, Głośniki szerokopasmowe x4, Głośniki wysokotonowe x2, Immobilizer, Kamera cofania 360°, Kanapa tylna, z oparciem składanym i dzielonym asymetrycznie 60:40, trzy zagłówki, Kierownica 3-ramienna, skórzana z przyciskami do sterowania (tempomatem, telefonem, audio), Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki wewnętrzne w kolorze chromu, Klamki zewnętrzne, w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Konsola środkowa, Lakier uni, Lampki kabinowe przednia i centralna, Lampy przednie LED (światła mijania i drogowe), Lampy zespolone tylne LED, Listwy boczne ozdobne w kolorze czarnym, Listwy ozdobne bocznych drzwi, w kolorze satynowego srebra, Listwy ozdobne okien, w kolorze chromu, Listwy ozdobne zderzaków, w kolorze srebrnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc, Nagrzewnica PTC, Nawiew wentylacji na nogi pasażerów tylnych siedzeń, Ogranicznik prędkości, Oparcie tylnej kanapy z regulowanym kątem pochylenia, Osłona chłodnicy w kolorze chromu, Osłony nadkoli i progów, Osłony przeciwsłoneczne z przodu, z lusterkiem oraz uchwytem na bilet parkingowy, podświetlane, Osłony zderzaków, Oświetlenie LED tablic rejestracyjnych, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe z napinaczami oraz regulacją wysokości mocowania, przód, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, tył, Pedał hamulca i sprzęgła bezpieczny (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego), Podnóżek po stronie kierowcy, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtynowe, Podłokietnik z przodu, Podłokietnik z tyłu, Podświetlenie schowka, półeczki dolnej oraz miejsca na nogi z przodu, Przełącznik trybów jazdy, Półka bagażnika, Relingi dachowe (srebrne - anodowane aluminium), Schowek na okulary, System Traffic Sign Recognition (system rozpoznawania znaków drogowych), System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System eCall, System kluczyka elektronicznego, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX oraz górne punkty kotwiczenia, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPWS), System multimedialny interaktywny z nawigacją, ekranem dotykowym 9", Bluetooth, DAB, System ostrzegania o niestabilności kierunku jazdy (Vehicle Sway Warning), System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu LDW, System przeciwdziałania zjeżdżaniu z pasa ruchu LDP, Szyba tylna ogrzewana, Szyby atermiczne, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna, dodatkowo przyciemniane, Szyby elektryczne, przód, Szyby elektryczne, tył, Tapicerka ze skóry naturalnej łączona ze skórą syntetyczną, Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty na butelki w drzwiach, przód i tył, Uchwyty na kubki, przód i tył, Uchwyty na siatkę i torbę w bagażniku, Wspomaganie ruszania na wzniesieniu HHC, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wyświetlacz kolorowy wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników 4,2", Zamek centralny zdalnie sterowany, Zamek z dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzieżą, Zestaw naprawczy koła, Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przód, Światła przeciwmgielne tył, Lakier metaliczny

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ            | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 | 215/55 17 94V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 | 215/55 17 94V | 6,0 mm           |
| tylna    | prawe | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 | 215/55 17 94V | 6,0 mm           |
|          | lewe  | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 | 215/55 17 94V | 6,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Blotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Blotnik przedni prawy  | do 150                                     |
| 4    | Słupkę przedni lewy    | do 150                                     |
| 5    | Słupkę przedni prawy   | do 150                                     |
| 6    | Słupkę środkowy lewy   | do 150                                     |
| 7    | Słupkę środkowy prawy  | do 150                                     |

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 8  | Próg lewy                               | do 150 |
| 9  | Próg prawy                              | do 150 |
| 10 | Dach                                    | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe                     | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe                    | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe                        | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe                       | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 17 | Pokrywa bagażnika                       | do 150 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                      | Opis uszkodzeń                         | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Szyba przednia barwiona            | pęknięcie/rozerwanie                   | WY        | 3.6           |
| 2    | Poszerzenie drzwi tylnych R        | zarysowanie                            | WY        | 0.3           |
| 3    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R       | wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk | NA        | 1             |
| 4    | Pokrywa tylna                      | rysa/odprysk                           | NA        | 0.5           |
| 5    | Nakładka zderzaka przedniego, góra | rysa/odprysk                           |           |               |
| 6    | Pokrywa przednia                   | rysa/odprysk                           |           |               |
| 7    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L    | wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk |           |               |
| 8    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R    | rysa/odprysk                           |           |               |
| 9    | Błotnik tylny R                    | wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**


Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**


Spód pojazdu przód



**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**


Książka serwisowa – dane




**Fot. 30**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 31**  
Instrukcje



**Fot. 32**  
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**


Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Listwa błotnika przedniego P - Inne 1



**Fot. 38**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 40**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 44**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 52**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 54**

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3