

Nr zlecenia: 546/06/05/2026/Stellantis- Gliwice

z dnia: 2026/06/06

Zleceniodawca:
Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VI-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VR3USHNSSPJ865847
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	EL5JW14
Model pojazdu:	2008 II 1.2 MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert:	029-04887
Wersja:	Allure S&S EAT	Rok produkcji:	2023
Wskażanie drogomierza	25223 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/03/19		
Data ważności badania technicznego	2027/03/19		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całk.	1740 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	22	Podłoga bagażnika z możliwością mocowania w dwóch poziomach
2	Deska rozdzielcza pokryta pianką z dekoracją w stylu Carbon oraz listwą w kolorze błyszczącej czerni z chromowanym obram	23	Podłokietniki drzwi przednich i tylnych z tkaniny łączonej ze sztuczną skórą Isabella z przeszyciem Quartz
3	Elektryczny hamulec postojowy	24	Podsufitka w kolorze czarnym
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	Poduszka powietrzna kierowcy
5	Głośniki 6 szt.	26	Poduszka powietrzna pasażera
6	Klimatyzacja automatyczna	27	Poduszki powietrzne boczne przednie

7	Końcówka wydechu podwójna chromowana	28	Poduszki powietrzne kurtynowe
8	Listwa progowa bagażnika w kolorze Gris Météor	29	Reflektory w technologii Peugeot LED ze światłami do jazdy dziennej LED w kształcie trzech pazurów
9	Listwy ochronne drzwi bocznych w kolorze czarnym	30	Relingi dachowe czarne błyszczące
10	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	31	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
11	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	32	Szyba przednia akustyczna
12	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	33	Szyba przednia przyciemniana
13	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach II rzędu	34	Szyba tylna ogrzewana
14	Obudowy słupków drzwi w kolorze czarnym	35	Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
15	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	36	Światła tylne LED w kształcie trzech pazurów
16	Oświetlenie wnętrza - 3 diody LED (1lampa, 2 lampki do czytania)	37	Tapicerka z trzech materiałów: wzorzysta tkanina CASUAL LOMSA, z tłoczonym wzorem przeszycia Quartz
17	Oznaczenie wersji czarne, matowe	38	Tarcze kół aluminiowe 17" diamentowe
18	Pakiet Peugeot i-Cockpit - wyświetlacz kolorowy 10"	39	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
19	Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D - panel 10" wirtualnych zegarów3D	40	Uchwyty wysuwane 4 szt(2 z przodu, 2 z tyłu)
20	Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kol. błyszczącej czerni z tampodrukiem w kol. Quartz	41	Zestaw naprawczy opon
21	Panele tylnych drzwi z fakturą Karsten		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Konsola centralna podwyższona z podłokietnikiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
- Osłona wlotu powietrza
Osłona dolna ozdobna w kolorze Gris Meteor
Łezki w kolorze Dark Chrome
Ekskluzywny, czarny grill z pionowym oznaczeniem w kolorze nadwozia
- Pakiet Safety Plus
System ostrzegania o ryzyku kolizji
System automatycznego hamowania
Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
System kontroli uwagi kierowcy
System Active Safety Brake V-AEB
System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych
System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
- Pakiet Widoczność
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Czujnik zmierzchu
Oświetlenie powitalne LED
- Peugeot i-Connect
System Bluetooth
System Mirror Screen
Radio DAB
Ekran dotykowy kolorowy 10" HD
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiem oporu
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Wspomaganie parkowania przodem i tyłem, wizualne i dźwiękowe
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H XL VECTOR 4SEASONS	6,2
Przednie prawe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H XL VECTOR 4SEASONS	6,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H XL VECTOR 4SEASONS	6,7
Tylne prawe:	*GOODYEAR 215/60 R17 100H XL VECTOR 4SEASONS	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Rafał Sypułek
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Próg	P	Wgniecenia, zarysowania		
3	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-110	
2	Dach		91-101	
3	Błotnik przedni	L	99-110	
4	Próg	L	47-48	
5	Drzwi przednie	L	96-101	
6	Drzwi tylne	L	86-91	
7	Błotnik tylny	L	100-126	
8	Błotnik przedni	P	87-86	
9	Próg	P	58-76	
10	Drzwi przednie	P	83-94	
11	Drzwi tylne	P	86-103	
12	Błotnik tylny	P	107-122	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		88-98	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnętrze przestrzeni bagażowej		Obecność sierści		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37





Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40







Fot. nr 43



Fot. nr 44



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu