

Nr zlecenia: 34/24/03/2026/Stellantis Financial Services Polska

z dnia: 2026/03/24

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VXKFRHNSTP1080867
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	KK5756G
Model pojazdu:	Astra VI Sports Tourer MR`22 E6d	Nr Info-Ekspert:	028-08286
Wersja:	GS S&S Aut.	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	27603 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/03/27		
Data ważności badania technicznego	2027/03/27		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1900 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	23	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
2	Dach w kolorze czarnym	24	Reflektory LED
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
4	Hamulec postojowy elektryczny	26	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
5	Immobilizer	27	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Kamera 360°	28	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Kierownica podgrzewana	29	System kontroli trakcji TC
8	Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy	30	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
9	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	31	Szyba przednia ogrzewana

10	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	32	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Komputer pokładowy	33	Szyby tylne przyciemniane
12	Kurtyny powietrzne boczne	34	Szyby tylne regulowane elektrycznie
13	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	35	Światła do jazdy dziennej LED
14	Nakładki aluminiowe na pedały	36	Światła p/mgielne przednie LED
15	Oświetlenie nastrojowe Ambiente (8 kolorów)	37	Światła tylne LED
16	Pakiet wizualny "Black" (ramka panelu przedniego, logo i nazwa modelu)	38	Tarcze kół aluminiowe 17" czarne
17	Podłoga bagażnika regulowana Flexfloor	39	Tuner radiowy cyfrowy DAB
18	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart	40	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
19	Podsufitka czarna	41	Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, cyfrowy "10"
20	Poduszka powietrzna kierowcy	42	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszka powietrzna pasażera	43	Zestaw naprawczy opon
22	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
 - Podłokietnik centralny przedni
 - Konsola centralna
 - Schówek w konsoli centralnej
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet Dobrej Widoczności
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła mijania włączane automatycznie
- 6 Pakiet Intelli-Drive 1.0
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
 - Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
 - System ostrzegający o ryzyku kolizji
 - System automatycznego hamowania
 - System utrzymania pasa ruchu
 - System rozpoznawania ruchu pieszych
- 7 System automatycznego odblokowywania zamków drzwi i sterowania zapłonem "Open&Start"
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Podłokietnik centralny przedni
 - Konsola centralna
 - System Open&Start
 - Schówek w konsoli centralnej
 - System automatycznego odblokowywania zamków drzwi
- 8 System Multimedia Plus
 - Głośniki 6 szt.
 - System multimedialny
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "USB"
 - System Apple Carplay/Android Auto
 - System Opel Connect
 - Wyświetlacz dotykowy 10"
- 9 Tapicerka łączona materiał-skóra, szara
 - Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
 - Zagłówki foteli przednich z 4-kierunkową regulacją położenia
 - Fotel pasażera z certyfikatem AGR z elektryczną regulacją w8 płaszczyznach

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 225/45 R17 PRIMACY 4	6,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 225/45 R17 PRIMACY 4	6,0

Tylne lewe:	*MICHELIN 225/45 R17	PRIMACY 4	6,1
Tylne prawe:	*MICHELIN 225/45 R17	PRIMACY 4	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Z uwagi na oględziny przeprowadzone w garażu podziemnym dokumentacja fotograficzna może cechować się obniżoną jakością i ograniczoną czytelnością niektórych detali oraz występuje możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Oględziny wykonał: Wojciech Wójcik

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80µm	
2	Dach		120µm	
3	Błotnik przedni	L	50-70µm	
4	Próg	L	50µm	
5	Drzwi przednie	L	50-70µm	
6	Drzwi tylne	L	50-70µm	
7	Błotnik tylny	L	50-70µm	
8	Błotnik przedni	P	50-70µm	
9	Próg	P	50µm	
10	Drzwi przednie	P	50-70µm	
11	Drzwi tylne	P	50-70µm	
12	Błotnik tylny	P	50-70µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tworzywo	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
2	Konsola środkowa		Zarysowania		
3	Nakładka progu wewn. tylna	L	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika **BEZ UWAG**

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1 Książka serwisowa TAK
 2 Kluczyki (ilość sztuk) Okazano 2szt.
 3 Dowód rejestracyjny TAK
 4 Instrukcja obsługi TAK
 5 Gaśnica TAK
 6 Trójkąt ostrzegawczy TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

Opel

Swiadczenie gwarancji międzynarodowej

Auto Krak Jan Wójcik
Autoryzowany Salon i Serwis
ul. Słowackiego 105, 31-358 Kraków
tel. 71 353 30 50
fax 71 353 30 50

Pierwszy Właściciel
Model pojazdu
ASTRA ST
Numer identyfikacyjny pojazdu
VXKERHNSTP1080867
Nazwisko / numer klienta
JUREK
Numer rejestracyjny
KK5756G
Miejscowość, data wydania pojazdu
KRAKÓW, 27.03.24
Data pierwszej rejestracji
24.03.2024

Trzeci Właściciel
Nazwisko / numer klienta
Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel
Nazwisko / numer klienta
Numer rejestracyjny

Najważniejsze korzyści:

- Oszczędność pieniędzy dzięki ofertom przygotowanym specjalnie dla Twojego Opela
- Wszystkie informacje o Twoim samochodzie dostępne za jednym kliknięciem myszki
- Szybkie zgłaszanie żądań serwisowych on-line

Odwiedź stronę www.myOpel.com w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dokonania nieodpłatnej rejestracji.

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ:
myOpel.com

Personel stacji obsługi naszej firmy jest wyposażony w najnowocześniejsze narzędzia warsztatowe i diagnostyczne oraz zna specyficzne wymagania serwisowe pojazdów Opel. Co więcej, wyposażenie techniczne stacji jest nieustannie wymieniane zgodnie z wymogami.

Z tego względu zalecamy korzystanie z oryginalnych części zamiennych i akcesoriów marki Opel oraz montowanie ich w Autoryzowanym Serwisie Opel.

Opel Automobile GmbH zastrzegą sobie wyłączone prawo do wprowadzania zmian lub uzupełniania informacji w niniejszej Książeczce serwisowej i gwarancyjnej.

Opel Automobile GmbH

Fot. nr 43


Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu