

Nr zlecenia: 26/07/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/07

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	Y V 1 P W K 2 V 4 P 1 1 8 9 6 7 2
Marka:	VOLVO	Nr rejestracyjny:	WE4W777
Model pojazdu:	V90 2.0 B5 D Mild Hybrid MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert:	039-07135
Wersja:	Ultimate Bright AWD Getr	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	94236 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/07/28		
Data ważności badania technicznego	2027/07/28		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	2480 kg*		
Oznaczenie silnika	D4204T2		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 173kW (235KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent zjazdu	39	Roleta do bagażnika półautomatyczna
2	Audio System High Performance Pro Harman /Kardon	40	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
3	Autoalarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu	41	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
4	Czujnik deszczu	42	Siedzenia tylne podgrzewane
5	Czujnik wilgoci powietrza	43	Siedzenia tylne składane
6	Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa	44	Spryskiwacze reflektorów wysokociśnieniowe
7	Dach panoramiczny	45	Sterowanie systemem audio w kierownicy

8	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	46	System Apple Carplay/Android Auto
9	Dywaniki tekstylne	47	System bezkluczykowego uruchamiania i dostępu do pojazdu Keyless Entry
10	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	48	System Bluetooth
11	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 4 płaszczyznach	49	System informowania o znakach drogowych RSI
12	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną	50	System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym
13	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	51	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
14	Fotel pasażera z pamięcią położenia	52	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
15	Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Charcoal	53	System Pilot Assist
16	Gniazdo 12V w bagażniku	54	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
17	Immobilizer	55	System poprawy jakości powietrza z jonizacją
18	Kamera cofania	56	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
19	Kierownica podgrzewana	57	System utrzymania pasa ruchu LKA
20	Klimatyzacja automatyczna 4-strefowa Electronic Climate Control (ECC)	58	System wspomagający unikanie kolizji
21	Kurtyny powietrzne boczne	59	System wspomagania nagłego hamowania EBA
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	60	Światło dodatkowe STOP
23	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	61	Tarcze kół aluminiowe 19" 10-ramienne, czarne, 255/40 R19
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	62	Tempomat adaptacyjny
25	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	63	Tuner radiowy cyfrowy DAB
26	Ładowarka indukcyjna	64	Usługa Volvo On Call
27	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	65	Wybór trybów jazdy Drive Mode
28	Ogranicznik prędkości	66	Wykończenie deski rozdzielczej i boczaków drzwi materiałem Benova
29	Organizer pod dodłogą bagażnika	67	Wykończenie wnętrza aluminium Chackered
30	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	68	Wyświetlacz Head-Up
31	Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom III	69	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
32	Podłokietnik siedzeń tylnych	70	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
33	Poduszka powietrzna kierowcy	71	Zagłówki siedzeń tylnych składane elektrycznie
34	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	72	Zamek centralny
35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	73	Zawieszenie Dynamic
36	Poduszki powietrzne boczne przednie	74	Zestaw naprawczy opon
37	Reflektory skrętne w technologii Full LED	75	Złącza USB 2 szt. w tunelu środkowym
38	Relingi dachowe zintegrowane jasne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Kierownica skórzana wielofunkcyjna z wykończeniem aluminium
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą z elementami aluminiowymi
- Napinacze przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
Napinacze tylnych pasów bezpieczeństwa
- System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround
System BLIS - układ monitorowania "martwych pól" lusterek

- System ostrzegania przed kolizją z tyłu
System CTA - Cross Traffic Alert
7 Światła p/mgienne przednie LED z doświetlaniem łuków
System doświetlania zakrętów
Światła p/mgienne przednie LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Lakier metalizowany
- Szyby tylne przyciemniane
- Tapicerka ze skóry Nappa perforowaną i wentylowaną Blond Charcoal (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 225/40 ZR19 100W XL PRIMACY 4	4,4
Przednie prawe:	*MICHELIN 225/40 ZR19 100W XL PRIMACY 4	4,6
Tylne lewe:	*MICHELIN 225/40 ZR19 100W XL PRIMACY 4	4,8
Tylne prawe:	*MICHELIN 225/40 ZR19 100W XL PRIMACY 4	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka drzwi tylnych	L	Wgniecenia		
2	Pokrywa przednia		Wygłuszenie - rozerwane		
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecenia		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Łotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		111	
2	Dach		116	
3	Błotnik przedni	L	122	
4	Drzwi przednie	L	138	
5	Drzwi tylne	L	223	
6	Błotnik tylny	L	247	
7	Drzwi tyłu nadwozia		121	
8	Błotnik przedni	P	106	
9	Drzwi przednie	P	134	
10	Drzwi tylne	P	220	
11	Błotnik tylny	P	209	
12	Drzwi tyłu nadwozia		116	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Spryskiwacz reflektora	L	Oslabione działanie mechanizmu, luźna praca		
2	Zderzak przedni		Zarysowania, odkształcenia		
3	Reflektor	L	Zarysowania, odkształcenia		
4	Zderzak tylny		Zarysowania		
5	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowania		
6	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Dywanik przedni	P	Przetarcie materiału		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108




Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121




Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126




Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu