

Nr zlecenia: 138/01/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/01

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZF29NN036982
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	PK3826N
Model pojazdu:	A7 Sportback Quattro 55 TFSI MR`18 E6 4G	Nr Info-Ekspert:	002-03314
Wersja:	S tronic	Rok produkcji:	2022
Wskaźnik drogowości	141175 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/10/13		
Data ważności badania technicznego	2027/10/13		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	2470 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	2995 ccm / 250kW (340KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem refleksyjnym	34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Asystent świateł drogowych	35	Poduszki powietrzne boczne
4	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	36	Reflektory przednie w technice LED
5	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	37	Spoiler dachowy S line
6	Blokada prędkości maksymalnej elektroniczna	38	System "Audi pre sense basic"

7	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa	39	System "Audi pre sense front"
8	Dogrzewacz	40	System Audi Drive Select
9	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	41	System Audi Music Interface
10	Głośniki 8 szt.	42	System automatycznej recyrkulacji powietrza
11	Immobilizer	43	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)	44	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus
13	Kanapa tylna 2-miejscowa ze składanym i dzielonym oparciem (homologacja 4-osobowa)	45	System Start/Stop z systemem rekuperacji
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	46	Szyba przednia laminowana
15	Kolumna kierownicy regulowana	47	Szyby termoizolacyjne
16	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	48	Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się koła
17	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	49	Światła do jazdy dziennej LED
18	Listwy progowe aluminiowe	50	Światła tylne LED
19	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	51	Tapicerka tekstylna "Index"
20	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	52	Tarcze kół aluminiowe 18" 10-ramienne Aero-design
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości
22	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	54	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	55	Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne
24	Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową	56	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
25	Mechanizm różnicowy samoblokujący	57	Zagłówki foteli przednich
26	MMI RADIO plus	58	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	59	Zawieszenie dynamiczne
28	Oslony p/słoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym, po stronie kierowcy i pasażera	60	Zderzaki wzmocnione
29	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu	61	Zestaw naprawczy opon
30	Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni	62	Zestaw narzędzi
31	Podłokietnik przedni komfortowy	63	Złącze Bluetooth
32	Podsufitka tekstylna		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie regulowane elektrycznie
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą
- Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem
 - Komputer pokładowy
 - Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
- Pakiet dla palących
 - Zapalniczka
 - Popielniczka
- Rezygnacja z pakietu dla palących
 - Gniazdo 12V z tyłu
 - Schówek z przodu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- Funkcja pamięci ustawień dla foteli konturowych

- 3 Kamera cofania
- 4 Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą (dopłata)

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica pokryta skórą

Kierownica 3-ramienna sportowa
- 5 Lakier metalizowany "Szary Chronos"
- 6 Pakiet optyczny "Czerń" wraz z pierścieniami Audi w kolorze czarnym
- 7 Pakiet sportowy S Line
- 8 Podsufitka tekstylna czarna (dopłata)
- 9 Tapicerka częściowo skórzana - kombinacja mikrofibra Dinamica łączona ze skórą (dopłata)
- 10 Tarcze kół aluminiowe 20" 10-ramienne S-design (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE	255/40 R20	BLIZZAK	5,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE	255/40 R20	BLIZZAK	5,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE	255/40 R20	BLIZZAK	5,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE	255/40 R20	BLIZZAK	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Karol Baczyński

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski, zarysowania		
5	Dach		Odpryski, ogniska korozji		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	60	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, odpryski, wgniecenia		
2	Reflektor	L	Zarysowania		
3	Reflektor	P	Zarysowania		
4	Zderzak tylny		Zarysowania		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 2 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu