

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218591/3/26-11401	Data raportu	12-03-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/17201/26/02/25	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	6FPFXXMX2FNM43287
Marka, model	FORD Ranger 22-
Typ, wersja	Ranger 3.0 EcoBoost Twin-Tur...
Numer rejestracyjny	W1BMEAL
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2999 ccm/215 kW
Stan licznika	62 753 km
Data 1. rej./rok prod.	23-03-2023/2022
Data nast. bad. techn.	23-03-2026
Nadwozie	PIC 4/5
Lakier	pomarańczowy/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Alarm Thatcham - obwodowy i pojemnościowy, Bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto, Blokada przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego, Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci, Chłapacze z przodu, Chłapacze z tyłu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe przód, z włókny w wersji Premium, EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego, ESC - Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Ekran jazdy w terenie - dodatkowe ustawienia związane z jazdą w terenie, Felgi aluminiowe 17", w kolorze Precision Grey, z ogumieniem terenowym o rozmiarze 285/70, Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 10 kierunkach, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania (czujniki i BLIS), Funkcja przypominania o zapieciu pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera oraz pasażerów w 2 rzędzie, Gałka dźwigni zmiany biegów skórzana, Gniazda USB 2x w przedniej konsoli środkowej, Gniazda USB 2x w tylnej części konsoli środkowej, Gniazdo 230V - zewnętrzne w skrzyni ładunkowej i wewnętrzne w tylnej części konsoli środkowej, Gniazdo USB w obudowie lusterka wstecznego, Gniazdo zasilania 12V - zewnętrzne, w skrzyni ładunkowej, Gwarancja na pojazd, 2 lata, Gwarancja na pojazd, 2 lata, Hak holowniczy demontowalny z 13-stykowym gniazdem elektrycznym, Hamulec postojowy elektryczny, Immobiliser PATS, Inteligentny ogranicznik prędkości, Kamera 360 stopni, Kanapa tylna 3-osobowa ze środkowym zagłówkiem, Kierownica ogrzewana, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, z logo Raptor i wstawkami w kolorze Code Orange, Kieszeń w oparciu fotela kierowcy, Klamka tylnej klapy - nielakierowana, Klamki drzwi - w kolorze nadwozia, Klamki drzwi wewnętrzne - nielakierowane, Kłapa tylna - z mechanizmem łatwego podnoszenia-opuszczania, Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Komputer pokładowy, Konsola środkowa długa z podłokietnikiem, Koło zapasowe - z obręczą aluminiową 17", Krata wlotu powietrza przednia - ze stylizowanym napisem FORD, Kraty wlotu powietrza na błotnikach - nielakierowane, Lakier zwykły Arctic White, Listwy nadkoli - w kolorze Precision Grey, Lusterka boczne elektr. regul. składane, ogrzewane, w kol. nadwozia, kierunkowskazy, lampki ośw. podłoże, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, Modem FordPass Connect z pokładowym hotspotem Wi-Fi, Nakrętki standardowe kół, Nakładka skrzyni ładunkowej sportowa - aerodynamiczna, kompozytowa, kolor Precision Grey, Napinacz tylnych pasów bezpieczeństwa, Osłona metalowa pod silnikiem i skrzynią rozdzielczą, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lusterkami, Oświetlenie schowka po stronie pasażera, Oświetlenie skrzyni ładunkowej, Oświetlenie wnętrza nastrojowe Ambient LED, Panele drzwi wewnętrzne - Sensico, Pasy bezpieczeństwa tył - trzy pasy 3-punktowe bezwładnościowe, Podsufitka w kolorze Ebony, Poduszka powietrzna boczna między przednimi fotelami, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik tylny środkowy, Przesłona kraty wlotu powietrza aktywna, Przetwornica napięcia 230V/400W, Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku, Reflektory adaptacyjne Full LED ze światłami do jazdy dziennej LED, Schowek zamykany, Stopnie boczne wzmocnione z odlewu aluminiowego w kolorze Precision Grey, logo Raptor, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD), System Auto Hitch ułatwiający podpięcie przyczepy, System Auto Start-Stop, System adaptacyjny kontroli obciążenia pojazdu (LAC), System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System kontroli pasa ruchu z systemem monitorowania koncentracji kierowcy, System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (ROM), System mocowania ładunku - szyny mocowania ładunku z regulowanymi uchwytami, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System monitorowania martwego pola (BLIS) z Cross Traffic Alert (obejmuje holowaną przyczepę), System nawigacji satelitarnej z SYNC 4A, DAB, ekran dotykowy 12", nagłośnienie B&Q (8 głośników), System oświetlenia zewnętrznego 360 stopni, 4 strefowe, System parkowania automatyczny Active Park Assist, System rozpoznawania znaków drogowych, System tankowania bezkorkowy Ford Easy Fuel, System zapobiegający kolizjom Pre-Collision Assist (wsp. omijania przeszkód, asystent skrętu w lewo), System zapobiegający kołysaniu przyczepy, Szyba przednia podgrzewana (Quickclear), Szyby przednie elektrycznie sterowane (opuszczane-podnoszone jednym przyciśnięciem), Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Szyby tylnych drzwi elektrycznie sterowane, Tapicerka częściowo skórzana Raptor - Miko Suede, akcenty w kolorze Code Orange oraz logo Raptor, Tempomat inteligentny adaptacyjny, Trail Control - tempomat do jazdy terenowej działający poniżej prędkości 32 km/h, Uchwyty mocowania ładunku wewnątrz skrzyni ładunkowej, Układ kontroli terenu - ze wspomaganie jazdy ze wzniesienia, Układ wydechowy z możliwością wyboru jednego z 4 trybów pracy (Cichy, Normalny, Sport, Baja), Uruchamianie zdalne, Wspomaganie ruszania pod górę (HSA), Wspomaganie siły hamowania elektroniczne, Wybór jednego z 7 trybów jazdy (Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Sand, Mud-Ruts, Baja), Wybór trybów jazdy za pomocą pierścienia obrotowego, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wykładzina podłogi i boków skrzyni z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, Wykładzina podłogi - dywanowa, Zaczepy holownicze przednie, dwa, Zamki drzwi - centralny zamek obejmujący tylną klapy, Zamki drzwi - centralny zamek z podwójnym ryglowaniem, Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka (2 piloty zdalnego sterowania), Zawieszenie Off-Road Performance z amortyzatorami Fox 2.5 Live Valve, Zderzak przedni - w kolorze Precision Grey z dolną częścią w kolorze Silver, Zderzak tylny - nielakierowany, Zestaw cyfrowy wskaźników - wyświetlacz LCD 12", Zestaw dodatkowych przełączników zamontowanych pod sufitem, Ładowarka bezprzewodowa do urządzeń mobilnych, Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania, Światła przeciwmgielne przednie LED, Światło Stop trzecie, Lakier zwykły Code Orange, Pakiet Raptor Dress Up Pack 3

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BFGOODRICH, ALL TERRAIN AT	285/70 17 116S	7,5 mm
	lewe	BFGOODRICH, ALL TERRAIN AT	285/70 17 116S	7,5 mm
tylna	prawe	BFGOODRICH, ALL TERRAIN AT	285/70 17 116S	7,5 mm
	lewe	BFGOODRICH, ALL TERRAIN AT	285/70 17 116S	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
2	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie		
3	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie		
4	Pokrycie narożnika, dół R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Zdjęcie do protokołu



Fot. 36


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 2