

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	418200/1/26-9570	Data raportu	02-01-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	30-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/101869/25/12/22	Miejsce oględzin	Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	LVYPSK2V0RP129477
Marka, model	VOLVO S90 20-
Typ, wersja	S90 B5 D AWD Ultimate Bright...
Numer rejestracyjny	WD4118T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/173 kW
Stan licznika	90 990 km
Data 1. rej./rok prod.	12-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	12-12-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay i Android Auto, BLIS - system monitorowania matowego pola lusterek zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Dach panoramiczny odsuwany elektrycznie, Deska rozdzielcza i górne panele drzwi obszyte materiałem, Dywaniki podłogowe, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 19, 10-ramienne, Black Diamond Cut, z ogumieniem 255/40, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z elektryczną, 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją podparcia ud, Fotele tylne elektrycznie składane oraz zewnętrzne zagłówki tylne, Funkcja Auto Hold, Funkcja rozpoznawania głosu, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB-C (x2), Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne podświetlane, Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwa progowa, podświetlana, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Ogrzewanie tylnych foteli, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Podgrzewane koło kierownicy, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki, Reflektory przednie Full LED z doświetlaniem zakrętów, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby sterowana elektrycznie, Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie, Stylizacja nadwozia Inscription, Subwoofer z technologią Fresh Air, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym, System audio Harman/Kardon Premium Sound, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System poprawy jakości powietrza z jonizacją, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka skórzana (Charcoal), Tempomat adaptacyjny ACC z Pilot Assist, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy, Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza: Aluminium, Wyświetlacz Head-Up, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny 9 cali, dotykowy, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zawieszenie dynamiczne, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Łącze Bluetooth, Światła przeciwmieigielne LED - przód, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Laminowane szyby boczne, Przyciemniane tylne szyby, Tapicerka skórzana (Blond)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	255/40 19 100V	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	255/40 19 100V	6,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	255/40 19 100V	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	255/40 19 100V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie/rozerwanie	WY	2.3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
5	Listwa ozdobna boczna szyby przed. R	zarysowanie	WY	
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.4
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	ubytki materiału, zarysowanie	WY	0.2
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

ŚWIADECTWO GWARANCJI

Wersja 590

Typ/nr podwozia SEDAN / LVYPSK 2VOR M23L77

Rok modelowy M424 1P:2023n.

Nr rej. WD 118T

Data dostawy

2	0	2	3	1	2	1	4
Y	Y	Y	Y	M	M	D	D

Dealer
 Nazwa firmy **VOLVO**
 Adres **DOM VOLVO CAR SP. Z O.O.**
 ul. Puławska 558/560
 02-884 Warszawa
 NIP 521-37-72-773
 Podpis

Pieczęć **VOLVO**
 DOM VOLVO CAR SP. Z O.O.
 ul. Puławska 558/560
 02-884 Warszawa
 NIP 521-37-72-773

Dla tego samochodu obowiązuje następujący okres międzyprzeglądowy:
☒ Co 30 000 km/12 miesięcy/po określonej liczbie motogodzin*
 * Zależnie od tego, co nastąpi wcześniej

Właściciel 1 PRIMB CAR
MANAGEMENT

Adres POŁANKI 4
80-308 GDAŃSK

Telefon _____

Właściciel 2 _____

Adres _____


Telefon _____

Inne dane _____

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2