

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	420593/1/26-9528	Data raportu	29-01-2026
Rzeczoznawcy	Mateusz Gowor (NEW) mgr inż. Michał Świątek	Data oględzin	28-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/06109/26/01/23	Miejsce oględzin	Mieczysława Karłowicza 6/2, 85-092 Byd...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1N2476471W256469
Marka, model	MERCEDES-BENZ GLB [247] ...
Typ, wersja	GLB 250 4-Matic AMG Line 8G...
Numer rejestracyjny	CB123PE
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1991 ccm/165 kW
Stan licznika	65 539 km
Data 1. rej./rok prod.	06-02-2023/2022
Data nast. bad. techn.	06-02-2026
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	biały/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Alarm, Antena GPS, Asystent hamowania - aktywny, Asystent limitu prędkości, Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny, Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Czujnik deszczu, Dynamic Select - selektor trybu jazdy, Dywaniki AMG, Fotele przednie, sportowe, Fotele tylne z regulacją elektryczną, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Kamera parkowania - tył, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana Nappa, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa, Lampy LED High Performance, Podsufitka materiałowa, czarna, Poduszka kolan kierowcy, Podłokietnik tylny, Podłokietnik tylny, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem, Przygotowanie do instalacji Mercedes Benz Link, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Relingi dachowe - aluminiowe, Schówek na okulary, Stylizacja AMG, System EASY-PACK kłapa tylna sterowana elektrycznie, System EASY-PACK zabezpieczenie załadunku, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK), System multimedialny MBUX, System ochrony pieszych, Tapicerka łączona materiał Dinamica mikrofibra/sztuczna skóra Artico, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Touchpad, Tuner radiowy - cyfrowy (DAB), Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyty na kubki z przodu, Wykończenie wnętrza o strukturze węgla, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie komfortowe, 3-ci rząd siedzeń, Asystent martwego punktu, Felgi aluminiowe 20 AMG, wieloramiennie, z ogumieniem (RVW), Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, Lakier metalik, Pakiet Night, Pakiet Premium Plus, Pakiet integracyjny smartphone, Pakiet lusterek, Pakiet parkowania z kamerą 360, Pakiet z linią AMG, Rezygnacja z oznaczenia modelu na pokrywie bagażnika, System nagłośnienia Burmester surround, Zawieszenie z regulacją tłumienia

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	235/45 R20 96H	5,2 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	235/45 R20 96H	4,7 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	235/45 R20 96H	6,3 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	235/45 R20 96H	6,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	głębokie, zarysowanie	WY	0.7

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1