

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218358/2/26-11401	Data raportu	27-02-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	24-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/08047/26/01/30	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1N9N0BB9RJ090949
Marka, model	MERCEDES-BENZ EQA [243] ...
Typ, wersja	EQA 250 66.5kWh AMG Line
Numer rejestracyjny	ZS008SX
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/ ccm/140 kW
Stan licznika	38 644 km
Data 1. rej./rok prod.	22-02-2024/2023
Data nast. bad. techn.	22-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Akustyczna ochrona otoczenia, Alarm antywłamaniowy, Antena GPS, Asystent limitu prędkości, Asystent układu hamulcowego aktywny, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Asystent świateł drogowych adaptacyjny, Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe AMG, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy wykończenia wnętrza - efekt spirali, z podświetleniem, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele sportowe, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo ładowania, Gwarancja 2 lata, Immobilizer, Kabel do ładowania z gniazdka domowego, 5m, Kamera cofania, Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kłapa tylna EASY-PACK, Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC, Lakier uni, Listwy progowe drzwi, podświetlane i wymienną osłoną, MBUX multimedia system, Manetki zmiany biegów przy kierownicy, galwanizowane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Oparcie tylnej kanapy, składane, Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lustrem kosmetycznym, Oświetlenie Ambient, Pakiet komfortowych siedzeń, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Pakiet wyposażenia przestrzeni bagażowej, Panel dotykowy na konsoli środkowej, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylnej kanapy, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do radia cyfrowego, Przygotowanie pod usługi zdalne i nawigację, Radio Cyfrowe, Reflektory LED High Performance, Relingi dachowe z polerowanego aluminium, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z roletą, Stylizacja nadwozia AMG, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania wnętrza, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, System połączenia alarmowego Mercedes-Benz, System ładowania prądem stałym (ładowanie DC), System ładowania prądem zmiennym AC, Szyby przednie elektryczne, Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji, Tapicerka imitująca skórę ARTICO/mikrofibrę DINAMICA, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Usługi Zdalne i Usługi Ładowania Premium, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie Multilink, Zawieszenie komfortowe, Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium, Felgi aluminiowe 19" AMG 5 podwójnych ramion, czarne z ogumieniem (RTF), Fotel pasażera z czujnikiem zajętości miejsca, Funkcja ostrzegania przy wysiadaniu, Pakiet Premium Plus, Pakiet integracji smartfona, Rezygnacja z oznaczenia typu na błotnikach, Wideorejestrator jazdy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT	235/50 19 103V	7,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT	235/50 19 103V	7,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT	235/50 19 103V	8,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT	235/50 19 103V	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zestaw naprawczy koła



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1