

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09818/2/26-15201	Data raportu	12-02-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	12-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/10085/26/02/06	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1K5J8HBXRN469867
Marka, model	MERCEDES-BENZ CLA [C 11...
Typ, wersja	CLA 200 mHEV AMG Line 7G-...
Numer rejestracyjny	WD6478T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/120 kW
Stan licznika	40 962 km
Data 1. rej./rok prod.	29-02-2024/2024
Data nast. bad. techn.	28-02-2027
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Adaptacyjny asystent świateł drogowych, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Antena GPS, Asystent limitu prędkości, Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent układu kierowniczego - aktywny, Asystent wnętrza MBUX, Bezpośredni układ kierowniczy, Czujnik obecności pasażera pasywny, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe AMG, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi, Gaśnica, Gniazda USB, dodatkowe, HANDS-FREE ACCESS, KEYLESS-GO, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Klimatyzacja automatyczna THERMATIC, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Manetki zmiany biegów przy kierownicy, galwanizowane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Oparcie tylnej kanapy, składane, Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lusterkiem, Podosufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do instalacji Mercedes-Benz Link, Przygotowanie do montażu systemu MBUX Entertainment, Przygotowanie do radia cyfrowego, Przygotowanie do usług nawigacyjnych, Radio Cyfrowe, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, Skrzynia automatyczna 7G-DCT, Stylizacja nadwozia AMG, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System active Lane Change Assist, System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach, System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych z przodu, System monitorowania wewnętrzny, System monitorowania wnętrza, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, Tapicerka imitująca skórę ARTICO, Tempomat, Tylne podłokietniki, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Układ hamulcowy sportowy, Usługi Zdalne, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza imitujące ciemne włókno węglowe, Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali, Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali, Zawieszenie sportowe AMG, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Dach szklany panoramiczny - elektryczny, Lakier metalik, Pakiet Night, Pakiet Premium, Pakiet integracji smartfona, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT	225/45 R18 91W	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT	225/45 R18 91W	4,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT	225/45 R18 91W	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT	225/45 R18 91W	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza boczna R	brak	WY	1
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	0.7
3	Próg L	zarysowanie		
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
5	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Inne 1



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1