

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218393/3/26-11401	Data raportu	02-03-2026
Rzeczoznawcy	Jerzy Dudek (WSP)	Data oględzin	25-02-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PCM(DZS)/GDA/13306/26/02/18	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KMHBB8124RU133079
Marka, model	HYUNDAI Kona 23-
Typ, wersja	Kona 1.0 T-GDI Smart
Numer rejestracyjny	GD2M500
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/88 kW
Stan licznika	26 977 km
Data 1. rej./rok prod.	17-04-2024/2024
Data nast. bad. techn.	17-04-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	zielony/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS + ESC + DBC + HAC, Aktualizacje OTA, Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA 1.5) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA), monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujniki parkowania przednie i tylne, Dostęp bezkluczykowy, Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą, Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Kamera cofania, Kanapa tylna składana w proporcji 40:20:40, Kierownica obszyta skórą, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Końcówka wydechu czarna, Lakier specjalny, Mirage Green, Listwa okienna w kolorze czarnym, Listwa ozdobna przednia, Listwy boczne w kolorze czarnym (nielakierowane), Lusterka boczne elektryczne sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z funkcją dzień i noc, Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach, Nawiewy ciepłego powietrza w drugim rzędzie, Ogranicznik prędkości, Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem, Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem, Osłony czarne pod zderzakami, Osłony przeciwsłoneczne rozsuwane, Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem LED, Oświetlenie drugiego rzędu LED, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Oświetlenie w przednim rzędzie LED, Poduszka bezpieczeństwa centralna, Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe, Poduszki bezpieczeństwa przednie, Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny z uchwyty na napoje, Port USB-C w konsoli centralnej, Porty USB-C x2 dla pasażerów z tyłu, Progi w kolorze czarnym (nielakierowane), Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Reflektory LED (MFR), Schowek w przednim podłokietniku, Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa, Spoiler tylny z trzecim światłem Stop, System Bluetooth z obsługą komend głosowych, System Stop-Go (ISG), System monitorowania tylnej kanapy (RSA), System multimedialny z 12.3" ekranem dotykowym, DAB, nawigacja fabryczna z usł. Live, Bluelink, ACP, AA, System podążania na pasie ruchu (LFA), System ratunkowy eCall, Szyba czołowa z powłoką akustyczną, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie (przednie z funkcją Auto Down i funkcją Safety), Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu), Wspomaganie kierownicy elektryczne, Wybór trybów jazdy, Wyciszenie maski, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, alarm, Zegary cyfrowe z 4.2" wyświetlaczem, Zestaw naprawczy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła pozycyjne LED, Światła przeciwmgielne tylne, Światła tylne LED, Światła włączane automatycznie, Światło stop trzecie LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	205/55 16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	IMPERIAL, SNOWDRAGON UHP	205/55 16 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

The photograph shows a page from a service book with two main sections: 'REJESTRACJA SPRZEDAŻY' (Sales Registration) and 'PRZEGŁĄD PRZEDSPRZEDAŻNY (PDI)' (Pre-sale Inspection (PDI)).

REJESTRACJA SPRZEDAŻY:

- Model: **KONA**
- Nr nadwozia (VIN): **KMH4U82N34001733079**
- Data sprzedaży: **15-04-2024**

PRZEGŁĄD PRZEDSPRZEDAŻNY (PDI):

- Model: **KONA**
- Nr nadwozia (VIN): **KMH4U82N34001733079**
- Data przeglądu: **15-04-2024**
- Stan licznika (km): **5**

Below the sections are two boxes for signatures and stamps of authorized service stations (ASO) of Hyundai.

Left Box: Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. MARGO H. D. Kuzmicki Sp. J., ul. Kartuska 381, 80-125 GDANSK, tel. 58 303-33-33, 552-38-33, Serwis: 58 303-33-33.

Right Box: Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. MARGO H. D. Kuzmicki Sp. J., ul. Kartuska 381, 80-125 GDANSK, tel. 58 303-33-33, 552-38-33, Serwis: 58 303-33-33.

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

The photograph shows a page from a service book with two main sections: 'PRZEGŁĄD OKRESOWY' (Periodic Inspection) and 'PRZEGŁĄD OKRESOWY' (Periodic Inspection).

Left Section:

- Data: **15-04-2024**
- Przebieg (km): **15000**
- Przebieg (km): **15000**

Right Section:

- Data: **15-04-2024**
- Przebieg (km): **15000**
- Przebieg (km): **15000**

Below the sections are two boxes for signatures and stamps of authorized service stations (ASO) of Hyundai.

Left Box: Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. MARGO H. D. Kuzmicki Sp. J., ul. Kartuska 381, 80-125 GDANSK, tel. 58 303-33-33, 552-38-33, Serwis: 58 303-33-33.

Right Box: Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. MARGO H. D. Kuzmicki Sp. J., ul. Kartuska 381, 80-125 GDANSK, tel. 58 303-33-33, 552-38-33, Serwis: 58 303-33-33.


Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
OC



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
opony dodatkowe KUMHO ECSTA