

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217697/1/26-11401	Data raportu	12-01-2026
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (NEW)	Data oględzin	30-12-2025
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap		
	PCM(DZS)/GDA/97140/25/12/09	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPMFMD16021
Marka, model	FORD Kuga 20-24
Typ, wersja	Kuga 1.5 EcoBoost FWD ST-Line
Numer rejestracyjny	WJ5470K
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1499 ccm/110 kW
Stan licznika	50 284 km
Data 1. rej./rok prod.	22-02-2022/2021
Data nast. bad. techn.	20-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci, Centralny zamek – sterowany pilotem, Czujniki odległości przy parkowaniu – przód, Czujniki odległości przy parkowaniu – tył, Dywaniki podłogowe z logo z przodu, Dywaniki podłogowe z logo z tyłu, EBD - system rozdziału siły hamowania, ESC, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Emblem ST-Line, Felgi aluminiowe 18", z wykończeniem w kolorze Rock Metallic, z ogumieniem 225/60, Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi, FordPass Connect z modmem GSM, Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy elektryczny, Immobiliser PATS, Kamera cofania, Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparc, Kierownica wykończona skórą, spłaszczona w dolnej części, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, Lampki do czytania, Lampy tylne LED, Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, Obramowania szyb bocznych w kolorze czarnym, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line - zderzaki, nakładki, listwy progowe i boczne w kolorze nadwozia, Podsufitka ciemna, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne przód i tył, Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku, Radio SYNC 3, DAB+, nawigacja, wysł. 8" i 12.3", Applink, ACP, AA, TMC, Bluetooth, 10 głoś., USB, ster. z kierow., Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory halogenowe projekcyjne ze światłami do jazdy dziennej LED, Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze czarnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami, pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek), Tapicerka materiałowa Foundry/Eton, Tempomat, Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą, Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA), Wskaźnik sugerujący odpowiedni moment zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS), Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny, Zaczepy do mocowania bagażu, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania, Światła przeciwmgielne LED, Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo, Lakier metalizowany specjalny White Platinum, Pakiet Winter, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	225/60 18 104V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	225/60 18 104V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	225/60 18 104V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	225/60 18 104V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150

14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.3
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10


Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
zabrudzenia wnętrza



Fot. 38
cd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
cd



Fot. 40
cd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
cd



Fot. 42
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 2