

Nr zlecenia: 235/08/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/08

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	K M H L C 8 1 U A D U 0 7 4 1 2 4
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	EPA24739
Model pojazdu:	i40 1.7 CRDi MR`11 E5	Nr Info-Ekspert:	016-00690
Wersja:	Style	Rok produkcji:	2013
Wskazanie drogomierza	195570 km		
Data pierwszej rejestracji	2014/03/05, (w Polsce: 2021/09/14)		
Data ważności badania technicznego	2027/08/28		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	2120 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1685 ccm / 100kW (136KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Reflektory adaptacyjne
2	Czujnik deszczu	34	Reflektory ksenonowe
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	35	Roleta do bagażnika
4	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	36	Schowek chłodzony
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	37	Siatka mocująca bagaż
6	Głośnik subwoofer	38	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
7	Głośniki 6 szt.	39	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Gniazdo 12V	40	System Bluetooth
9	Hamulec postojowy elektryczny	41	System kontroli podjazdu HAC
10	Immobilizer	42	System kontroli trakcji VSM

11	Kierownica podgrzewana	43	System stabilizacji toru jazdy ESC
12	Kierownica pokryta skórą	44	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	System wspomagania nagłego hamowania
14	Kluczyk zbliżeniowy	46	Szyba przednia ogrzewana
15	Kolumna kierownicy regulowana	47	Szyby atermiczne
16	Koło zapasowe dojazdowe	48	Szyby przyciemniane
17	Komputer pokładowy	49	Światła do jazdy dziennej
18	Kurtyny powietrzne boczne	50	Światła p/mgielne przednie
19	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	51	Tapicerka tekstylna
20	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Tarcze kół aluminiowe 17"
21	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	53	Tempomat
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	54	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
23	Nakładki ozdobne progów	55	Wyświetlacz kolorowy
24	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	56	Wzmacniacz audio
25	Podłokietnik centralny przedni	57	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
26	Podłokietnik siedzeń tylnych	58	Zaglówki foteli przednich aktywne
27	Poduszka powietrzna kierowcy	59	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	60	Złącze "AUX"
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	61	Złącze "iPod"
30	Poduszki powietrzne boczne przednie	62	Złącze "USB"
31	Poduszki powietrzne boczne tylne	63	Zmieniarka CD
32	Radioodtwarzacz CD + MP3		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Kamera cofania
- Lakier metalizowany
- System nawigacji satelitarnej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FALKEN 225/45 R17 94Y AZENIS FK 510	5,2
Przednie prawe:	*FALKEN 225/45 R17 94Y AZENIS FK 510	4,8
Tylne lewe:	*UNIROYAL 225/45 R17 91Y RAIN SPORT 5	4,8
Tylne prawe:	*UNIROYAL 225/45 R17 91Y RAIN SPORT 5	5,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)

Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
 Baza CEPiK - Dane zagraniczne - Ryzyka według CARFAX
 Uszkodzony: odnotowano

Baza CEPiK - Dane zagraniczne - Ryzyka według autoDNA
 Uszkodzony: odnotowano

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
 Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik
 Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
8	Próg	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
10	Dach		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia	Reling L - odpryski	
11	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
12	Błotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
13	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu

eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrażowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-160	
2	Dach		150-160	
3	Błotnik przedni	L	150-210	
4	Drzwi przednie	L	140-150	
5	Drzwi tylne	L	140-150	
6	Błotnik tylny	L	200-1600	
7	Błotnik przedni	P	130-140	
8	Drzwi przednie	P	140-160	
9	Drzwi tylne	P	140-150	
10	Błotnik tylny	P	160-1300	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, pęknięty		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta, Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, brak czujnika parkowania - 1szt.		
4	Szyba przednia		Zamiennik, rozerwana uszczelka		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Pokrowiec		
2	Fotel przedni kpl.	P	Pokrowiec		
3	Kanapa tylna		Pokrowiec		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowane, popękane, ubytki materiału		
5	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone		
6	Tunel środkowy		Zarysowany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Podwyższona głośność silnika / osprzętu.

Zapocenia olejowe na silniku.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zarysowania		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zarysowania		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zarysowania		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA / OSPRZĘTU
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG

- 5 Skuteczność hamulca zasadniczego BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1 Kluczyki (ilość sztuk) okazano 2szt.
2 Dowód rejestracyjny TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130

COMPLETE VEHICLES
EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned
Position: **S. B. CHO**
GENERAL MANAGER
EXPORT PRODUCT MARKETING TEAM

I hereby certify that the vehicle

0.1. Make (Trade name of manufacturer): **Hyundai**

0.2. Type: **VF**

variant: **C6011**

version: **M64821**

0.2.1. Commercial name: **HD**

0.3. Vehicle category: **M1**

0.3.1. Name and address of manufacturer:
Hyundai Motor Company 231 Yongsong-dong Seodong-gu Seoul 152-828 Korea

0.3.2. Location and method of attachment of the statutory plates:
On the left hand B-post
Location of the vehicle identification number:
Under the right front seat

0.3.3. Name and address of the manufacturer or representative (if any):
Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH
Hyundai-Platz, 69428 Russelsheim, Germany

0.10. Vehicle identification number: **KMHLC81UADU074124**
confirms in all respects to the completed type described in approval: **04*2007*46*0283*01**
issued on 12.07.2012 and
can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer

Place of issue: **HMC** Issue Date: **06.02.2014**

Signature: *S. B. Cho*

VEHICLE CATEGORY M1 (complete and completed vehicles)
General construction characteristics

1. Number of axles: **2 and wheels: 4**

2. Powered axles (number, position, interconnection): **1, Axle 1**

Main dimensions

4. Wheel base: **2770 mm**

4.1. Axle spacing: **1-2: 2770 mm 2-3: mm 3-4: mm**

5. Length: **4770 mm**

6. Width: **1615 mm**

7. Height: **1470 mm**

Masses

13. Mass of the vehicle in running order: **1570 - 1723 kg**

16. Technically permissible maximum masses

16.1. Technically permissible maximum laden mass: **2120 kg**

16.2. Technically permissible mass on each axle: **1. 1200 kg 2. 1190 kg**

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination: **3920 kg**

16. Technically permissible maximum towable mass in case of:

16.1. Drawbar trailer: **kg**

16.3. Centre axle trailer: **1800 kg**

16.4. Unbraked trailer: **700 kg**

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: **80 kg**

Power plant

20. Manufacturer of the engine: **Hyundai or Kia**

21. Engine code as marked on the engine: **D4FD**

Working principle: **Self ignition / 4-stroke**

24. Number and arrangement of cylinders: **4, inline**

25. Capacity: **1665 cm³**

26. Fuel: **diesel**

26.1. Mono-fuel/bi-fuel/flex-fuel: **Mono-fuel**

37. Maximum net power: **100.00 kW at 4500 min-1**

Maximum speed

29. Maximum speed: **200 km/h**

Axles and suspension

30. Axle(s) track: **1. 1570 mm 2. 1685 mm**

35. Tyre/wheel combination: **Axle1: 215/50R17 95V 7.5Jx17ET46
Axle2: 215/50R17 95V 7.5Jx17ET46**

Brakes

36. Trailer brake connections:

Bodywork

38. Type of body: **AC station wagon**

40. Colour of the vehicle: **BLACK**

41. Number and configuration of doors: **5, 2 left, 2 right, 1 rear**

42. Number of seating positions (including the driver): **5**

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:

42.3. Number of wheelchair user accessible position:

Environmental performances

46. Sound level

Stationary: **76.00 dB(A) at engine speed: 2000 min-1**

Drive-by: **72.00 dB(A)**

47. Exhaust emission level: **Euro 5.2**

48. Exhaust emissions: **EC 715/2007/EM/2011J**

1.2. test procedure: Type I

CO: **254.8 g/km**

THC: **g/km**

NOx: **182.8 g/km**

THC+NOx: **172.8 g/km**

Particulates: **0.34 g/km**

NMHC: **g/km**

49.1. Smoke corrected absorption coefficient: **0.80 km-1**

49. CO2 emissions / fuel consumption/electric energy consumption

1. all power train except pure electric vehicles

CO2 emissions: **156 g/km** Fuel consumption: **6.9 l/100km**

Urban conditions: **122 g/km** **4.9 l/100km**

Extra-urban conditions: **104 g/km** **5.7 l/100km**

Combined: **g/km** **l/100km**

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles:

52. Remarks:
For this vehicle the registration document no. EGMA47 has already been issued for Germany
13.1570*55.5254M*18.95V*6.5Jx17ET46

Fot. nr 131

KARTA POJAZDU

STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH
Z upoważnieniem Starosty

KMHLC81UADU074124

1688 kg

1685 cm³

100.00 kW

200 km/h

215/50R17 95V 7.5Jx17ET46

215/50R17 95V 7.5Jx17ET46

2021-09-14

00061547565

DR/BAR3885261

EPA 24739

2014-03-05

2021-09-14

STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH
ul. PIŁSUDSKIEGO 2
95-200 PABIANICE

ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU

SERIA KP 3322688

Fot. nr 132



Fot. nr 133

Garantie-Urkunde

Fahrzeug-Modell: i40

Fahrzeug-Identifikationsnummer: KMH14W16121410141012141214

Datum Erstzulassung bzw. Entzusage: 14.02.2014

amtl. Kennzeichen: HH-36 8953

Motornummer: 38.92.2014

Hiermit bestätige ich, dass ich vom Inhalt dieses Original-Garantie- und Service-Heftes zu diesem Fahrzeug Kenntnis genommen habe. Folgende Punkte hat mir mein autorisierter HYUNDAI Vertragshändler oder HYUNDAI Service-Partner ordnungsgemäß erklärt:

1. die Garantie-Bestimmungen, einschließlich der Garantie-Urkunde,
2. Bedeutung der Wartungen, beginnend mit der Übergabe-Inspektion, einschließlich der Karosserie- und Unterboden-Prüfungen,
3. Verpflichtungen des Fahrzeughalters bzw. -benutzers hinsichtlich Einsatz, Service und Garantie,
4. Rechtsverbindliche Anerkennung der Verpflichtungserklärung zum HYUNDAI Airbagsystem SRS und Gurtstrafersystem (siehe Rückseite der Garantie-Urkunde),
5. Leistungen der HYUNDAI Mobilitätsgarantie. Das Fahrzeug wurde mir vom HYUNDAI Vertragshändler oder HYUNDAI Service-Partner in einwandfreiem, vollständigem Zustand übergeben.

Name des Kunden / Firma: Europcar Autogewinnungs GmbH

Strasse: Langkottcher Landstr. 87

PLZ: 22415 Wohnort: Hamburg

Datum / Unterschrift: 14.02.2014 / i.A. Kobsch


Verkaufender / ausliefernder HYUNDAI Vertragshändler oder HYUNDAI Service-Partner Stempel:

HYUNDAI
Auto Eggert GmbH
An den Backenhausen 10
17489 Gramzow
Tel. 0394 944900

Datum / Vertragshändler / Service-Partner-Nummer: 14.02.2014 / 1363

Nicht beanzechnen, verbleibt im Garantie- und Serviceheft.

Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu