

KOMPLEKSOWE USŁUGI MOTORYZACYJNE



WYCENA Nr: 2784

z dnia: 2026/08/24

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy Rafał Prusik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: MERCEDES-BENZ
Model pojazdu: CLA 200 MR`23 E6 118
Wersja:
VIN: W 1 K 5 J 8 H B 5 R N 4 3 0 1 4 9
Nr rejestracyjny: WY044YG
Nr IE / ID: 022-12510 / 222208
Rok produkcji: 2023



Wskazanie drogomierza 47472 km
Okres eksploatacji pojazdu (23/05/15-26/08/24) 39 mies.
Dop. masa całkow. 1995 kg
Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika 1332 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów automatyczna
Rodzaj napędu przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Asystent hamowania aktywny System ostrzegania przed kolizją System hamowania awaryjnego w razie kolizji Asystent hamowania adaptacyjny	0
2	Asystent rozpoznawania znaków drogowych	529
3	Asystent utrzymania pasa ruchu aktywny	1 154
4	Asystent zmiany pasa ruchu aktywny	0
5	Integracja ze smartfonem System Apple Carplay Funkcja Android Auto	542
6	Łopatkę przy kierownicy do zmiany biegów	0
7	Moduł komunikacyjny (LTE)	0
8	Opony letnie	0
9	Pakiet Engineering System PRE-SAFE Zawieszenie adaptacyjne ADS System Keyless-Go Inteligentny system świateł drogowych MULTIBEAM LED Tarcze hamulcowe przednie powiększone System utrzymywania odległości od poprzedzającego pojazdu "Distronic" (233)	6 643
10	Pakiet Entry Advanced (PSD) (dopłata) Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany Kamera cofania Asystent parkowania Active Parking System	2 319

System Parktronic
 Zawieszenie komfortowe obniżone
 System nawigacji satelitarnej z dyskiem twardym (HDD)
 Zestaw naprawczy opon Tirefit
 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (4-kierunkowa)
 Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (w 4 kierunkach)
 Usługi zdalne
 Preinstalacja usług nawigacji

11	Radio cyfrowe	0
12	Siatka bagażowa za oparciami foteli przednich	0
13	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach	781
14	System multimedialny MBUX (521)	0
15	System ochrony pieszych	0
16	Tarcze kół aluminiowe 18" AMG 5 podwójnych ramion (RQT) (dopłata)	2 580

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono pojazd z widocznymi uszkodzeniami. Brak możliwości oszacowania dokładnych kosztów naprawy oraz stanu technicznego w warunkach istniejących na miejscu bez diagnostyki w ASO.

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim.
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
6. Brak możliwości ustalenia dokładnej wartości pojazdu w stanie uszkodzonym bez oględzin w ASO i ustalenia dokładnych kosztów naprawy oraz stanu technicznego.
7. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (39 mies.)	118 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	14 548 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 511 PLN
---------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 54 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 7 128 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,14%.

KOREKTY RÓŻNE	- 33 514 PLN
---------------	--------------

W tym:

Sprzedaż wymuszona

[%] Wart. [PLN]

-25,0 -33 514

Z uwagi na konieczność szybkiej sprzedaży zgodnie z wytycznymi zlecniodawcy zastosowano korektę „sprzedaż wymuszona” w celu zwiększenia atrakcyjności przedmiotu wyceny.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

100500 PLN

(słownie: sto tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 18792,68 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

97400 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 18213,01 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Moto Mee
 Kompleksowe Usługi Motoryzacyjne
 MOTOMEE SP. Z O.O.
 KRS: 0001141135 NIP: 1251778513
 ul. Radzymińska 326, 05-091 Zabki
 www.motomee.pl



Rafał Prusik

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy Rafał Prusik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2023


Model: CLA 200 MR`23 E6 118

Wersja:

Nr rejestracyjny: WY044YG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 2784

z dnia: 2026/08/24

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy Rafał Prusik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: MERCEDES-BENZ
Model pojazdu: CLA 200 MR`23 E6 118
Wersja:
VIN: W 1 K 5 J 8 H B 5 R N 4 3 0 1 4 9
Nr rejestracyjny: WY044YG
Nr IE / ID: 022-12510 / 222208
Rok produkcji: 2023



Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 39 mies.) 100 500 PLN
Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,63

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
7 Reszta		
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie nadwozia		
1	Zderzak przedni kpl.	
2	Szyba przednia	
7 Reszta		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	14	0	14 070
2	Wyposażenie nadwozia	50	1	49 748
3	Silnik z osprzętem	18	0	18 090
4	Układ napędowy	6	0	6 030
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	5	0	5 025
6	Zawieszenie tylne	3	0	3 015
7	Reszta	4	5	3 819

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu 99 797 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		100 500 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń		3 722 PLN
Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu		0,63
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy		0,81
Współczynnik zmiany kosztu naprawy		1,26
Zredukowany koszt naprawy		3 063 PLN
		97 436 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		100 500 PLN
Stopień uszkodzenia		0,0070
		99 797 PLN

Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,97	96 803 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,98	94 867 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,77	73 048 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.	97 437 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	100 500 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	97 400 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	3 100 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,04

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 2784

z dnia: 2026/08/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2023

Model: CLA 200 MR 23 E6 118

Wersja:

Nr rejestracyjny: WY044YG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy















