

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-342/2026\_KNT95235

Numer szkody / sprawy SM-342/2026\_KNT95235  
Nr kalkulacji 9762

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0152237

Numer rejestracyjny: KNT95235  
Numer nadwozia: ZFA25000002W40236  
Marka: FIAT  
Model: Ducato Maxi MultiJet3 Power Euro 6 2184ccm - 180KM 3,5t 21-24  
Typ: Ducato Maxi MJ L4H3  
Data pierwszej rejestracji: 25.01.2023  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 9644  
Data wyceny: 04.09.2026  
Wycena na dzień: 04.09.2026  
Wersja bazy danych: 2026.09  
Wartość:

Numer wyceny **9762**  
 Data wyceny **04.09.2026**  
 Wycena na dzień **04.09.2026**  
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-342/2026\_KNT95235

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
 Adres 54-202 Wrocław  
 ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0152237 (V)**

|                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN                | KNT95235 / ZFA25000002W40236                            |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 25.01.2023 / 44                                         |
| Rok produkcji                                  | 2022                                                    |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia   | 116 271 / Odczytany                                     |
| Przebieg standardowy / różnica (km)            | 149 600 / -33 329                                       |
| Lakier                                         | szary uni                                               |
| Liczba właścicieli                             | Nie podano                                              |
| Stan pojazdu                                   | Dobry                                                   |
| Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe       | NIE                                                     |
| Marka                                          | FIAT                                                    |
| Model                                          | Ducato Maxi MultiJet3 Power Euro 6 2184ccm - 180KM 3,5t |
| Typ                                            | Ducato Maxi MJ L4H3                                     |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Furgon, max. wysoki dach / 4 / 3                        |
| Okres dostępności                              | 01.07.2021 - 31.10.2022                                 |
| Pojemność silnika (ccm)                        | 2184                                                    |
| Moc kW / KM                                    | 132 / 180                                               |
| Paliwo / katalizator                           | Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC                                |
| Układ / liczba cylindrów                       | R / 4                                                   |
| Skrzynia / liczba biegów                       | M / 6                                                   |
| Dopuszczalna masa całkowita                    | 3 500                                                   |
| Masa własna / ładowność                        | 2 208 / 1 292                                           |
| Rozstaw osi 1 / 2                              | 4 035 /                                                 |

**WYCENA POJAZDU**
**Zakup**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Notowanie Eurotax (baza danych 2026.09)  | PLN |
| Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji | PLN |
| Korekta na przebieg                      | PLN |
| Korekta na rok produkcji                 | PLN |
| Wartość wyposażenia dealerskiego         | PLN |
| Wartość czynników obniżających wartość   | PLN |
| Korekta na stan opon                     | PLN |

**Wartość pojazdu (brutto)**
**PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- Drzwi tylne bez szyby
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem
- Fotel pasażera dwumiejscowy
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Przegroda stała bez szyby
- Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Deska rozdzielcza Techno (V) PLN
- Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni (V) PLN
- Fotel kierowcy amortyzowany z pełną regulacją (V) PLN
- Grill przedni w kolorze Piano Black z elementami w kolorze chrom (V) PLN
- Kamera cofania (V) PLN
- Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane (V) PLN
- Klimatyzacja automatyczna (V) PLN
- Lakier szary Lanzarote (V) PLN
- Listwy boczne w przedziale ładunkowym do wysokości pasów (V) PLN
- Listwy plastikowe ochronne na przednich nadkolach (V) PLN
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane (V) PLN
- Lusterka boczne składane elektrycznie (V) PLN
- Ładowarka do smartfona, bezprzewodowa (V) PLN
- Oświetlenie obrysowe (V) PLN
- Oświetlenie przedziału ładunkowego LED, mocniejsze (V) PLN
- Pakiet widoczność NOC (V) PLN
  - Lusterko wsteczne cyfrowe
  - Reflektory Full LED
  - Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
- Panel zegarów cyfrowy (V) PLN
- Półka pod sufitem (V) PLN
- Radio NAV 10" z bluetooth, dab, carplay, android auto (V) PLN
- System bezkluczykowego dostępu (V) PLN
- Tapicerka czarna CREPE, podwójne srebrne przeszycia po bokach, zagłówek z logo Ducato (V) PLN
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V) PLN
- Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym (V) PLN
- Zasilacz USB w miejscu gniazda zapalniczki (V) PLN

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-2%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-8%) PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), IMPERIAL, 215/75R16C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 3  |
| Zużycie [%]:                         | 88 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN**

**Oś 1, Opona 2 (prawa), IMPERIAL, 215/75R16C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 4  |
| Zużycie [%]:                         | 77 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/75R16C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 5  |
| Zużycie [%]:                         | 66 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/75R16C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

**JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:**

Silnik wraz z osprzętem kompletny.

Silnik uruchomiono.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- wg wskazań komputera pokładowego: "Maks. poziom oleju silnika przekroczony".

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:**

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [200-220 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy - listwa ochronna porysowana,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - listwa ochronna porysowana, nakładka ramy drzwi pęknięta,
- drzwi przednie prawe - zarysowane,
- drzwi przesuwne prawe - zarysowane,
- poszycie boku lewego - zarysowane, pokrywa wlewu zbiornika paliwa porysowana,
- poszycie boku prawego - zarysowane,
- drzwi tyłu nadwozia - zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- lusterko prawe - zarysowanie.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak tylny - pęknięcie,
- lusterko lewe - pęknięcie.

## WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono trzy kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

## RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

## Objaśnienia:

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































































