

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217897/1/26-11401	Data raportu	21-01-2026
Rzeczoznawcy	Robert Rychta (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/00471/26/01/05	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1N9N0JB9PJ063300
Marka, model	MERCEDES-BENZ EQA [243] ...
Typ, wersja	EQA 300 66.5kWh 4-Matic Pro...
Numer rejestracyjny	DW2WV19
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/ ccm/168 kW
Stan licznika	30 253 km
Data 1. rej./rok prod.	09-01-2024/2023
Data nast. bad. techn.	09-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Akustyczna ochrona otoczenia, Alarm antywłamaniowy, Antena GPS, Asystent limitu prędkości, Asystent układu hamulcowego aktywny, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Asystent świateł drogowych adaptacyjny, Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy wykończenia wnętrza - efekt spirali, Fotele komfortowe, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo ładowania, Gwarancja 2 lata, Immobilizer, Kabel do ładowania z gniazdka domowego, 5m, Kamera cofania, Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kłapa tylna EASY-PACK, MBUX multimedia system, Manetki zmiany biegów przy kierownicy, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Oparcie tylnej kanapy, składane, Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lustrem kosmetycznym, Oświetlenie Ambient, Pakiet komfortowych siedzeń, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Pakiet wyposażenia przestrzeni bagażowej, Panel dotykowy na konsoli środkowej, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylnej kanapy, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do radia cyfrowego, Przygotowanie pod usługi zdalne i nawigację, Radio Cyfrowe, Reflektory LED High Performance, Relingi dachowe z polerowanego aluminium, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z roletą, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania wnętrza, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, System połączenia alarmowego Mercedes-Benz, System ładowania prądem stałym (ładowanie DC), System ładowania prądem zmiennym AC, Szyby przednie elektryczne, Tapicerka imitująca skórę ARTICO/materiałowa Bertrix, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Usługi Zdalne i Usługi Ładowania Premium, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie Multilink, Zawieszenie komfortowe, Felgi aluminiowe 19", 5 podwójnych ramion, czarne z ogumieniem (97R), Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia, Fotel pasażera z czujnikiem zajętości miejsca, Lakier metalik, Pakiet Premium, Rezygnacja z oznaczenia typu na błotnikach, Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji, Zawieszenie komfortowe obniżone

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	235/55 18 104T	4,8 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	235/55 18 104T	5,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	235/55 18 104T	5,4 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	235/55 18 104T	5,6 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 20

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Konsola środkowa



Fot. 22
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica (na wprost)



Fot. 24

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Komora silnika



Fot. 26
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30

Stacja ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 34

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. Str. 1



Fot. 36

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 38

Zestaw naprawczy koła