

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                             |                  |                                 |
|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| Numer raportu | 09916/2/26-15201            | Data raportu     | 19-02-2026                      |
| Rzeczoznawcy  | Rafał Stróżyk (WSP)         | Data oględzin    | 16-02-2026                      |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/09934/26/02/06 | Miejsce oględzin | MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO... |

### Dane pojazdu

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>SALCA2BN9RH341564</b>       |
| Marka, model                | LAND ROVER Discovery Sport...  |
| Typ, wersja                 | Discovery Sport 2.0 D200 mH... |
| Numer rejestracyjny         | DW2YA31                        |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1999 ccm/150 kW         |
| Stan licznika               | 67 286 km                      |
| Data 1. rej./rok prod.      | 19-02-2024/2023                |
| Data nast. bad. techn.      | 19-02-2027                     |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                        |
| Lakier                      | biały/2-warstwowy uni          |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                   |



### Wyposażenie pojazdu

1x port USB Charge w 1 rzędzie, 1x gniazdo 12V w 1 rzędzie, 1x gniazdo 12V w 2 rzędzie, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent pasa ruchu (LKA), Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist), Bluetooth, Dach w kontrastowym kolorze Narvik Black, Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne (wzór 5075) z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany w 14 kierunkach i fotel pasażera regulowany w 12 kierunkach, Gniazdo USB Charge i 12 V w 1. rzędzie, gniazdo 12 V w 2. rzędzie, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kanapa tylna dzielona 60/40, Kierownica skórzana z pokrywą poduszki powietrznej z tworzywa sztucznego, Kierownicy kolumna regulowana manualnie, Kierunkowskazy animowane, Klimatyzacja - nawiewy dla pasażerów z tyłu, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Lakier metalik, Lampy przednie LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wewnętrzne ClearSight, Nakładki progów przednich metalowe R-Dynamic, Oświetlenie wnętrza, Pakiet stylistyczny zewnętrzny Black, czarne obudowy lusterek bocznych, atrapa chłodnicy, Pedaly wykończone metalem, Podsufitka Morzine w kolorze Ebony, Radio cyfrowe (DAB) - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców, Remote (usługa), System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System kontroli zjazdu (Hill Descent Control), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System multimedialny Pivi Pro, System ostrzegający przed potencjalną kolizją z tyłu, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, Tapicerka materiałowa Luxtec łączona z materiałem zamszowym w kolorze LightOyster/Ebony, Tempomat aktywny z asystentem jazdy w korku Stop & Go, Uchwyty ISOFIX, tył, Wycieraczki z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza Shadow Aluminium, Zawieszenie sprężynowe, Zegary analogowe z centralnie umieszczonym kolorowym wyświetlaczem, Zestaw audio Sound System, Zestaw do naprawy opon Land Rover, Łopatki zmiany biegów przy kole kierownicy w kolorze Satin Chrome, Felgi aluminiowe 19 10-ramienne (wzór 1039) z ogumieniem, Fotel kierowcy podgrzewany, regulowany w 14 kierunkach z pamięcią ustawień, Pakiet Cold Climate Plus, System audio Meridian Sound System, Tapicerka skórzana DuoLeather w kolorze Light Oyster / Ebony z przeszyciami w kolorze Light Oyster, Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ      | Rozmiar         | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------|-----------------|------------------|
| przednia | prawe | GOODYEAR, EANGLE F1 | 235/55 R19 105W | 6,0 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, EANGLE F1 | 235/55 R19 105W | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | GOODYEAR, EANGLE F1 | 235/55 R19 105W | 6,0 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, EANGLE F1 | 235/55 R19 105W | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Zestaw naprawy koła