

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                             |                  |                                  |
|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 02013/3/26-16703            | Data raportu     | 07-03-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Tomasz Karkocki (WSP)       | Data oględzin    | 02-03-2026                       |
|               | Damian Koch (WSP)           |                  |                                  |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/16608/26/02/23 | Miejsce oględzin | MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ... |

### Dane pojazdu

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>W1K2130041B090716</b>    |
| Marka, model                | MERCEDES-BENZ E Klasa [...] |
| Typ, wersja                 | E 220 d Avantgarde          |
| Numer rejestracyjny         | GD2T409                     |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1993 ccm/147 kW      |
| Stan licznika               | 84 238 km                   |
| Data 1. rej./rok prod.      | 12-09-2022/2022             |
| Data nast. bad. techn.      | 08-09-2027                  |
| Nadwozie                    | sedan 4/5                   |
| Lakier                      | granatowy/METALIK           |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                |



### Wposażenie pojazdu

ABS i ASR, Adaptacyjne, migające światła hamowania, Adaptacyjny układ świateł drogowych, Aktywny asystent ruchu, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Android Auto, Antena GPS, Apple CarPlay, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych), Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu, Dywaniki welurowe, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 18, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem (R10), Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gaśnica, Gniazdo USB (2x) z tyłu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica wielofunkcyjna w skórze nappa, Klimatyzacja automatyczna THERMATIC, Kontrola trakcji, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane, MBUX multimedia system, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Narzędzia do zmiany koła, Ogranicznik prędkości - aktywny, Oparcie tylnej kanapy, składane, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet komfortowych siedzeń, Podsufitka materiałowa - szara, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przygotowanie do Live Traffic Information, Radio Cyfrowe, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System PRE-SAFE, System Start/Stop, System active Lane Change Assist, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System dostosowujący prędkości do trasy, System monitorowania wewnętrzny, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, Szyby sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad, Uchwyt na kubki, podwójny, Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym, Wykończenie wnętrza - błyszczące aluminium, Żagłówki przednie - komfortowe, Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji i obniżonym prześwitem, Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion, z ogumieniem (kod:01R), Lakier metalik, Pakiet Advantage, Pakiet Utrzymywania Pasa Ruchu, System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach, Tapicerka skórzana - czarna, Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion jasnobrązowy

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ       | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | GOODYEAR, ULTRA GRIP | 245/45 18 100V | 4,5 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, ULTRA GRIP | 245/45 18 100V | 4,5 mm           |
| tylna    | prawe | GOODYEAR, ULTRA GRIP | 245/45 18 100V | 4,5 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, ULTRA GRIP | 245/45 18 100V | 4,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                  | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                 | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                   | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                  | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                  | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                 | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                             | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                            | do 150                                     |
| 10   | Dach                                  | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                   | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne lewe                      | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150                                     |
| 14   | Pokrywa bagażnika                     | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi przednie prawe                    | 150 - 200                                  |
| 2    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne prawe | 150 - 300                                  |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Zestaw naprawy koła



**Fot. 38**  
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 40**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 42**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1