

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218282/2/26-11401	Data raportu	25-02-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	19-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09457/26/02/05	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALEA7BW8R2271590
Marka, model	LAND ROVER Defender 110 19-
Typ, wersja	Defender 110 3.0 D250 mHEV ...
Numer rejestracyjny	P1OCG1
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2997 ccm/183 kW
Stan licznika	37 956 km
Data 1. rej./rok prod.	20-02-2024/2023
Data nast. bad. techn.	20-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

8-biegowa skrzynia automatyczna, ABS, Alarm perymetryczny, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent hamowania awaryjnego, Asystent martwego punktu, Asystent ruszania na wzniesieniu, Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA), Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa ruchu, Brak dodatkowego schowka bagażnika wyrównującego podłogę, Brak pakietu dla palących, Brake Hold, CBC - kontrola hamowania na zakręcie, Czujnik przeprawy przez wodę, Czujnik zapiecia pasów bezpieczeństwa, Dach panoramiczny - otwierany i przesuwany, Dach w kolorze nadwozia, Drzwi bagażnika otwierane do boku, Drzwi bagażnika w kolorze nadwozia, Dywaniki materiałowe, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, ETC - system elektronicznej kontroli trakcji, Felgi aluminiowe 20" 5 podwójnych ramion (wzór 5095) - Gloss Grey & Diamond Turned, Fitr cząstek stałych, Fotele przednie podgrzewane i wentylowane, regulowane w 14 kierunkach z pamięcią ustawień, Gwarancja, Haczyki transportowe w bagażniku, Immobilizer, Kanapa tylna składana dzielona 40/20/40 + podłokietnik, Kierownica ogrzewana, Kierownica skórzana z plastikową osłoną poduszki, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia, Koło zapasowe pełnowymiarowe, 20-cali, Lampy przednie Matrix LED, Lampy przednie poziomowane automatycznie, Lodówka w przedniej konsoli centralnej, Lusterka el. składane, regulowane i podgrzewane, elektrochromatyczne kierowcy z lampką ośw.podłogę, Lusterko wewnętrzne ClearSight, Maski w kolorze nadwozia, Opony całoroczne, Oświetlenie wnętrza z regulacją koloru światła, Pakiet zewnętrzny XS Edition, Panel zewnętrzny tylnych bocznych wizerów, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Podświetlane metalowe nakładki progów z oznaczeniem Defender, Przednie poduszki powietrzne z wykrywaniem obecności pasażera, Radio cyfrowe (DAB, DAB+, DMB) - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców, Relingi dachowe - czarne, Remote (usługa), Roleta bagażnika, Siedzenia ze skóry Grained łączone z materiałem Robust Woven w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony, Standardowa konfiguracja foteli, Standardowy materiał wykończenia wnętrza, System Terrain Response, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System kamer Surround 3D - zaveira funkcję ClearSight Ground View), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System multimedialny Pivi Pro, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, Szyby przyciemniane, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wspomaganie parkowania 360°, Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Light Grey Powder Coat Brushed, Wyświetlacz 10,25", Zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Zawieszenie adaptacyjne, Zawieszenie pneumatyczne, Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz, Zestaw audio Meridian™ Sound System - 400W, 11 głośników w tym subwoofer, Ładowarka do telefonu, bezprzewodowa, Światła przeciwmgielne, Światła tylne LED, Hak holowniczy wysuwany/chowany elektrycznie, Lakier Santorini Black, Pakiet Cold Climate

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION ZERO	255/60 20 113V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION ZERO	255/60 20 113V	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION ZERO	255/60 20 113V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION ZERO	255/60 20 113V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

KOD POZNAJĄCY		SAMOCHÓD OSOBOWY	
POZNAN			
ROZMIAR SILNIKA		---	
KOD PRODUKTU	2023		
WSPISANOŚĆ W KRAJOWYM REJESTRACyjNYM	---		
NAMER SERYJNY DOP. NACISK CZY	17.64 KN		
MARKA TYTUŁOWA	---		
SERIA DR/BAU	0907555		

C.1.1 "PRIME CAR MANAGEMENT" SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POZNANIU			
C.1.2 19188862600064			
C.1.3 61-655 POZNAŃ MURAWA 12-18			
C.2.1 "PRIME CAR MANAGEMENT" SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POZNANIU			
C.2.2 19188862600064			
C.2.3 61-655 POZNAŃ MURAWA 12-18			
C	F ₁	F ₂	F ₃
	3200 kg	3200 kg	6700 kg
G	2513 kg	J	MIG
K	e5*2007/46*0092*08		
L	2	O ₁	O ₂
	3500 kg	750 kg	
P ₁	2997.00 cm ³	P ₂	183.00 kW
P ₃	D	Q	---
S ₁	5	S ₂	---

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT MIASTA POZNANIA PL. KOLEGIACKI 17 61-841 POZNAŃ	
ORGAN WYDAJĄCY	
A	P1 OCG1
3.1 LAND ROVER 3.2 LE -BUEDCP -SBAAB061 3.3 DEFENDER	
D	SALEA7BWR2271598
E	20.02.2024 28.02.2024 H ---
B	SERIA DR/BAU 0907555

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37