

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217345/12/25-11401	Data raportu	04-12-2025
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/92221/25/11/26	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTJCCBAZ202016540
Marka, model	LEXUS NX 21-
Typ, wersja	NX 350h Prestige 2WD
Numer rejestracyjny	TK014EG
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2487 ccm/140 kW
Stan licznika	43 844 km
Data 1. rej./rok prod.	20-02-2024/2023
Data nast. bad. techn.	20-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Apple CarPlay bezprzewodowy i Android Auto bezprzewodowy, Asystent głosowy inteligentny Lexus Concierge z usługami Connected, na 4 lata, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania ICS, rozpoznające obiekty, pojazdy, pieszych, Dywaniki (4 szt.) w kolorze wykładziny podłogowej, Felgi aluminiowe 18", z ogumieniem 235/60 R18, Filtrowy przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym (2 kierunki), Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 kierunkach, Gałka dźwigni zmiany biegów z skórką, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy elektryczny (EPB), Immobilizer, Jonizator powietrza NanoE, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona w stosunku 60:40, Kierownica podgrzewana, Kierownica wykończona skórą z panelem sterującym audio, telefonem i wyświetlaczem, Kierunkowskazy LED - tył, Kierunkowskazy halogenowe z przodu, Klamka elektryczna: mechanizm otwierania i zamykania samochodu sterowany elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kluczyk inteligentny szerokokąsowy, Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL), Lampy przeciwmieglne LED, przód, Lampy tylne z sygnalizacją gwałtownego hamowania FHL, Listwa świetlna LED, Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne automatycznie składane, podgrzewane i ułatwiające cofanie, Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Nakładki progowe, Nawigacja chmurowa (z usługami Connected przez 4 lata), Obsługa Bluetooth, Oświetlenie ambientowe, jednokolorowe, Pedal przyspieszenia z funkcją kick-down, Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP), Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne dwustopniowe kierowcy i pasażera przedniego fotela, Poduszki powietrzne kurtynowe boczne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na kubek, Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana, sterowana ruchem nogi, Port USB-A z przodu, 3 porty USB-C jeden z przodu i dwa z tyłu, Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami, Przycisk uruchamiający silnik, Reflektory przednie w technologii Full LED (światła mijania, dzienne i drogowe LED), Relingi dachowe zintegrowane w kolorze satynowym, Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport), System AVAS (dźwięk podczas jazdy w trybie EV poniżej 20km/h), System Inteligentny kluczyk, z klamkami zewnętrznymi podświetlanymi LED, System Lexus Link Connect: radio AM/FM, 10 głośników, Wyświetlacz dotykowy 9.8", System automatycznych świateł drogowych (AHB), System kontroli trakcji TRC, System monitorowania martwego pola (BSM), System ochrony przedzderzeniowej PCS z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów, System ostrzegający o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS), System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY), System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), System rozdzielający siłę hamowania (EBD), System rozpoznawania znaków drogowych, System stabilizacji toru jazdy VSC, System wspomagania hamowania awaryjnego (BA), System wspomagania wjazdu pod górę HAC, System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją - Safe Exit Assist, Szyby regulowane elektrycznie - przód + tył, Szyby tylne przyciemniane, Szyby z filtrem UV, Tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara, perforowana, Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości, rozpoznający znaki DRCC, Tryb samochodu elektrycznego EV, Tuner cyfrowy DAB, Uchwyty na kubki - przód/tył, Usługi łączności Connected pozwalające na otwieranie i zamykanie auta oraz sterowanie klimatyzacją, Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (EPS), Wycieraczki inteligentne z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza ze wstawkami 3D Cutting, Wyświetlacz kierowcy cyfrowy 7-calowy, Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISOFIX na tylnych siedzeniach, Zaczepy w podłodze przestrzeni bagażowej (6 szt.), Zagłówki przednich foteli regulowane w 1 płaszczyźnie (w pionie), Zamek centralny z podwójną blokadą, Zawieszenie standardowe Comfort, Zestaw naprawczy do opon, Ładowarka bezprzewodowa indukcyjna do smartfonów, Światła tylne LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUE EARTH-XT	235/60 18 103H	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUE EARTH-XT	235/60 18 103H	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUE EARTH-XT	235/60 18 103H	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUE EARTH-XT	235/60 18 103H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Śłupek środkowy lewy	do 150
3	Śłupek środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150

9	Drzwi tylne prawe	do 150
---	-------------------	--------

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
5	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Błotnik przedni lewy	200 - 300
3	Słupek przedni lewy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Oslona chłodnicy, kpl.	połamana(y)	WY	2.3
2	Listwa ochronna rantu błotnika L	nietrwały montaż	NA	0.3
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
6	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
9	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
10	Przysłona górna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]


Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

[illegible]

Książka serwisowa – dane



Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Atrapa przednia - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Atrapa przednia - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Łotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 66

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Listwa błotnika przedniego L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Listwa błotnika przedniego L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 74

Listwa błotnika przedniego L - Inne 1