

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	421521/2/26-9585	Data raportu	09-02-2026
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk Marcin Wilga	Data oględzin	06-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/08834/26/02/03	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1K3F8HB7RV192443
Marka, model	MERCEDES-BENZ A Klasa [...]
Typ, wersja	A 200 AMG Line 7G-DCT
Numer rejestracyjny	DW5XV34
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/120 kW
Stan licznika	40 802 km
Data 1. rej./rok prod.	02-02-2024/2023
Data nast. bad. techn.	02-02-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Adaptacyjny układ świateł drogowych, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza, Asystent limitu prędkości, Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent układu kierowniczego - aktywny, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatycznie odłączana poduszka pasażera, Czujnik obecności pasażera pasywny, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, Czujnik linii papilarnych, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe AMG, Elementy wykończenia wnętrza - aluminium, Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQS), Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi, Gaśnica, Gniazda USB, dodatkowe, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Kierownica z galvanizowanymi manetkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - THERMOTRONIC, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Listwy progowe drzwi, podświetlane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Ogranicznik prędkości - aktywny, Oparcie tylnej kanapy, składane, Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lusterkiem, Oświetlenie Ambient, Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do usług nawigacyjnych, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, Stylizacja nadwozia AMG, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System monitorowania wnętrza, System multimedialny MBUX, System nawigacji MBUX premium, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofaza MICROCUT, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Tylny podłokietnik, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Układ hamulcowy sportowy, Usługi Zdalne, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali, Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali, Zawieszenie komfortowe z regulacją prześwitu, Lakier metalik, Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych, Pakiet Premium, Pakiet integracji smartfona, Pakiet zimowy, Przygotowanie do Live Traffic Information, System ochrony pieszych

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	225/45 18 91W	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	225/45 18 91W	4,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	225/45 18 91W	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	225/45 18 91W	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna boczna szyby przed. L	rysa/odprysk	WY	0.3
2	Listwa ozdobna boczna szyby przed. R	rysa/odprysk	WY	0.3
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	WY	0.7
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 27**

Dowód rej. Str. 1

**Fot. 28**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zestaw naprawczy koła



Fot. 32

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1