

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218476/3/26-11401	Data raportu	06-03-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/08859/26/02/03	Miejsce oględzin	Mydlana 2, 51-502 Wrocław, 51-502 Wro...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTMAABAA0A026913
Marka, model	TOYOTA bZ4X 22-25
Typ, wersja	bZ4X 71.4kWh Prestige
Numer rejestracyjny	DW7WV96
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/ ccm/150 kW
Stan licznika	36 514 km
Data 1. rej./rok prod.	23-07-2024/2023
Data nast. bad. techn.	23-07-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Antena dachowa typu płetwa rekina (Shark-fin), Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), Asystent głosowy inteligentny, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki, Czujniki parkowania przednie i tylne, Dach w kolorze nadwozia, Drzwi bagażnika unoszone elektrycznie, Dysze spryskiwaczy przedniej szyby, podgrzewane, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 235/60 R18 (z plastikowym kołpakiem ochronnym), Fotel kierowcy regulowany elektrycznie (przód-tył), Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości, Fotel pasażera regulowany manualnie, Fotele przednie podgrzewane, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB - przód, Gniazdo USB-C (2x) - przód, Gniazdo USB-C (2x) - tył, Grill przedni dolny w kolorze czarnym, Gwarancja 3-letnia fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów, Gwarancja 8-letnia fabryczna z limitem przebiegu do 160 000 kilometrów na baterię trakcyjną, Głośniki 6, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny EHB z funkcją hold, Immobilizer, Interfejs Android Auto - połączenie przewodowe i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe, Kabel do ładowania o długości 7,5 m (Typ 2), Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kamera monitorująca kierowcę, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych, Kierownica skórzana, Kierownica z funkcją podgrzewania, Klamki zewnętrzne lakierowane, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Listwy drzwi w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne podgrzewane, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Miękkie materiały wykończeniowe tylnych drzwi, Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor), Nadkola w kolorze czarnym, Nakładki progowe, Napęd bezpośredni, bez skrzyni biegów, Nawiewy na tylną kanapę, Nawigacja Connected z dodatkowym trybem offline i 4-letnią darmową transmisją danych, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Odmrażacz przedniej szyby, Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL), Poduszka powietrzna centralna dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne boczne dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie i boczne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Pokrowiec na kabel, Reflektory przednie z automatycznym samopoziomowaniem, Relingi dachowe, Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, Spryskiwacze przednich świateł, Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, System automatycznego ostrzegania tylnymi światłami awaryjnymi (ARFHL), System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk), System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), System multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym 12,3 cali, System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach, System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home), System oświetlenia wnętrza LED, System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS), System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), System zdalnego odblokowywania i blokowania zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota, System zdalnego sterowania klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota, System zdalnego uruchamiania świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota, Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa z elementami skóry syntetycznej, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), Układ detekcji przeszkód (ICS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów, Wykończenie elementów wnętrza chromowane, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 7 cali, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense, Zestaw do naprawy przebitej opony, Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA, Ładowarka pokładowa 11 kW AC, 150 kW DC, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła drogowe automatyczne AHB, Światła główne LED, Światła tylne LED (pozycyjne i stopu), Lakier specjalny, Pakiet TECH

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/60 18 107V	3,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/60 18 107V	4,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/60 18 107V	6,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK 6	235/60 18 107V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150

6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka łotnika tylnego góra L	zarysowanie		
2	Nakładka łotnika tylnego góra R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 34


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 36


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 38

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zestaw naprawczy koła



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zdjęcie do protokołu



Fot. 50

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zdjęcie do protokołu



Fot. 52

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
porysowane nakładki słupków tylnych w przestrzeni bagażowej