

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218033/1/26-11401	Data raportu	29-01-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/05378/26/01/22	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH2512ANL161970
Marka, model	KIA Ceed Hatchback 21-
Typ, wersja	Ceed 1.0 T-GDI L
Numer rejestracyjny	EL3FN62
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/88 kW
Stan licznika	144 039 km
Data 1. rej./rok prod.	24-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	24-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia, Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, Bluetooth, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Ekran kolorowy 8" dotykowy, Apple CarPlay, Android Auto, DAB, Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie, podgrzewane, Gniazda USB, przód, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, Immobilizer, Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu poprzedz. pojazdu, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania światła drogowych na mijania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kierownica i drążek biegów w skórze ekologicznej, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Konsola centralna z regulowanym wzdłużnie podłokietnikiem, nawiewami na tył oraz gniazdem USB, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Szyba przednia podgrzewana, Szyby barwione, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiał/skóra ekologiczna, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny podłokietnik, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym na wysoki połysk, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy diennej LED, Światła przeciwmgielne, Czujniki parkowania - przód

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
2	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
4	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		
5	Gałka	zarysowanie		
6	Nakładka konsoli środkowej	zarysowanie		
7	Oświetlenie wew. przód	zarysowanie		
8	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

UWAGA

Niniejsza Książka Gwarancyjna stanowi podstawę do uzyskania świadczeń gwarancyjnych. Prosimy trzymać ją w samochodzie. Prosimy także pamiętać, że jest ona nieodłączną częścią комплекtu dokumentów samochodu i powinna być przekazana kolejnemu właścicielowi w przypadku odsprzedaży samochodu.

Definicje

„Kia” oznacza producenta pojazdów i jego przedstawicieli.

Do przedstawicieli Kia zaliczają się bez wyjątku: Kia Europe GmbH, Kia Corporation i Kia Slovakia s.r.o.

„Autoryzowany Warsztat Kia” oznacza warsztat autoryzowany przez firmę Kia do wykonywania pełnego zakresu obsługi oraz napraw gwarancyjnych objętych niniejszą Książką Gwarancyjną. Warsztat dysponujący pracownikami o wymaganej wiedzy, wyposażeniem diagnostycznym z aktualnym oprogramowaniem, narzędziami, dokumentacją techniczną nazywany jest „Warsztatem uprawnionym”.

„Mobis” oznacza firmę MOBIS Parts Europe N.V. Wilhelm-Fay-Strabe 51 65936 Frankfurt Main, Germany, która jest wyznaczona do zaopatrzenia w części.

„Pojazd Kia” oznacza nowy pojazd marki Kia, który podlega gwarancji, zgodnie z niniejszą Książką Gwarancyjną.

„Części” oznacza części zamienne, które są dostarczane przez Kia.

„Data rozpoczęcia gwarancji” oznacza datę wydania pojazdu pierwszemu właścicielowi, leasingodawcy lub firmie (np. samochód demonstracyjny, flotowy itp.).

Prime Car Management S.A.

imię i nazwisko właściciela

Gdańsk 80-308, ul. Polanki 4

Adres

CEED III 1.0 T-GDI

Model KIA

U5YH2512ANL161970

Samochód BEZ pakietu serwisowego

numer identyfikacyjny (VIN)

U	5	Y	H	2	5	1	2	A	N	L	1	6	1	9	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2

Data rozpoczęcia gwarancji (dd-mm-rr)

Marvel Sp. z o.o.

Nazwa Dealera KIA

0-332 1001; Żelazna 7

Adres Dealera KIA i nr telefonu

/

Nazwa Importera i nr telefonu

Rejestracja wymiany przedkoślimierza

Przedkoślimierz w tym aucie został wymieniony przy stanie

len

Data

Nazwa Dealera

Podpis Dealera


Dla ustalenia aktualnego przebiegu należy dodać powyższą wartość do bieżących wskazań zainstalowanego licznika.

1

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH																									
PRZEGLĄD IV km Data przeglądu: 26-02-2026 Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 113776 Wynik badania testerem diagnostycznym: ok Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg: 26.02.2026 / 128776 Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Antoni Stregiel Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Artur Lewczuk Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%;">TAK</th> <th style="width: 10%;">NIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wykonane czynności:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wymiana oleju:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:</td> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 1.2em;">KIA OJ20</td> </tr> <tr> <td>Wymiana płynu hamulcowego:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Wymiana filtra paliwa:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Wymiana filtra powietrza:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Czynności dodatkowe:</td> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Filtro kabinowy</td> </tr> </tbody> </table> MARVEL Sp. z o.o. 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 15 Plecakowa 92-25000 78-88 Nadzorujący		TAK	NIE	Wykonane czynności:			Wymiana oleju:	☒	☐	Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA OJ20		Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐	Wymiana filtra paliwa:	☐	☒	Wymiana filtra powietrza:	☒	☐	Czynności dodatkowe:	Filtro kabinowy	
	TAK	NIE																							
Wykonane czynności:																									
Wymiana oleju:	☒	☐																							
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA OJ20																								
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐																							
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒																							
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐																							
Czynności dodatkowe:	Filtro kabinowy																								

strona 20

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
OC



Fot. 38
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Gałka dźwigni zmiany biegów - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 56

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Lampy oświetlenia wnętrza - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Lampy oświetlenia wnętrza - Rysa/odprysk 1