

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218319/2/26-11401	Data raportu	26-02-2026
Rzeczoznawcy	Robert Rychta (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11728/26/02/12	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH4F15APL144554
Marka, model	KIA XCeed 22-
Typ, wersja	XCeed 1.5 T-GDI M
Numer rejestracyjny	SK147XJ
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1482 ccm/118 kW
Stan licznika	141 325 km
Data 1. rej./rok prod.	21-02-2023/2023
Data nast. bad. techn.	17-02-2028
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu LFA, Asystent utrzymania pasa ruchu, Automatyczne włączanie światła mijania, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik obecności pasażera, przód/tył, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmiernych, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Ekran kolorowy 8" dotykowy LCD, Apple CarPlay, Android Auto, antena dachowa - płetwa rekina, DAB, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania HBA, Funkcja pomiaru ciśnienia w oponach, Funkcja przypominająca o sprawdzeniu tylnych siedzeń, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli środkowej z przodu oraz z tyłu, Gwarancja 7 lat 150 000 km, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kierownica skórzana, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym LCD o przekątnej 4,2", regulacja podświetlenia zegarów, Konsola centralna pełnowymiarowa z podłokietnikiem i schowkiem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lampy LED mijania oraz drogowe, Lampy tylne wykonane w technologii LED z funkcją światła do jazdy dziennej, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód, Poduszki powietrzne boczne z przodu, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, Radio z 6 głośnikami, sterowaniem w kierownicy, USB, Bluetooth, zestaw głośnomówiący, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Spojler tylny wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych FCA, System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy DAW, Szyby barwione, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone (60:40), Tylny podłokietnik, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, progresywne, Wyłącz. deaktywujący poduszkę powietrzną, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostki lodu, Światła przeciwmgielne typu projekcyjnego, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TRIANGLE, WINTER X	205/60 16 88H	6,3 mm
	lewe	TRIANGLE, WINTER X	205/60 16 88H	5,9 mm
tylna	prawe	TRIANGLE, WINTER X	205/60 16 88H	6,7 mm
	lewe	TRIANGLE, WINTER X	205/60 16 88H	6,6 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	rozerwanie	WY	1
2	Przysłona	połamana(y)	WY	
3	Krata wlotu powietrza, dolna	połamana(y)	WY	
4	Deska rozdzielcza cz.górna	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 16

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Krata zderzaka prz. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1