

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13273/8/26-15201	Data raportu	28-08-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	20-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/76683/26/08/17	Miejsce oględzin	ul. NIZINNA 21, 61-424 POZNAŃ, 61-42...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0PXXGCHPPD72964
Marka, model	FORD Focus Kombi 21-
Typ, wersja	Focus 1.0 EcoBoost Titanium
Numer rejestracyjny	WJ8582L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/92 kW
Stan licznika	172 270 km
Data 1. rej./rok prod.	24-04-2023/2023
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe z przodu, Felgi stalowe 16", strukturalne z kołpakami, z ogumieniem 205/60, Ford MyKey - możliwość programowania i przypisywania funkcji do kluczyka, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z ręczną regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Gniazdko 12V w bagażniku, Gniazdko 12V z tyłu konsoli, Gwarancja na pojazd, 2 lata, Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna, składana, dzielona w proporcji 60:40, Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, Kierownica ze zdalnym sterowaniem systemem audio, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą, Konsola dachowa - krótka, Lakier zwykły, Race Red, Lampki LED z przodu i z tyłu, Lane Keeping Alert zawiera Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu), Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania ISOFIX z top-tether dla dwóch zewnętrznych foteli tylnych, Obrazowanie szyb bocznych w kolorze aluminium, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory - Full LED, statyczne, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania EBD, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System audio z Sync 4, nawigacją i DAB+, kolorowy wys. dotyk. 13.2", ACP, AA, Bluetooth, 6 głośników, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System wyboru trybu jazdy, Szyby elektr. przód i tył, z czujnikiem przeszkody oraz funkcją całkowitego otwierania i zamykania, Tapicerka materiałowa Ray, w ciemnej tonacji, z przeszyciami w kolorze szarym, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TC), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HLA), Usługi Ford Smart (1 rok) - dodatkowe dane w systemie nawigacji, Wskaźnik sugerujący optymalny moment zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie standardowe, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła hamowania awaryjnego - pulsujące światła stop, Światła przednie przeciwmieglne LED, z funkcją doświetlania zakrętów, Światła tylne częściowo w technologii LED, Koło zapasowe - dojazdowe 16", Lakier metalizowany, Magnetic Grey, Pakiet Winter

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/60 16 92H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/60 16 92H	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/60 16 92H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	205/60 16 92H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru, zarysowanie	NA	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie	NA	
3	Błotnik przedni L	wgniecenie, wgniecenie, zarysowanie		
4	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik przedni L() - Wgniecenie/odkształcenie 3