

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218383/2/26-11401	Data raportu	27-02-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/15901/26/02/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0PXXGCHPPP59916
Marka, model	FORD Focus Kombi 21-
Typ, wersja	Focus 1.0 EcoBoost mHEV ST...
Numer rejestracyjny	WD5079T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/114 kW
Stan licznika	32 932 km
Data 1. rej./rok prod.	16-01-2024/2023
Data nast. bad. techn.	16-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci, Czujniki parkowania - z tyłu i z przodu, Dywaniki podłogowe - z przodu i z tyłu, welurowe, Emblemat ST-Line, Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (zawiera dwa zespoły kluczyka), Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zam./otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, status systemów), Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylecia oparcia, Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 2 kierunkach (przód-tył), Fotele przednie - styl sportowy, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec postojowy, elektryczny, ISOFIX - system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2 rzędzie, Immobilizer PATS, Kamera ułatwiająca parkowanie - z tyłu, Kanapa tylna, oparcie składane i dzielone w proporcji 60:40, otw. do przewozu nart i skład. podłok., Kierownica 3-ramienna, spłaszczona u dołu, wykończona skórą eko Sensico z czerwonymi przesykami, Kierownica ze zdalnym sterowaniem systemem audio, Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Konsola centralna - 2 gniazda USB z tyłu konsoli, Konsola centralna - z przesuwającym podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletką, Konsola dachowa - krótka, Lakier zwykły, Race Red, Lane Keeping Alert zawiera Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu), Listwy wzdłuż progów lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektr., lampki ośw. podłogowe, w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne - automatycznie ściemniające się, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Oświetlenie wnętrza - lampki LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet 4 lata ochrony: Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie, Podsuflita w ciemnej tonacji, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki powietrzne boczne dla pasażera i kierowcy z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory - Full LED, statyczne (światła dzienne, drogowe, kierunkowskazy w technologii LED), Reflektory - światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane w reflektorach, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spojler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania EBD, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System audio z Sync 4, nawigacją i DAB+, kolorowy wys. dotyk. 13.2", ACP, AA, Bluetooth, 6 głośników, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System wyboru trybu jazdy, Szyby boczne - obramowania w kolorze czarnym, Szyby dodatkowo przyciemniane - w tylnej części nadwozia, Szyby elektr. przód i tył, z czujnikiem przeszkody oraz funkcją całkowitego otwierania i zamykania, Tapicerka materiałowa Foundry w ciemnej tonacji, z czerwonymi przesykami, Tempomat, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TC), Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HLA), Układ wydechowy - sportowa końcówka, Usługi Ford Smart (1 rok) - dodatkowe dane w systemie nawigacji, Wycieraczka tylnej szyby, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, Zamek centralny - sterowany pilotem, Zawieszenie przednie - niezależne z kolumnami McPhersona, stabilizator przechyłów, Zawieszenie sportowe ST-Line X, Zawieszenie tylne - wielowahaczowe, Zestaw naprawczy ogumienia, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła hamowania awaryjnego - pulsujące światła stop, włączające się automatycznie podczas hamowania, Światła tylne częściowo w technologii LED, Dach oraz obudowy lusterek bocznych, lakierowane w kolorze Agate Black, Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie, bezdotykowo, Felgi aluminiowe 18", wzór 5x3-ramienny, wykończenie w kolorze czarnym, z ogumieniem 235/40, Fotele przednie - ergonomiczne, z certyfikatem AGR, z ręczną regulacją położenia w 18 kierunkach, Head-Up - wyświetlacz przezierny, Pakiet Driver Assistance, Pakiet ST-Line X, Reflektory - Full LED, matrycowe, z funkcją doświetlania zakrętów i Glare Free Auto High Beam, System audio z Sync 4, DAB+, nawigacja, B&O(10 głośn.), kolorowy wys. dotyk. 13.2", ACP, AA, Bluetooth

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	235/40 18 95V	6,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	235/40 18 95V	6,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	235/40 18 95V	7,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	235/40 18 95V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Słupek środkowy prawy	do 150

4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Łotnik przedni prawy	150 - 200
3	Słupki przedni lewy	150 - 200
4	Słupki przedni prawy	150 - 200
5	Drzwi tylne lewe	150 - 200
6	Drzwi tylne prawe	150 - 200
7	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
8	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
2	Łotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie		
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
5	Łotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1