

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09873/2/26-15201	Data raportu	17-02-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP)	Data oględzin	13-02-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PCM(DZS)/GDA/08028/26/01/30	Miejsce oględzin	Kwiatniowa 36, 05-090 Wypędy, 05-090 ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SB1ZC3CE90E008144
Marka, model	TOYOTA Corolla TS Kombi 22-
Typ, wersja	Corolla 2.0 Hybrid Style
Numer rejestracyjny	WD4856T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1986 ccm/112 kW
Stan licznika	67 299 km
Data 1. rej./rok prod.	09-01-2024/2023
Data nast. bad. techn.	08-01-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Antena dachowa typu płetwa rekina (Shark-fin), Asystent głosowy inteligentny, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki, Czujnik zmierzchu (aut. włączane światła), Czujniki parkowania przednie i tylne, Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem, Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3), Drzwi bagażnika unoszone elektrycznie, otwierane bezdotykowo, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45 R17, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, dodatkowy port w konsoli środkowej, Gniazdo USB-C, Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy, Gwarancja 2-letnia, Głośniki 6, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe, Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych, Kierownica skórzana trójramienna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszek w oparciu fotela pasażera, Klamki zewnętrzne lakierowane, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kluczyk cyfrowy, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Listwa okienna chromowana, Listwy drzwi w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne lakierowane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Manetki zmiany biegów przy kierownicy, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nakładki progowe, Nawiewy na tylną kanapę, Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie i boczne, Podwójna podłoga bagażnika, Podłokietnik tylny, Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń obsyty skórą ekologiczną, Relingi dachowe aluminiowe, Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową, Siatka bagażnika, Spryskiwacze przednich światel, Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk), System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED, System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym 10,5" HD, System oświetlenia wnętrza, System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS), System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System stabilizacji toru jazdy VSC, System ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń (Toyota Easy Flat), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby tylne przyciemniane, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa z elementami skóry syntetycznej, Technologia oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), Układ detekcji przeszkód (ICS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów, Uruchamianie silnika przyciskiem, Usługi łączności Toyota Connected Car, Wycieraczki podgrzewane przedniej szyby, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wylącznik poduszki powietrznej pasażera, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense, Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota, Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota, Zdalne uruchamianie światel awaryjnych poprzez aplikację MyToyota, Światła do jazdy diennej typu LED, Światła drogowe automatyczne AHB, Światła główne LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	225/45 R17 91H	7,5 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	225/45 R17 91H	7,5 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	225/45 R17 91H	6,5 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTER EXPERT	225/45 R17 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150

4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

ROZDZIAŁ POROZUMIENIA	
SAMOCHÓD OSOBOWY	
PRZEZNACZENIE	
KWOTA PRODUKTU	2023
DOKUPCZAJĄCA LECZYNNIK	---
NAWIĘZIJE DOPI NACISK CBI	10,29 kW
NR GABLET POJAZDU	---
SERIA DR/BAU 0149725	
C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA	C.1.2 191888626
C.1.3 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA
C.2.2 191888626	C.2.3 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77
C F ₁ 1955 kg F ₂ 1955 kg F ₃ 2705 kg	G 1481 kg J M1
K e6*2007/46*0318*07	
L 2 O ₁ 750 kg O ₂ 450 kg	P ₁ 1987,00 cm³ P ₂ 112,00 kW
P ₃ P EE	Q ---
S ₁ 5	S ₂ ---
SERIA DR/BAU 0149725	
PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA	
A WD 4856T	d.1 TOYOTA d.2 ZE1HE(EU,M) -MZEH19(W) -MZEH19(L)-DWXNBW(ZH)
D d.1 COROLLA	E SB1ZC3CE90E008144
B 09.01.2024 I 11.01.2024 H ---	F SERIA DR/BAU 0149725


Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny cz górna() - Rysa/odprysk 3