

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218039/1/26-11401	Data raportu	30-01-2026
Rzeczoznawca	mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	28-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02956/26/01/14	Miejsce oględzin	Zawilcowa 21A, Lublin 20-204, 20-204 L...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1K3F8HBXRV194638
Marka, model	MERCEDES-BENZ A Klasa [...]
Typ, wersja	A 200 AMG Line 7G-DCT
Numer rejestracyjny	LU727SA
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/120 kW
Stan licznika	46 655 km
Data 1. rej./rok prod.	07-02-2024/2023
Data nast. bad. techn.	07-02-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Adaptacyjny układ świateł drogowych, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza, Asystent limitu prędkości, Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent układu kierowniczego - aktywny, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatycznie odłączana poduszka pasażera, Czujnik obecności pasażera pasywny, Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa, tył, Czytnik linii papilarnych, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe AMG, Elementy wykończenia wnętrza - aluminium, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi, Gaśnica, Gniazda USB, dodatkowe, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Kierownica z galwanizowanymi manetkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - THERMOTRONIC, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Listwy progowe drzwi, podświetlane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Ogranicznik prędkości - aktywny, Oparcie tylnej kanapy, składane, Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lusterkiem, Oświetlenie Ambient, Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do usług nawigacyjnych, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, Stylizacja nadwozia AMG, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System monitorowania wnętrza, System multimedialny MBUX, System nawigacji MBUX premium, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofaza MICROCUT, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Tylny podłokietnik, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Układ hamulcowy sportowy, Usługi Zdalne, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali, Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali, Zawieszenie komfortowe z regulacją prześwitu, Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQT), Pakiet Night, Pakiet integracji smartfona, Przygotowanie do Live Traffic Information, System ochrony pieszych

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	225/45 18 95V	7,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	225/45 18 95V	7,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	225/45 18 95V	8,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	225/45 18 95V	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
2	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40


Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1