

Nr zlecenia: 39/14/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/14

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] IX-2026 |                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                 | VIN:              | <b>T M B L S 8 N X 5 P Y 0 4 0 1 6 2</b> |
| Marka:                                              | <b>SKODA</b>                            | Nr rejestracyjny: | <b>ETM23862</b>                          |
| Model pojazdu:                                      | <b>Octavia IV 2.0 TSI MR`20 E6d</b>     | Nr Info-Ekspert:  | <b>034-04528</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>Style 4x4 DSG</b>                    | Rok produkcji:    | <b>2022</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 267364 km                               |                   |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/10/21                              |                   |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/10/21                              |                   |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe          |                   |                                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 2079 kg*                                |                   |                                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |                   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1984 ccm / 140kW (190KM)                |                   |                                          |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |                   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                        |                   |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                            |                   |                                          |
| Rodzaj napędu                                       | 4x4                                     |                   |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                       | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                                                                        | 30   | Siatki mocujące bagaż 3 szt.                                           |
| 2    | Asystent świateł automatyczny Auto Light Assist -funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych | 31   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |
| 3    | Blokada mechanizmu różnicowego EDS                                                                               | 32   | Sygnalizacja otwartych drzwi                                           |
| 4    | Bluetooth                                                                                                        | 33   | Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł                          |
| 5    | Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania                                                          | 34   | Sygnalizacja zmęczenia kierowcy                                        |

|    |                                                           |    |                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Czujniki parkowania - przód/tył z MANOEUVRE ASSIST        | 35 | System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full                         |
| 7  | Funkcja SMART LINK                                        | 36 | System DSR                                                                   |
| 8  | Głośniki 8 szt.                                           | 37 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV                          |
| 9  | Gniazdo 12V w bagażniku                                   | 38 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                                |
| 10 | Hamulec postojowy elektromechaniczny                      | 39 | System Front Assist                                                          |
| 11 | Immobilizer                                               | 40 | System kontroli ciśnienia w oponach                                          |
| 12 | Kamera cofania                                            | 41 | System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu                            |
| 13 | Kierownica 2-ramienna                                     | 42 | System pokolizyjny ACS                                                       |
| 14 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa          | 43 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                                 |
| 15 | Komputer pokładowy                                        | 44 | System Start/Stop                                                            |
| 16 | Kurtyny powietrzne boczne                                 | 45 | System wspomagający hamowanie w zakrętach                                    |
| 17 | Lusterko wewnętrzne z czujnikiem wilgotności              | 46 | System wspomagania ruszania pod górę                                         |
| 18 | Miotelka w schowku drzwi kierowcy                         | 47 | Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylnym |
| 19 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu | 48 | Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset                          |
| 20 | Pakiet Chrom                                              | 49 | Światła do jazdy dziennej                                                    |
| 21 | Poduszka powietrzna kierowcy                              | 50 | Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków LED                         |
| 22 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                     | 51 | Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami                            |
| 23 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia     | 52 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Perseus"                                          |
| 24 | Poduszki powietrzne boczne przednie                       | 53 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                    |
| 25 | Radio Skoda Auto Bolero (wyświetlacz 10" ,USB-C)          | 54 | Usługa Care Connect                                                          |
| 26 | Reflektory LED Top Matrix                                 | 55 | VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników                                    |
| 27 | Relingi dachowe w kolorze srebrnym                        | 56 | Wspomaganie układu kierowniczego                                             |
| 28 | Roleta do bagażnika                                       | 57 | Wycieraczka szyby tylnej                                                     |
| 29 | Schówek na okulary                                        | 58 | Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane                      |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Lusterka zewnętrzne składane składane elektrycznie i lusterko kierowcy ściemniane automatycznie  
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 5 Podłokietniki centralne: przedni i tylny  
Podłokietnik centralny przedni  
Podłokietnik siedzeń tylnych
- 6 System kontroli poślizgu ASR/MSR  
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System p/poślizgowy MSR
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Lakier metalizowany
- 2 System parkowania Park Assist  
Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |                        | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | PIRELLI    | 225/45 | R18 | 91Y | P 7 CINTURATO * R-FLAT | 3,8          |
| Przednie prawe: | PIRELLI    | 225/45 | R18 | 91Y | P 7 CINTURATO * R-FLAT | 3,8          |
| Tylne lewe:     | PIRELLI    | 225/45 | R18 | 91Y | P 7 CINTURATO * R-FLAT | 5,5          |
| Tylne prawe:    | PIRELLI    | 225/45 | R18 | 91Y | P 7 CINTURATO * R-FLAT | 5,5          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Wojciech Suwa


Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Wgniecenia                                             |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 5    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 6    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |

Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po osuszeniu.


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki<br>[ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100-110                              |      |
| 2    | Dach                          |       | 90-100                               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110-100                              |      |
| 4    | Próg                          | L     | 80                                   |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 110-100                              |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 90-100                               |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 100-110                              |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 100-110                              |      |
| 9    | Drzwi przednie                | P     | 90-100                               |      |
| 10   | Drzwi tylne                   | P     | 90-100                               |      |
| 11   | Błotnik tylny                 | P     | 100-110                              |      |
| 12   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100-120                              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznaczają to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot.<br>nr |
|------|----------------|-------|------------------------------|------|------------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany                   |      |            |
| 2    | Szyba przednia |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |            |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot.<br>nr |
|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|------|------------|
| 1    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |            |

**UKŁAD HAMULCOWY**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|------------|
| 1    | Tarcza hamulcowa przednia | L     | Zorozja            |      |            |
| 2    | Tarcza hamulcowa tylna    | L     | Korozja            |      |            |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |                                     |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG                            |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                            |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                            |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG                            |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | Zużycie tarcz hamulcowych przednich |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                            |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*