

Nr zlecenia: 95/14/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/14

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**

VIN: **U5YPU81BARL254075**

Marka: **KIA**

Nr rejestracyjny: **GD9M203**

Model pojazdu: **Sportage 1.6 T-GDI MR`22 E6d**

Nr Info-Ekspert: **052-01647**

Wersja: **L**

Rok produkcji: **2024**

Wskazanie drogomierza 140416 km

Data pierwszej rejestracji 2024/03/28

Data ważności badania technicznego 2027/03/28

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Dop. masa całkow. 2085 kg

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1598 ccm / 110kW (150KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Pomarańczowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

44 Poduszka powietrzna centralna

2 Asystent podążania na pasie ruchu LFA

45 Poduszka powietrzna kierowcy

3 Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA

46 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

4 Czujnik zmiernych

47 Poduszki powietrzne boczne przednie

5 Czujniki ciśnienia w oponach z funkcją wskazywania wartości

48 Relingi dachowe

6 Czujniki parkowania - przód

49 Schowek pod podłogą bagażnika

7 Czujniki parkowania - tył

50 Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane

8	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	51	Siedzenia tylne podgrzewane
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	52	System Apple Carplay/Android Auto
10	Głośniki 6 szt.	53	System automatycznego odparowywania szyby przedniej
11	Gniazdo 12V w bagażniku	54	System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	55	System monitorowania tylnych siedzeń ROA
13	Haczyki do mocowania bagaży	56	System ratunkowy E-Call
14	Hamulec pokolizyjny MCB	57	System składania oparć tylnych siedzeń za pomocą uchwytu w bagażniku
15	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	58	System stabilizacji toru jazdy ESC
16	Immobilizer	59	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
17	Kamera cofania	60	System ułatwiający jazdę ze wzniesienia DBC
18	Kierownica podgrzewana	61	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
19	Kierownica pokryta skórą	62	System wyboru trybu jazdy
20	Kierownica wielofunkcyjna	63	Szyba przednia akustyczna
21	Kieszenie w oparciach foteli przednich	64	Szyby tylne przyciemniane
22	Klamki wewnętrzne w kolorze metalu	65	Światła do jazdy dziennej LED
23	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	66	Światła mijania i drogowe automatycznie przełączane
24	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	67	Światła p/mgielne przednie LED
25	Kluczyk składany	68	Światła pozycyjne LED
26	Koło zapasowe dojazdowe	69	Światła tylne pozycyjne LED
27	Komputer pokładowy	70	Tapicerka materiałowa czarna Digital Pattern
28	Kurtyny powietrzne boczne	71	Tarcze kół aluminiowe 17"
29	Listwa progowa srebrna	72	Tempomat
30	Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej w kolorze szczotkowanego metalu	73	Tuner radiowy cyfrowy DAB
31	Listwy ochronne dolne zderzaka tylnego w kolorze srebrnym	74	Usługi cyfrowe Kia UVO Connect
32	Listwy okien satynowe	75	Wielofunkcyjny panel dotykowy dostosowujący przyciski w zależności od wybranego trybu - multimedia / klimatyzacja
33	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	76	Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwacza
34	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	77	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
35	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	78	Wyświetlacz 12,3" nawigacji satelitarnej
36	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	79	Zagłówki z regulacją wysokości
37	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	80	Zamek centralny zdalnie sterowany
38	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	81	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
39	Ogranicznik prędkości inteligentny ISLA	82	Zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym Kia Live Services
40	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	83	Zestaw wskaźników kierowcy z 4,2-calowym kolorowym wyświetlaczem
41	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	84	Złącze "USB" 2 szt. dla pasażerów z tyłu
42	Podłokietnik przedni z regulacją wzdłużną oraz schowkiem	85	Złącze USB 2 szt.
43	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Światła mijania i drogowe w technologii LED
Światła mijania LED

Światła drogowe LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 215/65	R17 ULTRA GRIP PERFORMANCE 3	3,5
Przednie prawe:	*GOODYEAR 215/65	R17 ULTRA GRIP PERFORMANCE 3	4,5
Tylne lewe:	*GOODYEAR 215/65	R17 ULTRA GRIP PERFORMANCE 3	3,7
Tylne prawe:	*GOODYEAR 215/65	R17 ULTRA GRIP PERFORMANCE 3	5,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Paweł Słoma

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania		
6	Słupek przedni	L	Zarysowania		
7	Próg	L	Wgniecenia, zarysowania		
8	Próg	P	Wgniecenia, zarysowania		
9	Dach		Wgniecenia		
10	Błotnik tylny	L	Zarysowania		
11	Błotnik tylny	P	Wgniecenia, zarysowania		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		40	
2	Dach		105	
3	Błotnik przedni	L	116	
4	Próg	L	86	
5	Drzwi przednie	L	119	
6	Drzwi tylne	L	120	
7	Błotnik tylny	L	109	
8	Błotnik przedni	P	113	
9	Próg	P	79	
10	Drzwi przednie	P	120	
11	Drzwi tylne	P	119	
12	Błotnik tylny	P	108	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, odpryski		
2	Zderzak tylny		Zarysowania, odpryski		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony, rozdarcie materiału		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona, rozdarcie materiału		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowania		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowania		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowania		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowania		
9	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
10	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126




Fot. nr 127




Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131




Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148




Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152




Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159





Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162





Fot. nr 165

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu