

Nr zlecenia: 92/14/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/14

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **VR3FPHNSLPY509347**

Marka: **PEUGEOT**

Nr rejestracyjny: **GD5F172**

Model pojazdu: **308 III MR`21 E6d/e**

Nr Info-Ekspert: **029-04553**

Wersja: **Allure S&S**

Rok produkcji: **2023**

Wskazanie drogomierza 131234 km

Data pierwszej rejestracji 2023/02/15

Data ważności badania technicznego 2028/01/29

Rodzaj nadwozia hatchback 5 drzwiowy

Dop. masa całkow. 1790 kg

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1199 ccm / 96kW (131KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 3 / rzędowy / 12

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada drzwi tylnych mechaniczna
- 3 Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami
- 4 Czujnik jakości powietrza i automatyczny obieg zamknięty
- 5 Czujnik zmierzchu
- 6 Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie
- 7 Czujniki parkowania - tył

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 37 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 38 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 39 Poduszki powietrzne kurtynowe
- 40 Przełącznik trybów jazdy ECO
- 41 Radio Connect
- 42 Reflektory przednie Eco LED
- 43 System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)

8	Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx	44	System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
9	Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi wstawkami	45	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	46	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	47	System ICB
12	Fotel pasażera z regulacją wysokości	48	System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
13	Funkcja rozpoznawania głosu	49	System nawigacji satelitarnej
14	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	50	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
15	Gniazdo 12V	51	System Peugeot Connect Navi SOS&Assistance
16	Hamulec postojowy elektryczny	52	System programowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
17	Kamera cofania	53	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	System Smart Multidrive- możliwość konfiguracji oświetlenia LED deski rozdzielczej
19	Kolumna kierownicy regulowana	55	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
20	Krata wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi	56	System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
21	Lakier metaliczny zielony Olivine	57	Szyba przednia akustyczna
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	58	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją anti-pinch
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	59	Szyby tylne przyciemniane
24	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	60	Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
25	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless	61	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
26	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	62	Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia
27	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	63	Tarcze kół aluminiowe 17" CALGARY
28	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	64	Tempomat
29	Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfigurowalnych zegarów 10"	65	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
30	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	66	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
31	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe	67	Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
32	Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia	68	Wyświetlacz dotykowy 10" z programowanymi wirtualnymi przyciskami i-Toqles
33	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	69	Zamek centralny z dwoma pilotami
34	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart	70	Zestaw naprawczy opon
35	Podsufitka w jasnej tonacji	71	Złącze "USB Connectivity x 2
36	Poduszka powietrzna kierowcy	72	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 225/45 R17 PRIMACY 4	4,3
Przednie prawe:	*MICHELIN 225/45 R17 PRIMACY 4	4,2
Tylne lewe:	*GOODYEAR 225/45 R17 EAGLE F1	5,2

Tylne prawe:

*GOODYEAR 225/45 R17

EAGLE F1

4,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Paweł Słoma

Wycena wykonana: Hubert Izdebski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski		
2	Błotnik przedni	P	Wgniecenia, zarysowania, ślady napraw		
3	Pokrywa przednia		Odpryski		
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecenia, zarysowania, ślady napraw		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania		
6	Próg	P	Zarysowania		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		93	
3	Błotnik przedni	L	99	
4	Próg	L	89	
5	Drzwi przednie	L	144	
6	Drzwi tylne	L	100	
7	Błotnik tylny	L	150	
8	Błotnik przedni	P	92	
9	Próg	P	70	
10	Drzwi przednie	P	98	
11	Drzwi tylne	P	90	
12	Błotnik tylny	P	200	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, odpryski		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowania		
5	Ekran środkowy		Zarysowania		
6	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu