



GRZEGORZ BALAWENDER
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych
balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Ocena techniczna -wycena numer: 0260/2026

z dnia: 2026/08/17

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: Osadkowski Sp. z o.o.

Adres: ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**

Marka: **OPEL**

Model pojazdu: **Movano 2.3 CDTI MR`10 E5 3.5t**

Wersja: **L3H2**

VIN: **W0LMRF4CEAB007941**

Nr rejestracyjny: **DOL33049**

Nr Info-Ekspert: **028-04082**

Rok produkcji: **2011**



Wskazanie drogomierza

249677 km

Data pierwszej rejestracji

2011/04/06

Data ważności badania technicznego

2026/09/29

Rodzaj nadwozia

furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy

Dop. masa całkow. / Ładowność

3500 kg / 1419 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi

4332 mm

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2298 ccm / 92kW (125KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Norma spalin

E5

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	10	Przegroda przestrzeni bagażowej
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	11	Radioodtwarzacz R10
4	Fotel kierowcy regulowany	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Fotel pasażera podwójny	13	Tapicerka "Pulse"
6	Fotel pasażera składany	14	Zamek centralny zdalnie sterowany
7	Koło zapasowe pełnowymiarowe	15	Zbiornik paliwa 80l
8	Podłokietnik fotela kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1
- Fotel pasażera składany typu "ruchome biuro" (dopłata)
- 2
- Klimatyzacja
- 3
- +Wyłożenie podłogi przedziału ładunkowego sklejką
- 4
- Wyłożenie ścian bocznych przedziału ładunkowego sklejką
- 5
- +Zabudowa warsztatowa przedziału ładunkowego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BARUM 225/65 R16 112/110R SNOVANIS TL	8,0	31
Przednie prawe:	BARUM 225/65 R16 112/110R SNOVANIS TL	8,0	31
Tylne lewe:	BARUM 225/65 R16 112/110R SNOVANIS TL	8,0	31
Tylne prawe:	BARUM 225/65 R16 112/110R SNOVANIS TL	8,0	31

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony		
2	Błotnik przedni	P	Wgnieciony głęboko		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne przednie	P	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
5	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu, korozja, wgnieciony		
6	Próg	P	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
7	Ściana boczna nadwozia	L	Wgniecenia z zarysowaniami powłoki lakierowej		
8	Ściana boczna nadwozia	P	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		
9	Drzwi skrzydłowe	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
10	Drzwi skrzydłowe	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Drzwi przesuwne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
12	Próg drzwi przesuwnych	P	Wgnieciony głęboko		

Pojazd posiada okleinę reklamową, możliwe przebarwienia lakieru po jej zdemontowaniu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		150/140	
2	Błotnik przedni	L	180/190	
3	Drzwi przednie	L	175/180	
4	Poszycie boku	L	180/185	
5	Błotnik tylny	L	240/180/160/170	
6	Drzwi tyłu nadwozia		220/240	
7	Błotnik przedni	P	240/220	
8	Drzwi przednie	P	170/210	
9	Drzwi tylne	P	170/185	
10	Błotnik tylny	P	180/240	
11	Drzwi tyłu nadwozia		180/190	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie zderzaka przedniego		Zarysowane		
2	Poszycie zderzaka tylnego		Zarysowane		
3	Lampa zespolona tylna	L	Ubytki klosza		

4	Lampa zespolona tylna	P	Ubytki klosza		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
6	Poszycie dachu część przednia boczna	P	Starcia powłoki lakierowej z miejscową korozją		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Przetarcia materiału siedziska		
3	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Akumulator		Zużyty, brak napięcia		
6	Podłoga przestrzeni ładunkowej		Porysowana, ślady zużycia		
7	Nakładka ściany tylnej komory ładunkowej		Połamana		
8	Uszczelka wnęki drzwi	L	Rozerwana z ubytkami materiału		

Zabrudzone, drobne zarysowania wyposażenia wew. wykonanego z tworzyw sztucznych

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Silnik o zapłonie samoczynnym nie uruchomiono.
Po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania podjęto próbę uruchomienia silnika. Rozrusznik podejmuje pracę, silnik obraca się ale nie uruchamia.

UKŁAD NAPĘDOWY

Brak możliwości sprawdzenia poprawności działania. Z informacji uzyskanej od zlecającego pojazd posiada uszkodzoną skrzynię biegów. Brak informacji o przyczynie.

ZAWIESZENIE I KOŁA

Szczegółowa weryfikacja stanu zużycia eksploatacyjnego elementów zawieszenia kół możliwa do wykonania w warunkach serwisowych lub na SKP

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Mocno wytarty wieniec		

UKŁAD HAMULCOWY

Brak warunków do weryfikacji stanu zużycia okładzin ciernych.

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości przeprowadzenia.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2

3	Dowód rejestracyjny	Kopia
4	Instrukcja obsługi	NIE
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
7	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Zakupiony w Polsce
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN odczytano z natury
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Przebieg odczytano z natury i nie weryfikowano jego autentyczności.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 28



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.
6. Powyższa wycena nie jest ekspertyza techniczna przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu