

Nr zlecenia: 31/16/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/16

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Sypułek/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF06XXGCC6JS67118
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	KOS89252
Model pojazdu:	Focus 2.0 TDCi MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	011-08312
Wersja:	Trend	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	149982 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/03/22		
Data ważności badania technicznego	2026/12/23		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	2050 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki welurowe przednie	20	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	21	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	22	Poduszka powietrzna pasażera
4	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	23	Poduszki powietrzne boczne
5	Fotele przednie komfortowe	24	Roleta do bagażnika
6	Gniazdo 12V w bagażniku	25	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
7	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	26	System Auto Start/Stop
8	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	27	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
9	Klimatyzacja	28	System Ford Easy Fuel
10	Kolumna kierownicy regulowana w 2	29	System Ford MyKey

11	plaszczynach	30	System informacyjny o ekonomice jazdy "Ford Eco Mode"
12	Konsola centralna	31	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
13	Krata wlotu powietrza dolna czarna	32	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
14	Krata wlotu powietrza górna czarna, w stylizyce plastra miodu, z chromowanym obramowaniem	33	Szyby przednie regulowane elektrycznie
15	Kurtyny powietrzne boczne	34	Światła do jazdy dziennej
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	35	Tapicerka tekstylna Twist ciemna
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	36	Tarcze kół stalowe 16" z kołpakami 14-ramiennymi
18	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	37	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
19	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	38	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC i AppLink (ICFAC)
Głośniki 6 szt.
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"
Sterowanie radiem zdalne
Radioodtwarzacz CD/MP3
Wyświetlacz 4,2"
Sterowanie głosem systemu Bluetooth
Funkcja wzywania pomocy
- 3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- 4 System kontroli trakcji ESC
System poprawiający stabilność na zakretach TVC
System kontroli trakcji TA
System wspomagania nagłego hamowania EBA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Autoalarm obwodowy i pojemnościowy
- 2 Koło zapasowe dojazdowe
- 3 Lakier metalizowany
- 4 Lusterka zewnętrzne składane i podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 5 Pakiet Business 2 (dopłata)
Światła p/mgielne przednie
Głośniki 6 szt.
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
System nawigacji satelitarnej CD/SD
Sterowanie radiem zdalne
Radioodtwarzacz CD/MP3
Sterowanie głosem systemu Bluetooth
Funkcja wzywania pomocy
System wspomagający parkowanie Active Park Assist
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
Moduł TMC
Mapa Europy
Złącze "USB" 2 szt.

- 6 Pakiet Comfort 2 (dopłata)
 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
 Reflektory automatyczne
- 7 Pakiet Winter 1
 Szyba przednia ogrzewana
 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
 Fotel kierowcy podgrzewany
 Fotel pasażera podgrzewany
- 8 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 9 +Tarcze kół aluminiowe 17" 5x2-ramienne
- 10 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Ogranicznik prędkości
 Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 215/50 R17 95W XL POWERPROOF TL	4,9
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 215/50 R17 95W XL POWERPROOF TL	4,9
Tylne lewe:	VREDESTEIN 215/50 R17 95Y XL ULTRAC+ RG	5,3
Tylne prawe:	VREDESTEIN 215/50 R17 95Y XL ULTRAC+ RG	5,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Wymagany przegląd olejowy	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		136-148	
2	Dach		125-148	
3	Ślotnik przedni	L	123-130	
4	Próg	L	77-93	
5	Drzwi przednie	L	142-130	
6	Drzwi tylne	L	124-144	
7	Ślotnik tylny	L	117-160	
8	Ślotnik przedni	P	113-143	
9	Drzwi przednie	P	120-131	
10	Drzwi tylne	P	131-139	
11	Ślotnik tylny	P	112-139	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		112-123	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
4	Szyba drzwi bocznych (dodatkowych) tylnych	P	Zarysowania		
5	Antena			Nieoryginalna	



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Wykładzina pokrywy silnika			Rozerwania	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD HAMULCOWY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa tylna	L	Zużyta	Korozja	
2	Tarcza hamulcowa tylna	P	Zużyta	Korozja	

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Sygnalizacja konieczności wykonania przeglądu olejowego.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85

The image shows two pages of a service record book. The left page is titled 'Przegląd przedprzedaży i historia obsługi' (Pre-sale inspection and service history) and the right page is titled 'Ewidencja planowych czynności obsługowych' (Record of planned maintenance activities). Both pages have a header with the text 'Polecenie Dilerstwa' (Dealer's instruction) and 'MOTN' (Motor Vehicle Inspection and Maintenance) logo. The left page has three rows of inspection records, each with a date, a description, and a signature. The right page has three rows of planned maintenance activities, each with a date, a description, and a signature. The pages are numbered 26 and 27 at the bottom.

Przegląd przedprzedaży i historia obsługi		Ewidencja planowych czynności obsługowych	
24.02.2021 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000	24.02.2021 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000	24.02.2021 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000	24.02.2021 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000 Przebieg: 5x8000
14.02.22 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207	14.02.22 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207	14.02.22 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207	14.02.22 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207 Przebieg: 67 207
14.02.23 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223	14.02.23 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223	14.02.23 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223	14.02.23 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223 Przebieg: 87 223

Fot. nr 86

Okresy między przeglądami, kontrolami nadwozia i powłok lakierowniczych

Model	Wersja	Przeglądy techniczne		Lata	km	Lata	2
		Lata	km				
Trailblazer Custom	2.0L 2.2L			2	150 000 km		2

Wskazanie, aktualizowanie dat z Danierem w celu ustalenia szczegółowych informacji, rozkładu czasu, czasu awaryjnego, wymagalności i innych dodatkowych informacji.

Wskazówka: W przypadku zażycia danych między przeglądami wyłączenia i powłok lakierowniczych, jeśli nie ma danych, należy wykonać dodatkowy przegląd i powłok lakierowniczych, zgodnie z danymi z danymi.

Ważne! Wskazanie dat kontrolnych, wymagalności, należy wykonać przegląd powłok lakierowniczych, w tym: instrukcja obsługi

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

- ☒ Data: 19.03.18
- ☒ Przekład: 10 km
- ☒ Instrukcja: Instrukcja Sprzedaży
- ☐ Instrukcja: Instrukcja Sprzedaży

Przebieg Sprzedaży

AUTO-BOSS
Firma zajmująca się sprzedażą
Firma Sprzedaży Samochodów
43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Warszawska 250 (p)
NIP 547-213-89-907

Dealer Code
P5.111

☒ Podpis: *[Signature]*

- ☒ Data: 23.01.2018
- ☒ Przekład: 20227
- ☒ Numer faktury
- ☒ Podpis: *[Signature]*
- ☒ Termin następnego przeglądu: *[Signature]*

AUTO-BOSS
Firma zajmująca się sprzedażą
Firma Sprzedaży Samochodów
43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Warszawska 250 (p)
NIP 547-213-89-907

Dealer Code
P5.111

- ☒ Data: 06.12.2018
- ☒ Przekład: 41135
- ☒ Numer faktury
- ☒ Podpis: *[Signature]*
- ☒ Termin następnego przeglądu:

Przebieg Sprzedaży

AUTO-BOSS
Firma zajmująca się sprzedażą
Firma Sprzedaży Samochodów
43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Warszawska 250 (p)
NIP 547-213-89-907

Dealer Code
P5.111

Fot. nr 87

Wszystko o Twoim pojeździe	
Pojazd: Focus	Numer rejestracyjny: POS 89 252
Numer identyfikacyjny pojazdu: WFOGXXGCC6JSG118	Data pierwszej rejestracji:
Typ silnika: 2.0 TDCI	Skrzynia biegów: 4.6
Kod lakieru:	Kod tapicerki:
Miesiąc przeglądu rocznego: 10 moneta	Maksymalny przebieg między przeglądami: 20 000 km
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

Fot. nr 88



Fot. nr 89

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu