



Wózek widłowy Linde H50T-02

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA
	Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Numer zlecenia:	01/21/08/2026/CarArena STANDARD
-----------------	---------------------------------

Numer wewnętrzny:	-
-------------------	---

Nr fabryczny:	H2X394G01434
---------------	--------------

Autor wyceny:	Hubert Izdebski
---------------	-----------------

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 26-08-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Michał Michalski. Przedmiot wyceny stanowi wózek widłowy Linde H50T-02, zaliczany do grupy magazynowych wózków jezdniowych podnośnikowych. Urządzenie przeznaczone jest do transportu wewnętrznego oraz składowania i kompletacji ładunków na paletach, znajdując zastosowanie przede wszystkim w magazynach, centrach logistycznych, halach produkcyjnych oraz obiektach dystrybucyjnych.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	Linde
Typ/model:	H50T-02
Numer fabryczny:	H2X394G01434
Czas pracy:	21340h
Rok produkcji:	2016

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa własna:	7305kg
Nominalne obciążenie graniczne:	5000kg
Moc silnika:	55kW
Rodzaj zasilania:	LPG
Wyposażenie:	Widły hydrauliczne Meyer typ: 6-5406F numer seryjny: ME038637 rok produkcji: 2016

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Wózek, zmagazynowany jest na placu magazynowym, przechowywany na otwartej przestrzeni, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, następnie wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń podczas pracy.

Uszkodzenia stwierdzone podczas oględzin:

- Podłokietnik: rozdarty
- Widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych
- Fotel operatora: rozdarta osłona

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej. Nie okazano żadnej dokumentacji do przedmiotu.

Dane opisane w tabeli powyżej przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej.

Badanie UDT ważne do: 05-2027.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że stan wizualny urządzenia jest średni i odpowiada jego dotychczasowemu sposobowi eksploatacji. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia pełnej diagnostyki technicznej zaleca się wykonanie szczegółowej weryfikacji przez wyspecjalizowany serwis.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA





















