

Nr zlecenia: 60/14/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/14

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	YV1LFK2UCL1626594
Marka:	VOLVO	Nr rejestracyjny:	KK7961V
Model pojazdu:	XC 90 2.0 B5 D MILD HYBRID MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	039-06324
Wersja:	Momentum AWD Getr	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	153575 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/06/18, (w Polsce: 2026/07/01)		
Data ważności badania technicznego	2027/06/29		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe		
Dop. masa całk.	2840 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 173kW (235KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm System Volvo Guard	41	Roleta do bagażnika półautomatyczna
2	Czujnik deszczu	42	Schówek pod podłogą bagażnika
3	Czujniki parkowania - tył	43	Siatka mocująca bagaż na tunelu środkowym
4	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	44	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
5	Dywaniki tekstylne	45	Sterowanie radiem w kierownicy
6	Dywaniki tekstylne dla III rzędu siedzeń	46	Stylizacja nadwozia Momentum
7	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	47	System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie
8	Fotele absorbujące energię zderzenia	48	System Driver Alert wykrywający zmęczenie

9	Gniazdo 12V w bagażniku	49	kierowcy
10	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej	50	System informowania o znakach drogowych RSI
11	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	51	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
12	Immobilizer	52	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
13	Kierownica pokryta skórą i aluminium	53	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	55	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
16	Komputer pokładowy	56	System Sensus Connect Infotainment
17	Końcówki układu wydechowego podwójne zintegrowane	57	System stabilizacji toru jazdy ESC
18	Krata wlotu powietrza z pionowymi, czarnymi żebrami	58	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
19	Kurtyny powietrzne boczne	59	System unikania i łagodzenia zderżeń na skrzyżowaniach
20	Listwa progu bagażnika aluminiowa	60	System unikania i łagodzenia zderżeń z pieszymi i rowerzystami
21	Listwy boczne okien chromowane	61	System wspomagania hamowania - City Safety
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	62	System wspomagania nagłego hamowania EBA
23	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	63	System zabezpieczeń bocznych SIPS
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	64	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	65	System zwalniania pedału hamulca
26	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa sterowane elektrycznie	66	Szyby barwione
27	Napinacze tylnych pasów bezpieczeństwa	67	Światła do jazdy dziennej LED
28	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	68	Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne, Diamond Cut/Black
29	Oświetlenie do czytania z przodu	69	Tempomat
30	Oświetlenie do czytania z tyłu	70	Tuner radiowy cyfrowy DAB
31	Pakiet czystego wnętrza Clean Zone	71	Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
32	Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom II	72	Usługa Volvo On Call
33	Podłokietnik centralny przedni	73	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
34	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	74	Wybór trybów jazdy Drive Mode
35	Poduszka powietrzna kierowcy	75	Wykończenie wnętrza aluminium IRON ORE
36	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	76	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
37	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	77	Zaglówki siedzeń tylnych składane elektrycznie
38	Poduszki powietrzne boczne przednie	78	Zaglówki siedzeń tylnych składane elektrycznie
39	Reflektory przednie LED	79	Zamek centralny zdalnie sterowany
40	Relingi dachowe w kolorze jasnym		Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio System High Performance
Głośniki 10 szt.
Wyświetlacz 9" dotykowy
Wzmacniacz audio 330W
Złącze "USB" 2 szt.
- 3 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego 2 kierunkach
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną

- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 System Bezpieczeństwa Intellisafe Assist
 - Tempomat aktywny
 - System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
 - System Distance Alert
 - System Queue Assist
 - Pilot Assist II generacji - wspomaganie kierowania przy prędkości do 130 km/h
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System High Performance Pro Harman /Kardon (dopłata)
 - Głośniki 13 szt.
 - Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
 - Wyświetlacz 9" kolorowy, dotykowy
 - Złącze "USB" 2 szt.
 - Głośnik subniskotonowy z membraną mikową Fresh Air
- 2 Hak holowniczy składany półautomatycznie
- 3 Kamera 360°
- 4 Koło zapasowe T125/80 R18
- 5 Lakier metalizowany Pebble Grey
- 6 Szyby tylne przyciemniane
- 7 Tapicerka skórzana Slate Gray
- 8 Tarcze kół aluminiowe 20" 5 podwójnych ramion Diamond Cut/Matt Graphite (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 275/45 ZR20 110Y XL VENTUS S1 EVO3 K127A RG SUV	4,3
Przednie prawe:	HANKOOK 275/45 ZR20 110Y XL VENTUS S1 EVO3 K127A RG SUV	5,5
Tylne lewe:	HANKOOK 275/45 ZR20 110Y XL VENTUS S1 EVO3 K127A RG SUV	4,5
Tylne prawe:	HANKOOK 275/45 ZR20 110Y XL VENTUS S1 EVO3 K127A RG SUV	4,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Michał Boduszek

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenie		
6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
7	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty opadami atmosferycznymi. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-126	
2	Dach		125-130	
3	Błotnik przedni	L	150-159	
4	Próg	L	69-78	
5	Drzwi przednie	L	114-119	
6	Drzwi tylne	L	121-127	
7	Błotnik tylny	L	115-121	
8	Błotnik przedni	P	120-126	
9	Próg	P	65-73	
10	Drzwi przednie	P	115-121	
11	Drzwi tylne	P	175-236	
12	Błotnik tylny	P	121-126	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		123-129	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgniecenia, zarysowania		
2	Szyba tylna		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przetarcie materiału		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Rozdarcie materiału		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przytarty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121




Fot. nr 122




Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134




Fot. nr 135




Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu