

Nr zlecenia: 62/14/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/14

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	S J N T B A J 1 2 U 1 4 4 7 6 7 5
Marka:	NISSAN	Nr rejestracyjny:	KK116AC
Model pojazdu:	Qashqai III 1.5 e-POWER MR`22 E6d	Nr Info-Ekspert:	025-03101
Wersja:	N-Connecta	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	119594 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/03/20, (w Polsce: 2026/08/24)		
Data ważności badania technicznego	2028/08/14		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2128 kg*		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1497 ccm / 116kW (158KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	140kW (190KM) / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa "płetwa rekina"	43	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
2	Asystent przejazdu przez skrzyżowanie BJV	44	System automatycznego przełączania świateł HBA
3	Audio System	45	System Bluetooth
4	Czujnik zmierzchu	46	System E-Call
5	Czujniki parkowania - przód	47	System e-Pedal Step
6	Czujniki parkowania - tył	48	System inteligentnego automatycznego

			hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach	49	System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu BSI inteligentny
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	50	System kamer 360° inteligentny
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	51	System kontroli stabilności pojazdu VDC
10	Funkcja aktualizacji oprogramowania samochodu poprzez sieć wifi (Firmware Over The Air)	52	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
11	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	53	System ostrzegania o pojeździe w martwym polu BSW
12	Głośniki 6 szt.	54	System ostrzegania o ruchu poprzecznym w trakcie cofania z funkcją awaryjnego hamowania CTA
13	Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń x1	55	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy DAA inteligentny
14	Gniazdo 12V w bagażniku	56	System ostrzegania pieszych o nadjeżdżającym pojeździe AVAS
15	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	57	System ostrzegania przed kolizją predykcyjny FCW
16	Kamera cofania	58	System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW inteligentny
17	Kierownica pokryta skórą	59	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
18	Kierownica wielofunkcyjna	60	System wyboru trybu jazdy
19	Klamka drzwi z przyciskiem	61	System wykrywania ruchomych obiektów MOD
20	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	62	Szyby przyciemniane
21	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	63	Światła do jazdy dziennej LED
22	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	64	Światła p/mgienne przednie LED
23	Koło zapasowe dojazdowe	65	Światła pozycyjne tylne LED
24	Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną	66	Światła stop LED
25	Kurtyny powietrzne boczne	67	Tapicerka tekstylna czarno-szara
26	Lakier niemetalizowany Czerwony	68	Tarcze kół aluminiowe 18"
27	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	69	Tempomat inteligentny
28	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	70	Tuner radiowy cyfrowy DAB
29	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	71	Uchwyt na okulary
30	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	72	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
31	Ogranicznik prędkości	73	Uchwyty na kubki z przodu
32	Oświetlenie Ambiente konsoli centralnej	74	Uchwyty na kubki z tyłu
33	Oświetlenie bagażnika	75	Usługi zdalne
34	Oświetlenie w podsuficie	76	Wlew paliwa bezkorkowy
35	Podłoga bagażnika regulowana	77	Wspomaganie układu kierowniczego
36	Podłokietnik siedzeń tylnych	78	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
37	Poduszka powietrzna centralna	79	Wykończenie deski rozdzielczej oraz zewnętrznej części tunelu centralnego miękkie
38	Poduszka powietrzna kierowcy	80	Wyświetlacz nawigacji 12,3"
39	Poduszka powietrzna pasażera	81	Zegary cyfrowe TFT 12.3"
40	Poduszki powietrzne boczne przednie	82	Złącza USB typu A i C dla pasażerów tylnych siedzeń
41	Reflektory Full LED	83	Złącze "USB-A" z przodu
42	Siedzenia tylne dzielone 60/40	84	Złącze "USB-C" z przodu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System inteligentnego kluczyka i-KEY
 - Przycisk uruchamiający silnik
 - System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
- System interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu oraz Asystent utrzymania auta w pasie ruchu
 - System interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu LDP inteligentny
 - Asystent utrzymania auta w pasie ruchu LSS

- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją auto i obsługą zdalną
 Szyby przednie regulowane elektrycznie
 Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 235/55 R18 104V ALL SEASON CONTACT 2	6,9
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 235/55 R18 104V ALL SEASON CONTACT 2	5,6
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 235/55 R18 104V ALL SEASON CONTACT 2	4,6
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 235/55 R18 104V ALL SEASON CONTACT 2	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Michał Boduszek

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
 Pojazd pokryty opadami atmosferycznymi. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Dach		123-127	
2	Błotnik przedni	L	121-126	
3	Próg	L	86-92	
4	Drzwi przednie	L	119-125	
5	Drzwi tylne	L	123-127	
6	Błotnik tylny	L	120-126	
7	Błotnik przedni	P	125-129	
8	Próg	P	85-89	
9	Drzwi przednie	P	122-127	
10	Drzwi tylne	P	123-126	
11	Błotnik tylny	P	120-125	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznaczają to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

[illegible]

A photograph of a car's interior, showing the steering wheel, dashboard, and front seats. The image is heavily tinted with a blue color cast.


Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu