

Nr zlecenia: 106/14/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/14

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                              | Dane: [C] IX-2026 |                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy           | VIN:              | Z C F C 6 7 0 D 7 N 5 4 5 7 4 3 2 |
| Marka:                                       | IVECO                        | Nr rejestracyjny: | GDA70197                          |
| Model pojazdu:                               | 70C18H Daily MR`22 E6e 7.2t  | Nr Info-Ekspert:  | 142-11405                         |
| Wersja:                                      |                              | Rok produkcji:    | 2022                              |
| Wskazanie drogomierza                        | 390511 km                    |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2022/04/29                   |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2027/02/10                   |                   |                                   |
| Rodzaj zabudowy                              | skrzyniowa z opończą         |                   |                                   |
| Rodzaj kabiny                                | krótka                       |                   |                                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 7200 kg / 3350 kg            |                   |                                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / 4x2 / manualna           |                   |                                   |
| Rozstaw osi                                  | 5100 mm                      |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym       |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2998 ccm / 132kW (179KM)*    |                   |                                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                  |                   |                                   |
| Norma spalin                                 | E6e                          |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej kabiny              | Biały 2-warstwowy typu uni   |                   |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                      | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 1    | Belka przeciwnajazdowa tylna profil stalowy, ze światłami                       | 13   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP 9 generacji |
| 2    | Fartuchy p/błotne przednie                                                      | 14   | System Start/Stop                                         |
| 3    | Fotel kierowcy komfortowy, regulowany                                           | 15   | Szyba przednia przyciemniana                              |
| 4    | Fotel kierowcy z pełną regulacją                                                | 16   | Szyba w tylnej ścianie kabiny                             |
| 5    | Fotel pasażera komfortowy z regulacją odcinka lędźwiowego (3 stopnie regulacji, | 17   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                    |

|    |                                                     |    |                                                               |
|----|-----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
|    | podłokietnik)                                       |    |                                                               |
| 6  | Fotel pasażera komfortowy, regulowany               | 18 | Światła do jazdy dziennej DRL                                 |
| 7  | Kliny pod koła 2 szt.                               | 19 | Tachograf elektroniczny                                       |
| 8  | Oslona chłodnicy z chromowanym wykończeniem         | 20 | Tapicerka materiałowa (obrzeża wzmocnione vinyl)              |
| 9  | Poduszka powietrzna kierowcy                        | 21 | Zamek centralny zdalnie sterowany                             |
| 10 | Przygotowanie do montażu tachografu elektronicznego | 22 | Zawieszenie przednie mechaniczne - resor poprzeczny Quad Leaf |
| 11 | Przygotowanie do radia cyfrowego DAB                | 23 | Zestaw naprawczy opon z kompresorem                           |
| 12 | Sygnal ostrzegawczy cofania                         | 24 | Złącze "USB"                                                  |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Przygotowanie do montażu radia + 4 głośniki + antena  
Przygotowanie do montażu radia  
Antena radiowa  
Głośniki 4 szt.

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Fotel pasażera pojedynczy
- Kierownica pokryta skórą
- Klimatyzacja
- Nagrzewnica dodatkowa
- Ściana tylna kabiny bez szyby
- Światła p/mgielne przednie
- Tempomat

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *KLEBER 225/75 R16C TRANSPRO | 7,3          |
| Przednie prawe: | *KLEBER 225/75 R16C TRANSPRO | 7,5          |
| Tylne LZ:       | *KLEBER 225/75 R16C TRANSPRO | 7,5          |
| Tylne LW:       | *KLEBER 225/75 R16C TRANSPRO | 7,9          |
| Tylne PZ:       | *KLEBER 225/75 R16C TRANSPRO | 7,2          |
| Tylne PW:       | *KLEBER 225/75 R16C TRANSPRO | 7,6          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ               | ( - ) |
| KOREKTA ZA ZMIANĘ WYPOSAŻENIA KABINY KIEROWCY | ( + ) |
| KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY         | ( + ) |
| WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ                     | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                        | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                           | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd            | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                         | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                           | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                          | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd posiada zabudowę z oponczą oraz windę załadowczą marki DHOLLANDIA 1000kg.  
Wykonano próbę ruchową windy.

Pojazd posiada również zabudowę sypialniana marki HEAVY TRUCK.


Oględziny wykonał: Paweł Słoma

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia                      | Opis | Fot. nr |
|------|------------------|-------|-----------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | Odpryski powłoki lakierowej             |      |         |
| 2    | Drzwi boczne     | L     | Odpryski powłoki lakierowej             |      |         |
| 3    | Drzwi boczne     | P     | Zarysowania powłoki lakierowej          |      |         |
| 4    | Słupek tylny     | P     | Widoczne nieprofesjonalne ślady naprawy |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-----------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | 120                  |      |
| 2    | Słupek przedni kabiny | L     | 96                   |      |
| 3    | Drzwi                 | L     | 97                   |      |
| 4    | Słupek przedni kabiny | P     | 110                  |      |

|   |       |   |    |  |
|---|-------|---|----|--|
| 5 | Drzwi | P | 98 |  |
|---|-------|---|----|--|

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                        | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Odpryski powłoki lakierowej                               |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana, oberwane mocowanie                            |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Oberwana obudowa, widoczne nieprofesjonalne ślady naprawy |      |         |
| 4    | Owiewka boczna            | L     | Zarysowania, pęknięcia                                    |      |         |
| 5    | Owiewka dachowa           |       | Pęknięcia                                                 |      |         |
| 6    | Listwa boczna             | L     | Deformacja                                                |      |         |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                      | L / P | Rodzaj uszkodzenia                 | Opis                                   | Fot. nr |
|------|-------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| 1    | Pokrycie fotela przedniego          | L     | Przepalone miejscowo poszycie      |                                        |         |
| 2    | Poszycie tablicy rozdzielczej       |       | Zamontowane akcesoryjne urządzenie | Oberwany mieszek drążka zmiany biegów. |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych | L     | Zabrudzone                         |                                        |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Przetarcia         |      |         |

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu                  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|------|---------|
| 1    | Podłoga                         |       | Zarysowania                       |      |         |
| 2    | Burta boczna skrzyni ładunkowej | L     | Zarysowania, wgniecenia           |      |         |
| 3    | Burta boczna skrzyni ładunkowej | P     | Zarysowania, wgniecenia           |      |         |
| 4    | Opończa                         |       | Rozdarcia, widoczne ślady naprawy |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |                                                                                      |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | Zestaw wskaźników wyświetla kontrolkę CHECK ENGINE- konieczna weryfikacja serwisowa. |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                                                                             |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                                                                             |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG                                                                             |

- |   |                                  |                                                                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Zestaw wskaźników wyświetla kontrolkę hamulców- konieczna weryfikacja serwisowa. |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG                                                                         |
- Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

### 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86





Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146




Fot. nr 147




Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153




Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177



Fot. nr 178

|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>KARTA GWARANCYJNA</b><br><b>Nr:0011961819</b>                                                                                                                              |  | <b>IVECO</b><br>Iveco Poland Sp. z o.o.<br>Al. Wyscigowa 6<br>02-681<br>WARSZAWA                                                                                                                                                                |  |
| <b>WAZNOSC GWARANCJI</b><br><b>DATA POZACZATKU:</b> 30.04.2022<br><b>TYP GWARANCJI</b><br>Pełna gwarancja I rok<br>Pełna gwarancja II rok<br>Gwarancja układ napędowy II rok  |  | <b>DANE POJAZDU</b><br>MODEL: 70C18H<br>NR VIN: ZCFC67007N5457432<br>NR REJ.: GDA 70197<br>VAN: 0011961819<br>PIC: CGHB1QB1000250<br>RYNEK: Poland                                                                                              |  |
| <b>DEALER IVECO/KLIENT FLOTOWY</b><br>AUTO - MOBIL SP. Z O.O.<br><b>AUTO-MOBIL</b> sp.z o.o.<br>84-200 Wiajherowo, ul. Gdańska 17<br>tel. 58 677 66 00<br>NIP 588-099-71-80   |  | <b>DANE KLIENTA</b><br>VISLINE TRANSPORT M. KEMPA J. SZMAGLIŃSKA SP. J<br>RDESTOWA 160<br>81-577 GDYNIA PL<br><b>visline</b><br><b>TRANSPORT</b><br>M. Kempa, J. Szmaglińska<br>SPÓŁKA JAWNA<br>RDESTOWA 160 81-577 Gdynia<br>NIP 588-099-71-80 |  |
| Warunki gwarancji na pojazd zostały przekazane klientowi i są podane poniżej. Można również zapoznać się z książeczką gwarancyjną wydaną dla polskich klientów 5803084611_led |  | (pieczęć i podpis) _____<br>(Klienta) _____                                                                                                                                                                                                     |  |

Fot. nr 179

[illegible]

Fot. nr 180

**SAMOCHOĐ CIĘŻAROWY**

PROZNAČENIE: ---

ROK PRODUKCJI: 2022

DOPUSZCZAŁNA ŁADOWNOŚĆ: 3350 kg

HAŁWERSZY DOP. NACISK OSI: 52,43 kN

NICARTEI POŁAZU: ---

SERIA DR/BAY 1967346

**WSPÓLNOTA EUROPEJSKA  
RZECZPOSPOLITA POLSKA**  
**Dowód Rejestracyjny**

PREZYDENT MIASTA GDYNI  
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 52/54  
81-382 GDYNIA

ORGAN WYDAJCY

A GDA 70197

1 IVECO/JEGGER  
2 IS70C12BAV/JG  
-IU11C1C/SK  
-VKAMA2BX76X  
D 3.78C13  
E ZCF670DTN5457432  
B 29.04.2022 | 24.04.2025 | H ---

SERIA DR/BAY 1967346

|                |                     |                |                |                |          |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| F <sub>1</sub> | 7200 kg             | F <sub>2</sub> | 7200 kg        | F <sub>3</sub> | 10700 kg |
| G              | 3850 kg             |                | J              | NZ             |          |
| K              | e20*2007/46*0194*09 |                |                |                |          |
| L              | 2                   | O <sub>1</sub> | 3500 kg        | O <sub>2</sub> | 750 kg   |
| P <sub>1</sub> | 2998,00 cm³         |                | P <sub>2</sub> | 132,00 kW      |          |
| P <sub>3</sub> | D                   |                | Q              | ---            |          |
| S <sub>1</sub> | 3                   |                | S <sub>2</sub> | ---            |          |

Fot. nr 181

| X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO |  | X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 17.03.2026                    |  | 10.02.2027                    |  |
|                               |  | SKP GKS002                    |  |
| DATA                          |  | PODPIŚCIE                     |  |
| X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO |  | X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO |  |
| m.p.                          |  | m.p.                          |  |
| DATA                          |  | PODPIŚCIE                     |  |
| X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO |  | X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO |  |
| m.p.                          |  | m.p.                          |  |
| DATA                          |  | PODPIŚCIE                     |  |

---ZAMIESZCZENIE INNE---  
---(V.9) POZIOM EMISJA SPALIN - EURO VI D---

15-05

POUWENIENIE:  
Właściciel pojazdu, jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od momentu, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 182



Fot. nr 183

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*