

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09499/9/26-15501	Data raportu	16-09-2026
Rzeczoznawcy	Kacper Sosnowski (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	14-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/83402/26/09/08	Miejsce oględzin	Tomasz Kurek 666032681 tomasz.kurek...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARKBAC3700192883
Marka, model	TOYOTA Yaris 23-
Typ, wersja	Yaris Hybrid 1.5 Comfort
Numer rejestracyjny	WJ7230M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1490 ccm/68 kW
Stan licznika	122 272 km
Data 1. rej./rok prod.	03-04-2024/2024
Data nast. bad. techn.	03-04-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Antena dachowa typu płetwa rekina (Shark-fin), Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki, Czujnik zmierzchu i automatyczne światła, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 185/65 R15, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera pierwszego rzędu siedzeń z regulacją wysokości, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB-C w konsoli centralnej, Gwarancja 3-letnia fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów, Gwarancja 5 lat fabryczna elementów układu hybrydowego z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów, Głośniki 4, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe, Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna dzielona i składana w proporcji 60/40, Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych, Kierownica trójramienna obszyta skórą, Klamki zewnętrzne lakierowane, Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe dojazdowe, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Listwy okienne w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne podgrzewane, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL), Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne centralne pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie i boczne, Podłokietnik środkowy, Skrzynia automatyczna bezstopniowa, Spojler tylny, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX), System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS, System multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym ekranem dotykowym 9 cali, System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach, System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home), System oświetlenia wnętrza, System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyba przednia ograniczająca hałas w kabinie pasażerskiej, Szyby przednie regulowane elektrycznie, Szyby tylne regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, inteligentny (IACC), Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów, Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wykończenie konsoli centralnej w kolorze satynowego chromu, Wykończenie nawiewów bocznych w kolorze fortepianowej czerni, Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy na tablicy wskaźników 4,2", Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła drogowe automatyczne (AHB), Światła główne w technologii projektorowej, Światła przeciwmgielne, Światła tylne typu LED, Lakier metalik, Czujniki parkowania - tył, Śruby zabezpieczające

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	185/65 15 88H	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	185/65 15 88H	3,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	185/65 15 88H	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	185/65 15 88H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150

14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Światnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Uszczelka drzwi przednich L	rozerwanie	WY	0.3
3	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie	WY	0.4
4	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie	WY	0.2
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, ślady korozji, wgniecenie	NA	1.2
6	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie	NA	1.8
7	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie	NA	1.5
8	Światnik tylny L	wgniecenie	NA	1.5
9	Pokrywa tylna	inne	NA	
10	Światnik przedni R	wgniecenie		
11	Poszycie drzwi przednich L	zarysowanie		
12	Próg L	zarysowanie		
13	Szyba tylna ogrzewana/barwiona	rysa/odprysk		
14	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Łótnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 56

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Uszczelka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1